

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR S-4/2025_TK7826U

Numer szkody / sprawy S-4/2025_TK7826U
Nr kalkulacji 8148

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Bank S. A.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0125396

Numer rejestracyjny: TK7826U
Numer nadwozia: VNKKG3D380A082734
Marka: TOYOTA
Model: Yaris 17-20
Typ: Yaris 1.5 Premium
Data pierwszej rejestracji:
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 8031
Data wyceny: 10.03.2025
Wycena na dzień: 10.03.2025
Wersja bazy danych: 2025.03
Wartość: 34 500,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8148**
 Data wyceny **10.03.2025**
 Wycena na dzień **10.03.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy S-4/2025_TK7826U

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Bank S. A.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0125396

Numer rejestracyjny / numer VIN TK7826U / VNKKG3D380A082734
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach
 Rok produkcji 2018
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 87 657 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 90 500 / -2 843
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka TOYOTA
 Model Yaris 17-20
 Typ Yaris 1.5 Premium
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.03.2017 - 31.12.2020
 Pojemność silnika (ccm) 1496
 Moc kW / KM 82 / 111
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.03)	PLN	36 000
Korekta na przebieg	PLN	100
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	2 080
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-3 610
Wartość instalacji gazowej	PLN	119
Korekta na stan opon	PLN	-200

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	34 500
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Airbag kolan kierowcy
- Automatyczne światła drogowe
- BA - system wspomagania hamowania
- Bluetooth
- Czujnik deszczu
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Elektrycznie regulowane szyby przednie
- Felgi stalowe 15 z ogumieniem 175/65
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home
- Gniazdo USB
- HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów
- Immobilizer
- Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane
- Kierownica regulowana w pionie i poziomie
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klamki w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja manualna
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne ogrzewane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Miękkie materiały wykończeniowe
- Ogranicznik prędkości - automatyczny
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- System Lane Departure Alert
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System multimedialny Toyota Touch 2 (6 głośników)
- System Pre-Collision (układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia)
- System rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
- Światła do jazdy dziennej
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat
- TRC - system kontroli trakcji
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
- VSC - system stabilizacji toru jazdy
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz kolorowy między zegarami 4,2 cala
- Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
- Zagłówki z regulacją wysokości
- Zamek centralny sterowany pilotem
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Lakier metalik	PLN	420
• Pakiet City	PLN	460
☐ Kamera cofania		
☐ Koło zapasowe dojazdowe		
☐ Światła przeciwmgielne		
• Pakiet Comfort	PLN	1 200
☐ Czujniki odległości przy parkowaniu - tył		
☐ Elektrycznie regulowane szyby tylne		
☐ Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa		
☐ Schowek chłodzony		

SUMA**PLN****2 080****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN	-3 610
--------------------------------------	-----	--------

SUMA**PLN****-3 610****INSTALACJA GAZOWA****Zakup**

Parametry:

IV - sekwencyjny wtrysk gazu

Wiek: 7 lat

Wartość (brutto)**PLN****119****OPONY****Zakup**

Oś 1, Opona 1 (lewa), FALKEN, 175/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

-100

Oś 1, Opona 2 (prawa), FALKEN, 175/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

-100

Oś 2, Opona 1 (lewa), FALKEN, 175/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 2, Opona 2 (prawa), FALKEN, 175/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

SUMA

PLN

-200

NOTATKI**Komentarz do korekty na miesiąc 1. rejestracji:**

Brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.

Do wyliczenia przyjęto datę neutralną, tj. 15.05.2018r.

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak informacji o dacie I rejestracji pojazdu - brak dowodu rejestracyjnego.

Rok produkcji ustalono na podstawie informacji z bazy zewnętrznej.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego – akumulator pojazdu całkowicie rozładowany.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

Pojazd wyposażony w instalację gazową LPG.

Sprawności oraz kompletności instalacji wraz z dokumentacją nie weryfikowano.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,

- błotnik przedni lewy – zarysowany, punktowe odpryski powłoki lakierowej,

- błotnik przedni prawy - zarysowany, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- obicia ścian przestrzeni bagażnika – porysowane,
- zderzak przedni – porysowany,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – zarysowana,
- zderzak tylny – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- szyba czołowa – pęknięta,
- mata wygłuszająca pokrywy komory silnika – porwana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





































































































