

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-161/2025_BI699GR

Numer szkody / sprawy SM-161/2025_BI699GR
Nr kalkulacji 8281

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0132315

Numer rejestracyjny: BI699GR
Numer nadwozia: W0VZT8EB6K1064294
Marka: OPEL
Model: Insignia B Sports Tourer 17-20
Typ: Insignia 1.5 T GPF Innovation S&S aut
Data pierwszej rejestracji: 05.06.2019
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 8164
Data wyceny: 14.04.2025
Wycena na dzień: 14.04.2025
Wersja bazy danych: 2025.04
Wartość: 39 300,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8281**
 Data wyceny **14.04.2025**
 Wycena na dzień **14.04.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-161/2025_BI699GR

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0132315 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN BI699GR / W0VZT8EB6K1064294
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 05.06.2019 / 70
 Rok produkcji 2019
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 192 960 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 110 100 / 82 860
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka OPEL
 Model Insignia B Sports Tourer 17-20
 Typ Insignia 1.5 T GPF Innovation S&S aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.06.2018 - 31.07.2020
 Pojemność silnika (ccm) 1490
 Moc kW / KM 121 / 165
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.04)	PLN	52 600
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	325
Korekta na przebieg	PLN	-7 890
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	330
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-5 850
Korekta na stan opon	PLN	-260

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

39 300

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 7 głośników premium
- Automatyczny włącznik świateł drogowych
- Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu
- Bezkluczykowe uruchomienie silnika (składowa ATH)
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Elektryczne szyby, tył
- ESP - program stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 17, 5 podównych ramion, Opony 215/55
- Fotel kierowcy z 8-kierunkową regulacją
- Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach
- Gniazdka USB 2x do ładowania w tylnej części podłokietnika
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Hamulec postojowy sterowany elektrycznie
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa
- Lakier uni
- Lampy tylne LED
- Listwa czarna błyszcząca w linii dachu
- Listwa stalowa chroniąca próg załadunkowy
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie
- Lusterko wsteczne światłoczułe
- Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED
- Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1
- Oświetlenie wnętrza typu ambient
- Podłokietnik centralny z tyłu
- Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe
- Relingi dachowe - srebrne
- Sterowanie radiem z kierownicy
- System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie)
- System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA
- System Start&Stop
- System wykrywania pieszych z przodu
- Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa Monita łączona ze sztuczną skórą, pakiet
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji
- Wycieraczka szyby tylnej
- Wyświetlacz graficzny 3.5 pomiędzy zegarami

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | | |
|------------------|-----|-----|
| • Lakier metalik | PLN | 330 |
|------------------|-----|-----|

SUMA

PLN

330

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

Zakup

- | | | |
|--|-----|--------|
| • Ślady wcześniejszych napraw lakierni (-3%) | PLN | -1 350 |
| • Konieczność naprawy pojazdu (-10%) | PLN | -4 500 |

SUMA

PLN

-5 850

OPONY

Zakup

Oś 1, Opona 1 (lewa), MIRAGE, 225/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

-130

Oś 1, Opona 2 (prawa), MIRAGE, 225/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

-130

Oś 2, Opona 1 (lewa), MIRAGE, 225/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 2, Opona 2 (prawa), MIRAGE, 225/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****-260****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Elementy cierne układu hamulcowego z powierzchniowymi ogniskami korozji.

Słyszalne tarcie podczas pracy układu.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik tylny lewy [250 – 650 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – zarysowany,
- drzwi przednie lewe – wgniecione punktowo, zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – wgniecione punktowo,
- drzwi tylne prawe – wgniecione punktowo, zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- próg prawy – wgnieciony, porysowany,
- dach – wgnieciony punktowo.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone, woń papierosowa,
- tapicerka fotela kierowcy – przepalona punktowo,
- obicie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – porysowane,
- zderzak przedni – zarysowany, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak tylny – porysowany, lampa odblaskowa prawa połamana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki (1 szt. – bateria rozładowana) do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



















































































