

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-119/2025_DW7NS28

Numer szkody / sprawy SM-119/2025_DW7NS28
Nr kalkulacji 8179

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0149277

Numer rejestracyjny: DW7NS28
Numer nadwozia: JMZKFGWMA90167757
Marka: MAZDA
Model: CX-5 17-21
Typ: CX-5 2.5 Skyprestige AWD aut
Data pierwszej rejestracji: 16.07.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8062
Data wyceny: 18.03.2025
Wycena na dzień: 18.03.2025
Wersja bazy danych: 2025.03
Wartość: 78 600,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8179**
 Data wyceny **18.03.2025**
 Wycena na dzień **18.03.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-119/2025_DW7NS28

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0149277

Numer rejestracyjny / numer VIN DW7NS28 / JMZKFGWMA90167757
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 16.07.2021 / 44
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 190 496 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 77 600 / 112 896
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka MAZDA
 Model CX-5 17-21
 Typ CX-5 2.5 Skyprestige AWD aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.02.2021 - 31.12.2021
 Pojemność silnika (ccm) 2488
 Moc kW / KM 143 / 194
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.03)	PLN	100 100
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	1 242
Korekta na przebieg	PLN	-13 730
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	580
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-9 640

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	78 600
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Antena dachowa w kształcie płetwy rekina
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmięczenia
- Czujniki parkowania, przód i tył
- Dostęp bezkluczykowy
- DSC - system stabilizacji toru jazdy
- EBA - system wspomagania hamowania awaryjnego
- EBD - elektroniczny rozdział siły hamowania
- Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
- Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem 225/55 Silver
- Fotel kierowcy i pasażera z przodu z manualną regulacją wysokości
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotele przednie podgrzewane
- Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Autohold
- Immobilizer
- Kamera cofania
- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
- Kierownica podgrzewana
- Kłapa bagażnika sterowana elektrycznie
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Komputer pokładowy
- Kurtyny powietrzne
- Lakier uni
- Lampy tylne LED
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją AUTO
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia z kierunkowskazami
- Lusterko wsteczne fotochromatyczne (przyciemniające się automatycznie)
- Oparcie tylnej kanapy dzielone i składane w proporcji 40:20:40
- Oparcie tylnej kanapy z regulowanym kątem nachylenia
- Osłona wlotu powietrza w kolorze Piano Black
- Oświetlenie drogi do domu (Leaving/Coming Home)
- Podłokietnik z przodu
- Podłokietnik z tyłu
- Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
- Poduszki powietrzne boczne
- Poduszki powietrzne przednie
- Przycisk do uruchamiania silnika
- Radio AM/FM RDS
- Reflektory przednie, diodowe LED z systemem oświetlenia adaptacyjnego (ALH)
- Roleta bagażnika Karakuri (podnosząca i opuszczająca się wraz z tylną kłapą)
- Spoiler dachowy
- Spryskiwacze reflektorów
- System audio BOSE (10 głośników)
- System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania (HBC)
- System inteligentnego wspomagania hamowania - SBS
- System i-stop (system automatycznie wyłączający silnik podczas postoju)
- System kamer 360
- System monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPMS
- System monitorowania martwego pola BSM
- System monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA)
- System multimedialny HMI (Human Machine Interface)
- System nawigacji Mazda i Apple CarPlay
- System rozpoznający znaki ograniczenia prędkości - TSR
- System rozrywki i łączności - MZD Connect
- System składania siedzeń Karakuri
- System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) - A-SCBS
- System wspomagający hamowanie podczas cofania SCBS-R
- System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS)
- System wykrywający znużenie kierowcy - Driver Alert
- Szyby boczne tylne i szyba tylna przyciemniane
- Światła LED do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne LED
- Tapicerka materiałowa Medium
- TCS - system kontroli trakcji
- Tempomat adaptacyjny (MRCC)
- Tuner radia cyfrowego
- Układ wspomagający ruszanie ruszanie na wzniesieniu (HHA)
- Wejście AUX oraz 2 porty USB z przodu oraz 2 porty USB z tyłu
- Wycieraczki przedniej szyby podgrzewane
- Wyświetlacz centralny 10.25 cali ze sterowaniem dotykowym
- Wyświetlacz Head-up (na przedniej szybie)
- Zamek centralny z pilotem
- Zegary cyfrowe
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth
- Zestaw naprawczy opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | | |
|------------------|-----|-----|
| • Lakier metalik | PLN | 580 |
|------------------|-----|-----|

SUMA

PLN

580

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Ślady wcześniejszych napraw lakiern (-3%)	PLN	-2 630
• Konieczność naprawy pojazdu (-8%)	PLN	-7 010
SUMA	PLN	-9 640

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), FIRESTONE, 225/65R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 1, Opona 2 (prawa), FIRESTONE, 225/65R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 1 (lewa), FIRESTONE, 225/65R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 2 (prawa), FIRESTONE, 225/65R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Wg wskazań komputera pokładowego: „Minął termin serwisu”.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Kontrolka „check engine” świecąca stale podczas pracy silnika.

Wg wskazań komputera pokładowego: „Wymagana wymiana oleju”.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni lewy [170 – 180 µm],

- drzwi przednie lewe [160 – 180 µm],

- drzwi tylne lewe [140 – 150 µm],
 - błotnik tylny lewy [130 – 150 µm].
- Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji,
- błotnik przedni prawy – zarysowany,
- drzwi przednie lewe – zarysowane,
- drzwi przednie prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – klamka zewnętrzna zarysowana,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny prawy – zarysowany,
- próg prawy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- obicie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – zarysowana,
- el. regulacja szyby drzwi przednich lewych – nieprawidłowa praca,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak przedni - punktowe odpryski powłoki lakierowej, listwa dolna zarysowana,
- plastikowa nakładka wnętrza koła przedniego prawego – zarysowana,
- plastikowa nakładka wnętrza koła tylnego prawego – zarysowana,
- zderzak tylny – porysowany.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- roleta bagażnika,
- osłony piast kół – 3 szt.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*
















































































2025/03/17 09:49



MOTDEXPERT



2025/03/17 09:49



MOTDEXPERT























































































Monitor stanu pojazdu

Komunikaty ostrzeg. pojazdu Brak

Następny serwis

Pozostało: 0 km

Informacje o serwisie

Ustawienia serwisu pojazdu

2025/03/17 10:00



FM
Lista stacji

☆ > MELO <
Pop



0m Droga bez nazwy

2025/03/17 10:00

















KB8N-51 040K
4603916505
20210121175846
W3 95 5L

2025/03/17 10:09



MOTIXPERT