

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-117/2025_PK6025N

Numer szkody / sprawy SM-117/2025_PK6025N
Nr kalkulacji 8177

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0155495

Numer rejestracyjny: PK6025N
Numer nadwozia: LVPJ4B196NCB05357
Marka: SERES
Model: Seres 3 22-
Typ: Seres 3 53kWh Luxury
Data pierwszej rejestracji: 03.01.2023
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 8060
Data wyceny: 18.03.2025
Wycena na dzień: 18.03.2025
Wersja bazy danych: 2025.03
Wartość: 75 800,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8177**
 Data wyceny **18.03.2025**
 Wycena na dzień **18.03.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-117/2025_PK6025N

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0155495

Numer rejestracyjny / numer VIN PK6025N / LVPJ4B196NCB05357
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 03.01.2023 / 26
 Rok produkcji 2022
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 30 507 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 41 400 / -10 893
 Lakier niebieski metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka SERES
 Model Seres 3 22-
 Typ Seres 3 53kWh Luxury
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.01.2022 - ...
 Pojemność silnika (ccm) 0
 Moc kW / KM 119 / 162
 Paliwo / katalizator Elektryczny / Brak
 Układ / liczba cylindrów - /
 Skrzynia / liczba biegów A / 1

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.03)	PLN	88 400
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-2 240
Korekta na przebieg	PLN	940
Korekta na rok produkcji	PLN	-2 580
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-8 720

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	75 800
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Asystent pasa ruchu
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmiernych
- Ekran dotykowy 10.2"
- Elektroniczny rozdział siły hamowania
- Falgi aluminiowe 18", z ogumieniem 225/55
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie regulowane elektrycznie
- Funkcja ostrzegania przed kolizją
- Hamulec postojowy automatyczny
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierunkowskazy adaptacyjne
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane
- Ładowarka indukcyjna
- Poduszki powietrzne 6 sztuk
- Rejestrator jazdy
- System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania
- System kamer 360 stopni z czujnikami parkowania
- System kontroli trakcji
- System łączności z telefonem Easy Connect
- System nawigacji GPS, MP3, USB, Bluetooth
- System wspomagania nagłego hamowania
- System wspomagania ruszania oraz zjazdu ze wzniesienia
- Szyberdach panoramiczny
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka skórzana
- Wyświetlacz LED z możliwością zmiany motywu

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ**Zakup**

- | CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ | | Zakup |
|---|-----|--------|
| • Konieczność naprawy pojazdu (-5%) | PLN | -4 360 |
| • Szczególny charakter eksploatacji (-5%) | PLN | -4 360 |

SUMA**PLN****-8 720****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), CHAO YANG, 225/55R18**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), CHAO YANG, 225/55R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), CHAO YANG, 225/55R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), CHAO YANG, 225/55R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

W Dowodzie Rejestracyjnym widnieje wykreślony wpis dot. użytkowania pojazdu jako „TAXI”.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPIĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.
Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni lewy – listwa plastikowa zarysowana,
- drzwi przednie lewe – porysowane,
- drzwi przednie prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – porysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- emblemat firmowy przedni – powłoka lakierowa wytarta.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- lampa tylna prawa dolna – pęknięta,
- listwa zderzaka tylnego – pęknięta.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki (baterie rozładowane) do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNICZKA

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*


























































































































































1

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 395–403

2.2.2.2. *Phylogenetic analysis*

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

Journal of Interpersonal Violence 26(1)

Journal of Management Education 30(6)

CONCLUSIONS

of the knowledge base

1000

Prace w dziedzinie Ogólnej Psychologii / General Psychology

2

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

2

Only participants in the post-test survey to SCM were sent the English post-SCM questionnaire indicating where options A, B, and C (Table 1) were available. The questionnaire included questions about the participant's experience with the SCM, their perception of the SCM, and their perception of the SCM's impact on their business. The questionnaire was sent to participants in the post-test survey to SCM.

3

1. Składki pierwotne (niezależnie od rodzaju ubezpieczenia) są opłacane przez ubezpieczonych w formie składek miesięcznych.

© 2000 Blackwell Science Ltd

Dr. J. J. J. J. J.

[illegible]

2025/03/17 15:16

SERES 3

Książka serwisowa



2025/03/17 15:16

13/17 13.16

 MOTDEXPERT

