

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-158/2025_PO7US72

Numer szkody / sprawy SM-158/2025_PO7US72
Nr kalkulacji 8278

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0136241

Numer rejestracyjny: PO7US72
Numer nadwozia: W1K2221731A565274
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: S Klasa [W 222] 17-20
Typ: S 560 e L 9G-TRONIC
Data pierwszej rejestracji: 26.05.2020
Rok produkcji: 2020

WYCENA

Nr wyceny: 8161
Data wyceny: 14.04.2025
Wycena na dzień: 14.04.2025
Wersja bazy danych: 2025.04
Wartość: 298 800,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8278**
 Data wyceny **14.04.2025**
 Wycena na dzień **14.04.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-158/2025_PO7US72

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0136241 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN PO7US72 / W1K2221731A565274
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 26.05.2020 / 59
 Rok produkcji 2020
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 67 703 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 96 250 / -28 547
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka MERCEDES-BENZ
 Model S Klasa [W 222] 17-20
 Typ S 560 e L 9G-TRONIC
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.07.2018 - 31.10.2020
 Pojemność silnika (ccm) 2996
 Moc kW / KM 270 / 367
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów V / 6
 Skrzynia / liczba biegów A / 9

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.04)	PLN	285 800
Korekta na przebieg	PLN	4 080
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	16 080
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-5 800
Korekta na stan opon	PLN	-1 400

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	298 800
---------------------------------	------------	----------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Adaptacyjne, migające światła hamowania
- Adaptacyjny układ świateł drogowych
- Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Aktywny asystent układu hamulcowego
- Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem
- Asystent bocznego wiatru
- Asystent parkowania z Parktronic - aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe)
- Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera
- BAS PLUS z asystentem rozpoznawania ruchu na skrzyżowaniach- system wspomagający gwałtowne hamowanie
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmiernych
- Dywaniki welurowe
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 18, 5-podwójnych ramion z ogumieniem (R70)
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia kierownicy i lusterek
- Fotele przednie podgrzewane
- Kabel ładowania elektrycznego 4m. do stacji ładowania typ 2 (mode 3)
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze nappa
- Klimatyzacja komfortowa 2-strefowa - THERMOTRONIC
- Lakier uni
- Lampy przednie LED ILS (Inteligentny system oświetlenia)- automatyczna kontrola zasięgu, skrętnie
- Lampy tylne LED
- Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka prawe i lewe ustawiane elektrycznie
- Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane
- Media Interface
- Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me
- Monitorowanie położenia / pozycji pojazdu
- Oświetlenie Ambient w 64 kolorach
- Podsufitka materiałowa - czarna
- Przygotowanie do instalacji Mercedes-Benz Link
- System bezprzewodowego ładowania telefonu
- System COMAND Online (system nawigacji) ze zintegrowaną przeglądarką
- System kontroli ciśnienia w oponach - RDK
- System nagłośnienia Burmester Surround
- System ochrony pieszych
- System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system
- System PRE-SAFE
- System PRE-SAFE Impuls
- Szyby atermiczne, tłumiące dźwięki i odbijające promienie słoneczne
- Tapicerka skórzana
- Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony
- Touchpad - interfejs sterowany dotykowo
- Uchwyty na kubki z przodu - podwójne
- Wspomaganie zamykania drzwi i bagażnika
- Wycieraczki z systemem Magic Vision Control, podgrzewane (adaptacyjny system spryskiwaczy szyby)
- Wykończenie wnętrza w drewnie eukaliptusowym
- Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
- Zagłówki przednie - komfortowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

• Dwa złącza USB w tylnej części pojazdu (V)	PLN	140
• Felgi aluminiowe 19, wieloramienne z ogumieniem przód: 245/45 tył: 275/40 (V)	PLN	360
• Fotele tylne regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień (V)	PLN	1 850
• Lakier metalik (V)	PLN	
• Pakiet Chauffeur (V)	PLN	1 580
□ Fotel pasażera z przodu z funk. Chauffeur (komfortowe ustaw. fotela)		
□ Zagłówki komfortowe Easy Adjust z przodu, po stronie pasażera		
• Pakiet Premium (V)	PLN	10 290
□ Dach szklany panoramiczny - elektryczny		
□ Fotele przednie - wentylowane i ogrzewane		
□ Pakiet pamięci foteli po stronie kierowcy i pasażera		
□ Pakiet wspomaganie asystenta jazdy Plus		
□ Pakiet zdalnego parkowania		
□ Wspomaganie zamykania drzwi i bagażnika		

• Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione, atermiczne (V)	PLN	460
• Tuner radiowy cyfrowy DAB (V)	PLN	390
• Wykończenie wnętrza w drewnie jesionowym designo open-pore w kolorze czarnym (V)	PLN	1 010

SUMA	PLN	16 080
-------------	------------	---------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
------------------------------------	--	--------------

• Konieczność naprawy pojazdu (-2%)	PLN	-5 800
-------------------------------------	-----	--------

SUMA	PLN	-5 800
-------------	------------	---------------

OPONY		Zakup
--------------	--	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), HANKOOK, 245/45R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto) PLN

Oś 1, Opona 2 (prawa), HANKOOK, 245/45R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto) PLN

Oś 2, Opona 1 (lewa), HANKOOK, 245/45R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	83
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto) PLN -700

Oś 2, Opona 2 (prawa), HANKOOK, 245/45R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	83
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto) PLN -700

SUMA	PLN	-1 400
-------------	------------	---------------

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Wg wskazań komputera pokładowego: „Przegląd A6 wymagany od 645 dni”.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- nakładka progu prawego – zarysowana,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika































































