

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-152/2025_SB423FU

Numer szkody / sprawy SM-152/2025_SB423FU
Nr kalkulacji 8248

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0119298

Numer rejestracyjny: SB423FU
Numer nadwozia: VF3YD2MFC12L50023
Marka: PEUGEOT
Model: Boxer 335 BlueHDi Euro 6 1997ccm - 130KM 3.5t 16-19
Typ: Boxer 335 BlueHDi L3H3
Data pierwszej rejestracji:
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 8131
Data wyceny: 07.04.2025
Wycena na dzień: 07.04.2025
Wersja bazy danych: 2025.04
Wartość: 50 400,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8248**
 Data wyceny **07.04.2025**
 Wycena na dzień **07.04.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-152/2025_SB423FU

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0119298

Numer rejestracyjny / numer VIN SB423FU / VF3YD2MFC12L50023
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach /
 Rok produkcji 2019
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 98 341 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 193 100 / -94 759
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Przeciętny
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka PEUGEOT
 Model Boxer 335 BlueHDi Euro 6 1997ccm - 130KM 3.5t 16-19
 Typ Boxer 335 BlueHDi L3H3
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Furgon, max. wysoki dach / 4 / 3
 Okres dostępności 01.04.2016 - 31.08.2019
 Pojemność silnika (ccm) 1997
 Moc kW / KM 96 / 130
 Paliwo / katalizator Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6
 Rozstaw osi 1 / 2 4 035 /

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.04)	PLN	51 900
Korekta na przebieg	PLN	1 970
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	1 880
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-5 390

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	50 400
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- AFU - system wspomagania nagłego hamowania
- Airbag kierowcy
- Drzwi boczne prawe przesuwne nieoszkłone
- Drzwi tylne nieoszkłone, 180 st.
- El. podnoszenie szyb, przód
- Felgi stalowe 15"
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości, odcinka lędźwiowego i pochylenia oparcia
- Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów
- Immobiliser
- Kierownica regulowana na głębokość
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Komputer pokładowy
- Kontrola stabilności ESP
- Lakier niemetalizowany
- Ławka 2-osobowa Multi-Flex
- Osłony przeciwbłotne przód, tył
- Popielniczka + zapalniczka
- Schowek w desce rozdzielczej, zamykany
- Siedzenie pasażera 2-osobowe
- Szyby barwione
- Ścianka działowa pełna (bez okna)
- Tapicerka materiałowa
- Zamek centralny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Ekran dotykowy + kamera cofania	PLN	790
• Klimatyzacja	PLN	960
• Lusterka boczne podgrzewane i składane elektrycznie	PLN	130

SUMA**PLN****1 880****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN	-5 390
--------------------------------------	-----	--------

SUMA**PLN****-5 390****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), KORMORAN, 225/75R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	8
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), KORMORAN, 225/75R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	8
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), KORMORAN, 225/75R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	9
Zużycie [%]:	22
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), KORMORAN, 225/75R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	9
Zużycie [%]:	22
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Komentarz do korekty na miesiąc 1. rejestracji:**

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.

Do wyliczenia przyjęto datę neutralną, tj. 15.05.2019r.

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie oględzin stwierdzono:
Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.
Rok produkcji ustalono na podstawie informacji z bazy zewnętrznej.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.
Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.
Silnik uruchomiono.
Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.
Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni prawy – zarysowany,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przesuwne prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi przedniej,
- poszycie boku lewego – zarysowane,
- poszycie boku prawego – zarysowane, ogniska korozji,
- drzwi skrzydłowe tylne – odpryski powłoki lakierowej, powgniatane punktowo,
- rama drzwi skrzydłowych tylnych – porysowana,
- próg lewy – powłoka lakierowa wytarta, z ogniskami korozji,
- próg prawy – powłoka lakierowa wytarta, z ogniskami korozji, wgnieciony punktowo,
- słupek środkowy prawy – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- ściana działowa – porysowana,
- obudowy wnęk kół tylnych (lewego oraz prawego) – powgniatane, porysowane,
- zderzak przedni – porysowany,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego wraz z lampą kierunkowskazu – porysowana,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego wraz z lampą kierunkowskazu – porysowana,
- zderzak tylny – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- lampa zespolona tylna prawa – klosz pęknięty.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*

































































































































































































