

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-79/2025_WH2090A

Numer szkody / sprawy SM-79/2025_WH2090A
Nr kalkulacji 8082

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0117650

Numer rejestracyjny: WH2090A
Numer nadwozia: WAUZZZ4G9JN028244
Marka: AUDI
Model: A6 Avant [4G] 14-18
Typ: A6 2.0 TDI Quattro S tronic
Data pierwszej rejestracji: 13.02.2018
Rok produkcji: 2017

WYCENA

Nr wyceny: 7965
Data wyceny: 21.02.2025
Wycena na dzień: 21.02.2025
Wersja bazy danych: 2025.02
Wartość: 55 800,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8082**
 Data wyceny **21.02.2025**
 Wycena na dzień **21.02.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-79/2025_WH2090A

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0117650 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WH2090A / WAUZZZ4G9JN028244
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 13.02.2018 / 84
 Rok produkcji 2017
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 231 056 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 182 400 / 48 656
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka AUDI
 Model A6 Avant [4G] 14-18
 Typ A6 2.0 TDI Quattro S tronic
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.12.2015 - 31.12.2018
 Pojemność silnika (ccm) 1968
 Moc kW / KM 140 / 190
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 7

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.02)	PLN	77 500
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-1 845
Korekta na przebieg	PLN	-3 680
Korekta na rok produkcji	PLN	-4 074
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	6 050
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-18 000
Korekta na stan opon	PLN	-200

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	55 800
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Adaptacyjne światła hamowania - aut. włączanie
- światła awaryjnych w przypadku nagłego hamowania
- Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki- przód, kurtyny powietrzne)
- Alarm
- Asystent światła drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania światła drogowych
- Audi drive select - regulacja charakterystyki układu kierowniczego
- Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmierzchowy światła
- Dywaniki welurowe - przód i tył
- Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika
- Elementy dekoracyjne wnętrza - Satin
- ESC - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 17 (6-ramienne) z ogumieniem 225/55
- Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Hamulec postojowy - elektromechaniczny
- Kierownica wielofunkcyjna 4-ramienna - skórzana
- Klimatyzacja automatyczna
- Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia
- Koło zapasowe - dojazdowe
- Komputer pokładowy z monochromatycznym wyświetlaczem
- Lakier uni
- Lampy ksenonowe PLUS ze spryskiwaczami i światłami do jazdy dziennej LED
- Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED)
- Listwy progowe z aluminium
- Listwy wokół szyb bocznych, srebrne
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne, ogrzewane
- Popielniczka i zapalniczka
- Przedni podłokietnik
- Przycisk Start/Stop
- Radio MMI
- Relingi dachowe w kolorze srebrnym
- Spoiler dachowy w kolorze nadwozia
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- System MMI z 6,5 calowym wyświetlaczem (chowany)
- System Start/Stop z systemem rekuperacji
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby termoizolacyjne
- Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
- Tapicerka tkaninowa Effekt
- Tempomat
- Tylne kanapa składana, dzielona
- Tylne podłokietnik
- Uchwyty ISOFIX - przód i tył
- Wspomaganie układu kierowniczego - Servotronic
- Zamek centralny z pilotem
- Zawieszenie dynamiczne

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Audi Connect + Audi Phone Box (V)	PLN	490
• Audi parking system przód/tył - czujniki parkowania (V)	PLN	410
• Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika (V)	PLN	280
• Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) z ogumieniem 245/45 (V)	PLN	480
• Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy (V)	PLN	660
☐ Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy ☐ Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa		
• Fotele przednie sportowe (V)	PLN	340
☐ Fotele przednie sportowe ☐ Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa		
• Kamera ułatwiająca parkowanie (V)	PLN	240
• Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa - skórzana (V)	PLN	60
• Komputer pokładowy z funkcją optymalizacji zużycia paliwa z kolorowym wyświetlaczem (V)	PLN	210
• Lakier metalik (V)	PLN	520
• Lampy w technologii LED (diodowe) z asystentem światła drogowych, skrętne (V)	PLN	460

• Listwy progowe z logo S-line (V) (G)	PLN	
• Lusterka boczne elektrycznie składane z funkcją pamięci (V)	PLN	130
• Pakiet promocyjny Comfort (V)	PLN	440
□ Fotele przednie ogrzewane		
□ System nagłośnienia Audi Sound System		
□ Tapicerka skórzana Milano		
• S line selection (V)	PLN	350
□ Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) V-design z ogumieniem 245/45		
□ Pakiet stylistyczny S line Exterior		
• Szyby dodatkowo przyciemniane, tył (szyby privacy) (V)	PLN	240
• Tapicerka łączona Alcantara/skóra (V)	PLN	740

SUMA	PLN	6 050
-------------	------------	--------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
------------------------------------	--	--------------

• Ślady wcześniejszych napraw lakierni (-5%)	PLN	-3 600
• Brak możliwości sprawdzenia pojazdu (-10%)	PLN	-7 200
• Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN	-7 200

SUMA	PLN	-18 000
-------------	------------	----------------

OPONY		Zakup
--------------	--	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), DOJAZDOWE,		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	16	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 1, Opona 2 (prawa), TAURUS, 245/45R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	16	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 2, Opona 1 (lewa), TAURUS, 245/45R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	16	
Obniżka na zniszczenie [%]:	100	
Wartość (brutto)	PLN	-200
Oś 2, Opona 2 (prawa), TAURUS, 245/45R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	16	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
SUMA	PLN	-200

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd niesprawny technicznie.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Stwierdzono drobne zapocenia i wycieki płynów eksploatacyjnych.

Silnik uruchomiono.

Brak płynu chłodzącego.

Odstąpiono od próby ruchowej.

Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności silnika wraz z osprzętem w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.
Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.
Tarcza koła przedniego lewego – uszkodzona, zamontowane koło dojazdowe.
Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD WYDECHOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:
- błotnik przedni prawy [170 µm],
- drzwi przednie prawe [210 – 220 µm],
- drzwi tylne prawe [260 – 290 µm],
- błotnik tylny prawy [170 – 290 µm].
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi tylne lewe – zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- osłona dolna silnika – zdemonstrowana,
- zderzak tylny – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- nakładka progu prawego – pęknięta.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*











































