

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-163/2025_WH9980A

Numer szkody / sprawy SM-163/2025_WH9980A
Nr kalkulacji 8283

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0159349

Numer rejestracyjny: WH9980A
Numer nadwozia: JMZDM6WHA01322364
Marka: MAZDA
Model: CX-30 19-
Typ: CX-30 2.0 mHEV Exclusive-Line 2WD aut
Data pierwszej rejestracji: 05.04.2023
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 8166
Data wyceny: 14.04.2025
Wycena na dzień: 14.04.2025
Wersja bazy danych: 2025.04
Wartość: 114 100,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8283**
 Data wyceny **14.04.2025**
 Wycena na dzień **14.04.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-163/2025_WH9980A

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0159349

Numer rejestracyjny / numer VIN WH9980A / JMZDM6WHA01322364
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 05.04.2023 / 24
 Rok produkcji 2022
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 20 966 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 43 200 / -22 234
 Lakier czerwony metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka MAZDA
 Model CX-30 19-
 Typ CX-30 2.0 mHEV Exclusive-Line 2WD aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.06.2023 - ...
 Pojemność silnika (ccm) 1998
 Moc kW / KM 137 / 186
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.04)	PLN	114 600
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-538
Korekta na przebieg	PLN	2 540
Korekta na rok produkcji	PLN	-5 751
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	9 440
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-5 830
Korekta na stan opon	PLN	-360

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	114 100
---------------------------------	------------	----------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 8 głośników
- ABS
- Airbag 6 sztuk: przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Alarm
- Aplikacja MyMazda - pakiet darmowych usług połączonych
- Apple Carplay i Android Auto (beprzewodowy)
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmiernych
- Czujniki parkowania, przód i tył
- DSC - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 18 Silver z ogumieniem
- Fotele przednie podgrzewane
- Gniazdo 12V
- G-Vectoring Control+ - zaawansowany system zwiększania przyczepności pojazdu
- Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Autohold
- Immobilizer
- Kamera cofania
- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Lakier uni
- Lusterka boczne podgrzewane i składane elektrycznie
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z podświetleniem
- Lusterko boczne elektrochromatyczne (po stronie kierowcy)
- Lusterko wsteczne fotochromatyczne (przyciemniające się automatycznie)
- Ładowarka bezprzewodowa
- Podłokietnik centralny dla kierowcy i pasażera
- Porty USB-C szt.2
- Przycisk do uruchamiania silnika
- Radio FM i radio cyfrowe DAB
- Reflektory przednie, diodowe LED
- Smart Keyless
- Spryskiwacze reflektorów
- Spryskiwacze reflektorów zintegrowane z wycieraczką przedniej szyby
- System automatycznego hamowania SCBS (zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach)
- System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania (HBC)
- System e-Call - system powiadamiania ratunkowego
- System ergonomicznego sterowania HMI (pokrętko wielofunkcyjne)
- System inteligentnego wspomagania hamowania - SBS
- System monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPMS
- System monitorowania martwego pola (BSM)
- System monitorujący ruch poprzeczny podczas cofania (RCTA)
- System nawigacji Mazda
- System rozpoznający znaki ograniczenia prędkości - TSR
- System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS)
- System wykrywający znużenie kierowcy - Driver Alert
- Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej
- Światła tylne diodowe (LED)
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat adaptacyjny (MRCC)
- Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HLA)
- Wyświetlacz centralny 10.25 cali ze sterowaniem dotykowym
- Wyświetlacz Head-up (na przedniej szybie)
- Zamek centralny z pilotem
- Zegary cyfrowe 7 cali
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth
- Zestaw naprawczy opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Lakier metalik (trójwarstwowy) Soul Red Crystal • Pakiet Comfort Black <ul style="list-style-type: none"> □ Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień □ Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego □ Kierownica podgrzewana □ Tapicerka skórzana Luxury Black □ Wycieraczki przedniej szyby podgrzewane • Pakiet Driver Assistance and Sound <ul style="list-style-type: none"> □ Asystent jazdy (CTS) □ System kamer 360 □ System monitorujący ruch poprzeczny przed pojazdem (FCTA) □ System nagłośnieniowy przestrzenny BOSE (12 głośników) □ System wspomagający hamowanie podczas cofania SCBS-R □ System wykrywający znużenie kierowcy - Driver Alert, z kamerą | PLN
PLN

PLN | 1 330
4 770

3 340 |
|---|-----------------------|-----------------------------|

SUMA

PLN

9 440

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

Zakup

• Konieczność naprawy pojazdu (-5%)	PLN	-5 830
-------------------------------------	-----	--------

SUMA	PLN	-5 830
-------------	------------	---------------

OPONY	Zakup
-------	-------

Oś 1, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 215/55R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	60
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN	-180
-------------------------	------------	-------------

Oś 1, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 215/55R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	60
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN	-180
-------------------------	------------	-------------

Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 215/55R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN
-------------------------	------------

Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 215/55R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN
-------------------------	------------

SUMA	PLN	-360
-------------	------------	-------------

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Wg wskazań komputera pokładowego: „Minął termin przeglądu”.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego – akumulator pojazdu całkowicie rozładowany.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czerwonego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,

- błotnik przedni prawy - listwa ochronna porysowana,
- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, listwa ochronna porysowana,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane, listwa ochronna porysowana,
- błotnik tylny lewy – nakładka plastikowa zarysowana,
- błotnik tylny prawy – zarysowany,
- słupek środkowy lewy – wgnieciony punktowo,
- dach – wgnieciony punktowo.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- obicie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – porysowane,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak przedni – zarysowany, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika

















































































