

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-166/2025_WR855FK

Numer szkody / sprawy SM-166/2025_WR855FK
Nr kalkulacji 8286

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0148953

Numer rejestracyjny: WR855FK
Numer nadwozia: KMHLN41EANU337185
Marka: HYUNDAI
Model: Elantra 21-23
Typ: Elantra 1.6 Modern
Data pierwszej rejestracji: 24.05.2022
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 8169
Data wyceny: 15.04.2025
Wycena na dzień: 15.04.2025
Wersja bazy danych: 2025.04
Wartość: 57 700,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8286**
 Data wyceny **15.04.2025**
 Wycena na dzień **15.04.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-166/2025_WR855FK

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0148953

Numer rejestracyjny / numer VIN WR855FK / KMHLN41EANU337185
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 24.05.2022 / 35
 Rok produkcji 2022
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 28 717 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 50 800 / -22 083
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka HYUNDAI
 Model Elantra 21-23
 Typ Elantra 1.6 Modern
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.02.2021 - 31.08.2023
 Pojemność silnika (ccm) 1598
 Moc kW / KM 90 / 123
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.04)	PLN	57 500
Korekta na przebieg	PLN	1 270
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	1 880
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-2 940

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	57 700
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Alarm
- Asystent podjazdu (HAC)
- Automatyczne włączanie świateł
- Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci
- Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
- Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
- Felgi stalowe 15", z ogumieniem 195/65
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Gazetownik w oparciu fotela pasażera
- Głośniki w drzwiach przednich
- Głośniki wysokotonowe
- Gniazdo 12V
- Gniazdo USB
- Grill przedni w kolorze czarnym
- Hamulec ręczny pomocniczy
- Immobilizer
- Kanapa tylna składana w proporcji 60:40
- Kierownica i dźwignia zmiany biegów obszyte skórą
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Klamki wewnętrzne lakierowane w kolorze czarnym
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja manualna
- Kluczyk z pilotem
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy z 4,2 calowym ekranem kolorowym
- Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
- Lakier uni, specjalny
- Listwy okienne w kolorze czarnym
- Listwy progowe
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne z funkcją dzień i noc
- Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera rozsuwane i podświetlane, z lusterkami
- Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz przestrzeni bagażowej
- Oświetlenie przedniego schowka
- Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje
- Podsufitka materiałowa
- Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
- Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
- Port USB w konsoli centralnej
- Radio DAB+RDS
- Reflektory halogenowe (mijania i drogowe)
- System Bluetooth
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System monitorowania tylnej kanapy (RSA)
- System ratunkowy E-CALL
- Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym
- Szyby sterowane elektrycznie, kierowcy z funkcją Auto Down
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne LED, tylne
- Tapicerka materiałowa Woven
- Uchwyty na napoje
- Wspomaganie kierownicy - elektryczne
- Wyciszenie maski
- Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości
- Zamek centralny
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw naprawczy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Lakier metaliczny	PLN	780
• Pakiet Tech	PLN	1 100
☐ Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi		
☐ System Bluetooth z rozpoznawaniem głosowym		
☐ System multimedialny z 8" kolorowym ekranem dotykowym, DAB,		

SUMA**PLN****1 880****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Konieczność naprawy pojazdu (-5%)	PLN	-2 940
-------------------------------------	-----	--------

SUMA**PLN****-2 940****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), DĘBICA, 195/65R15**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), DĘBICA, 195/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), DĘBICA, 195/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), DĘBICA, 195/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – zarysowane,
- drzwi przednie prawe – wgniezione punktowo,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy – wgnieciony punktowo.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- zderzak przedni – porysowany, poszycie przecięte miejscowo,
- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika









 현대자동차(주)				HYUNDAI MOTOR COMPANY	
변속기 TRANSM	차축 AXLE	도장 PAINT	의장 TRIM	e9*2007/46*6833	
M6T NNB				KMHLN41EANU337185	
정비부호 S.V.C	형식 APPD	승인 MODEL	번호 NO	1720 kg	
				2920 kg	
				1-1030 kg	
				2-950 kg	
HYUNDAI MOTOR COMPANY Contact Address: Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH Hyundai-Platz 65428 Rüsselsheim Germany					



















































































