

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-123/2025_WW871TJ

Numer szkody / sprawy SM-123/2025_WW871TJ
Nr kalkulacji 8183

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0145201

Numer rejestracyjny: WW871TJ
Numer nadwozia: W1K2573141A088577
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: CLS [C 257] 20-23
Typ: CLS 220 d AMG
Data pierwszej rejestracji: 12.03.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8066
Data wyceny: 19.03.2025
Wycena na dzień: 19.03.2025
Wersja bazy danych: 2025.03
Wartość: 210 000,00 zł (zakup brutto)

Numer wyceny **8183**
 Data wyceny **19.03.2025**
 Wycena na dzień **19.03.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-123/2025_WW871TJ

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0145201 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WW871TJ / W1K2573141A088577
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 12.03.2021 / 48
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 61 474 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 110 400 / -48 926
 Lakier biały perłowy
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka MERCEDES-BENZ
 Model CLS [C 257] 20-23
 Typ CLS 220 d AMG
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.07.2020 - 31.10.2023
 Pojemność silnika (ccm) 1950
 Moc kW / KM 143 / 194
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 9

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.03)	PLN	177 800
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-1 350
Korekta na przebieg	PLN	11 220
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	37 350
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-15 010

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	210 000
---------------------------------	------------	----------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Adaptacyjny układ świateł drogowych
- Airbag kolan kierowcy
- Aktywny asystent układu hamulcowego
- Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem
- Antena GPS
- Asystent ograniczeń prędkości - Speed Limit Assist (rozpoznawanie znaków drogowych)
- Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny
- Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera
- Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył
- Dodatkowe oświetlenie wnętrza (pakiet oświetlenia wnętrza)
- DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy
- Dywaniki welurowe AMG
- EASY-PACK - możliwość załadunku dłuższych przedmiotów
- Felgi aluminiowe 19 AMG 5-podwójnych ramion z ogumieniem p: 245/40 t: 275/35, wysoki połysk
- Gaśnica zamontowana z przodu przy fotelu kierowcy
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Kierownica wielofunkcyjna sportowa w skórze Nappa
- Kierownica z manetkami zmiany biegów
- Klimatyzacja automatyczna THERMATIC
- Konsola centralna z drewna jesionu w szarym kolorze
- Lakier uni
- Lampy przednie LED
- Listwy progowe drzwi, podświetlane
- Live Traffic Information
- Mirrorlink
- Narzędzia do zmiany koła
- Oparcie tylnej kanapy składane
- Oświetlenie Ambient w 64 kolorach
- Podsufitka materiałowa - szara
- Przygotowanie do Car Sharing
- Przygotowanie do Live Traffic Information
- Przygotowanie do usług nawigacyjnych
- Rozszerzone funkcje MBUX
- Sportowy układ hamulcowy z tarczami o większej średnicy na przedniej osi
- Stylizacja AMG
- System antywłamaniowy
- System bezprzewodowego ładowania telefonu
- System kontroli ciśnienia w oponach - RDK
- System nawigacji satelitarnej na dysku twardym
- System ochrony pieszych
- System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system
- System rozpoznawania znaków drogowych
- System zapobiegający kolizjom (CPA)
- Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione
- Tapicerka materiałowa
- Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony
- Touchpad - interfejs sterowany dotykowo
- Tuner radiowy cyfrowy DAB
- Uchwyt na kubki, podwójny
- Usługi Remote Services Plus
- Wykończenie wnętrza w drewnie - jesion szary
- Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
- Zawieszenie komfortowe obniżone
- Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności - 66 litrów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• AIR BODY CONTROL - zawieszenie pneumatyczne z trybami pracy Sport i komfort (V)	PLN	2 590
• Felgi aluminiowe 20 AMG wieloramienne, z ogumieniem przód: 245/35, tył: 275/30 (kod: RVP) (V)	PLN	1 640
• Fotele przednie - wentylowane (V)	PLN	1 500
• Fotele tylne podgrzewane (V)	PLN	490
• Klimatyzacja komfortowa - THERMOTRONIC (V)	PLN	940
• Lakier designo - diamond white bright (V)	PLN	2 250
• Pakiet Air-Balance (V)	PLN	670
□ System poprawy jakości powietrza z jonizatorem i paletą zapachów		
• Pakiet Night (V)	PLN	1 000
□ Elementy zewnętrzne w kolorze czarnym o wysokim połysku		
□ Felgi aluminiowe 19 AMG 5-podwójnych ramion czarne z ogumieniem		
• Pakiet Pamięci (V)	PLN	2 040
□ Fotele przednie elektr. regulowane z pamięcią ustawień		
□ Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi		
□ Fotele przednie, kolumna kierownicy oraz lusterka boczne z pamięcią		
□ Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie		
□ Pakiet Lusterka		
• Pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy Plus (V)	PLN	4 870

□ Asystent układu kierowniczego □ System DISTRONIC - asystent odległości □ System PRE-SAFE		
● Pakiet wyposażenia premium PLUS (V)	PLN	16 280
□ Dach szklany - elektryczny □ Fotele przednie podgrzewane □ Pakiet asystenta parkowania z kamerą 360 □ Pakiet KEYLESS-GO □ Pakiet Lusterka □ Pakiet Pamięci □ Pakiet świateł MULTIBEAM LED □ System COMAND Online (system nawigacji) □ System nagłośnienia Burmester Surround □ Tapicerka skórzana □ Widescreen Cockpit – 12,3 wyświetlacz z 3 różnymi do wyboru		
● Podsufitka materiałowa - czarna (V)	PLN	480
● Przygotowanie do montażu systemu multimedialnego z tyłu pojazdu (V)	PLN	230
● Rozszerzona rzeczywistość MBUX dla nawigacji (V)	PLN	530
● Wspomaganie zamykania drzwi (V)	PLN	750
● Wykończenie konsoli centralnej drewnem jesionowym w kolorze czarnym (V) (G)	PLN	
● Wykończenie wnętrza w drewnie - jesion, czarny (V)	PLN	70
● Wyświetlacz multimedialny 12,3 cala (V)	PLN	1 020

SUMA	PLN	37 350
-------------	------------	---------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
------------------------------------	--	--------------

● Konieczność naprawy pojazdu (-8%)	PLN	-15 010
-------------------------------------	-----	---------

SUMA	PLN	-15 010
-------------	------------	----------------

OPONY		Zakup
--------------	--	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 245/35R20		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	16	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 1, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 245/35R20		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	16	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 275/30R20		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	16	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 275/30R20		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	16	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Wg wskazań komputera pokładowego: „Pojazd wykrył zderzenie w dn. 28.02. o godz. 17:02 (część przednia), przegląd A3 wymagany od 17 886 km”.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy perłowego.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Część przednia nadwozia oklejona folią ochronną PPF.

Pojazd po kolizji ze zwierzęciem – część przednia uszkodzona.

Konieczność weryfikacji stanu technicznego nadwozia wraz z osprzętem w warunkach serwisowych.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni lewy – zarysowany.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- pokrywa komory silnika – pocięta.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- szyba czołowa – porysowana, punktowe odpryski powłoki lakierowej,

- nakładka progu prawego – porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak przedni – pęknięty, listwa dolna pęknięta.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Marcin Szura
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*































































































2025/03/18 09:35



2025/03/18 09:35
























2025/03/18 09:37



2025/03/18 09:37







2025/03/18 09:38



MOTDEXPERT



2025/03/18 09:38



MOTDEXPERT









































