

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-31/2025_ZK5449J

Numer szkody / sprawy SM-31/2025_ZK5449J
Nr kalkulacji 7958

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0122840

Numer rejestracyjny: ZK5449J
Numer nadwozia: W0VMRY602KB181404
Marka: OPEL
Model: Movano CDTI Euro 6 2299ccm - 130KM 3,5t 16-19
Typ: Movano CDTI L2H2
Data pierwszej rejestracji: 28.06.2019
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 7841
Data wyceny: 24.01.2025
Wycena na dzień: 24.01.2025
Wersja bazy danych: 2025.01
Wartość: 45 400,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **7958**
 Data wyceny **24.01.2025**
 Wycena na dzień **24.01.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-31/2025_ZK5449J

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0122840 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN ZK5449J / W0VMRY602KB181404
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 28.06.2019 / 67
 Rok produkcji 2019
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 334 801 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 187 900 / 146 901
 Lakier srebrny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Przeciętny
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka OPEL
 Model Movano CDTI Euro 6 2299ccm - 130KM 3,5t 16-19
 Typ Movano CDTI L2H2
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Furgon, wysoki dach / 4 / 3
 Okres dostępności 01.08.2016 - 31.07.2019
 Pojemność silnika (ccm) 2299
 Moc kW / KM 96 / 130
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6
 Dopuszczalna masa całkowita 3 500
 Masa własna / ładowność 2 088 / 1 412
 Rozstaw osi 1 / 2 3 682 /

WYCENA POJAZDU

		Zakup
Notowanie Eurotax (baza danych 2025.01)	PLN	52 000
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	180
Korekta na przebieg	PLN	-6 130
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	1 600
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-2 300

Wartość pojazdu (brutto) PLN 45 400

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Airbag kierowcy
- Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna
- Drzwi tylne nieprzeszkłone, otwierane pod kątem 180 st.
- Filtr przeciwpyłkowy
- Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach i z podłokietnikiem
- Gniazdo 12V
- Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego zamykania drzwi
- Lakier uni
- Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie
- Pełnowymiarowe koło zapasowe
- Przegroda kabiny pełna bez okna
- Radio R16 BT USB z Bluetooth i 2 głośnikami
- System antypoślizgowy ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego EBA
- System stabilizacji toru jazdy ESP z systemem Traction Control
- Szyby przednie sterowane elektrycznie
- Tapicerka materiałowa
- Uchwyty do mocowania ładunku
- Zamek centralny z pilotem
- Zbiornik paliwa 80 litrów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE Zakup

• Czujniki parkowania z tyłu (V)	PLN	100
• Fotel kierowcy amortyzowany hydraulicznie, z podłokietnikiem (V)	PLN	400
• Gniazdo 12V na lewym tylnym słupku (V)	PLN	20
• Komputer pokładowy (V)	PLN	40
• Lakier metalik (V)	PLN	280
• Pakiet Klimatyzacji (V)	PLN	630
☐ Klimatyzacja manualna		
☐ Radio CD16 BT USB ze sterowaniem w kierownicy		
• Tempomat z ogranicznikiem prędkości i komputerem pokładowym (V)	PLN	70
• Zbiornik paliwa 105 litrów (V)	PLN	60

SUMA PLN 1 600

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ Zakup

• Konieczność naprawy pojazdu (-5%)	PLN	-2 300
-------------------------------------	-----	--------

SUMA PLN -2 300

OPONY Zakup

Oś 1, Opona 1 (lewa), HANKOOK, 225/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), HANKOOK, 225/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 225/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	55
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 225/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	55
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:**OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.**

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie oględzin stwierdzono:
Kontrolka serwisowa świecąca stale podczas pracy silnika.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.
Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.
Silnik uruchomiono.
Kontrolka „check engine” świecąca stale podczas pracy silnika.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.
Stwierdzono stuki podczas pracy zawieszenia.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Stwierdzono stuki podczas pracy układu.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru srebrnego - lakier dwuwarstwowy metalik
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni prawy – zarysowany,
- drzwi przesuwne prawe – wgniecione,
- poszycie boku lewego – wgniecione, porysowane,
- drzwi skrzydłowe tylne – powgniatane punktowo, zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- zderzak przedni – porysowany,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – zarysowana,
- zderzak tylny – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – pęknięta.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- listwa ochronna poszycia boku lewego (2 szt.).

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*

















































