

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-37/2025_ZS494LH

Numer szkody / sprawy SM-37/2025_ZS494LH
Nr kalkulacji 7964

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0132637

Numer rejestracyjny: ZS494LH
Numer nadwozia: MMCJYKL10JH016953
Marka: MITSUBISHI
Model: L 200 15-19
Typ: L200 2.4 d DC Instyle aut EU6
Data pierwszej rejestracji: 28.01.2019
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 7847
Data wyceny: 24.01.2025
Wycena na dzień: 24.01.2025
Wersja bazy danych: 2025.01
Wartość: 70 700,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **7964**
 Data wyceny **24.01.2025**
 Wycena na dzień **24.01.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-37/2025_ZS494LH

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0132637

Numer rejestracyjny / numer VIN ZS494LH / MMCJYKL10JH016953
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 28.01.2019 / 72
 Rok produkcji 2018
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia / Nie podano
 Przebieg standardowy / różnica (km) 121 200 /
 Lakier czarny uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka MITSUBISHI
 Model L 200 15-19
 Typ L200 2.4 d DC Instyle aut EU6
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Pickup / 4 / 5
 Okres dostępności 01.06.2018 - 30.09.2019
 Pojemność silnika (ccm) 2442
 Moc kW / KM 133 / 181
 Paliwo / katalizator Diesel / Brak
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 5

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.01)	PLN	92 500
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-1 307
Korekta na rok produkcji	PLN	-1 505
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-18 240
Korekta na stan opon	PLN	-720

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	70 700
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania (EBD)
- Chromowane obudowy lusterek bocznych
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmiernych
- Dostęp bezkluczykowy
- Dźwignia zmiany biegów skórzana
- Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 245/65
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach
- Fotele przednie podgrzewane
- Gniazdo 12V
- Kamera cofania
- Kanał grzewczy dla tylnych siedzeń
- Kierownica skórzana regulowana w 2 płaszczyznach
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierunkowskazy w lusterkach bocznych
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klamki zewnętrzne chromowane
- Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Lakier Uni
- Lusterka boczne ogrzewane regulowane i składane elektrycznie
- Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
- Łopatki do zmiany biegów przy kierownicy
- Mocowania ISOFIX do fotelika dziecięcego w 2. rzędzie
- Osłona chłodnicy chromowana
- Oświetlenie wnętrza w podsuficie z przodu i z tyłu
- Podłokietnik tylny
- Poduszka powietrzna kolanowa dla kierowcy
- Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera
- Poduszki powietrzne kurtynowe i boczne
- Progi boczne z chromowanym wykończeniem
- Radio CD/MP3 (6 głośniki) + USB z dotykowym wyświetlaczem
- Reflektory przednie bi-ksenonowe
- Reflektory przednie przeciwmgielne
- Schowek na okulary
- Spryskiwacze przednich reflektorów
- System nawigacji satelitarnej zintegrowany z radioodtwarzaczem
- System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW)
- System ostrzegania o nagłym hamowaniu (ESS)
- System priorytetu hamulca (BOS)
- System stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (ASTC)
- System stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA)
- Szyba tylna ogrzewana
- Szyba w tylnej części nadwozia przyciemniana
- Szyby sterowane elektrycznie, przód i tył
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka skórzana
- Tempomat ze sterowaniem kierownicy
- Trzecie światło stop LED
- Tuner cyfrowy DAB
- Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni ładunkowej (x6)
- Wspomaganie hamowania (Brake Assist)
- Wspomaganie ruszania na wzniesieniu (HSA)
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyświetlacz wielofunkcyjny, centralny
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzak przedni w kolorze nadwozia
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth ze sterowaniem na kierownicy

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

• Brak możliwości sprawdzenia pojazdu (-10%)	PLN	-9 120
• Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN	-9 120

SUMA **PLN** **-18 240**

OPONY

Zakup

Oś 1, Opona 1 (lewa), COLLINS, 245/60R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN **-180**

Oś 1, Opona 2 (prawa), COLLINS, 245/60R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN **-180**

Oś 2, Opona 1 (lewa), COLLINS, 245/60R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-180****Oś 2, Opona 2 (prawa), COLLINS, 245/60R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-180****SUMA****PLN****-720****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd niesprawny technicznie.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak możliwości ustalenia przebiegu pojazdu – drogomierz elektroniczny.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Stwierdzono drobne zapocenia i wycieki płynów eksploatacyjnych.

Mimo prób, silnika nie uruchomiono.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD WYDECHOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni lewy – wgnieciony, zarysowany, ogniska korozji,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- burta skrzyni ładunkowej lewa- wgnieciona, porysowana,
- burta skrzyni ładunkowej tylna – porysowana, ogniska korozji.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- pokrywa komory silnika – pogięta.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- obicie skórzane wieńca koła kierownicy – wytarte.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak przedni – pęknięty, brak zaślepki spryskiwacza reflektora lewego,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – połamana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika







































