

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	24/11/04/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Rafał Choromański
Przedmiot raportu:	Wózek teleskopowy JCB TLT 250 TCR
Nr fabryczny:	JCBTLT25T81176666
Data sporządzenia raportu:	16-04-2025r
Wartość rynkowa:	- PLN netto



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 15-04-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 24/11/04/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem raportu jest wózek teleskopowy JCB TLT 250 TCR. Jest to pojazd mechaniczny o napędzie silnikowym, przystosowany do przewozu materiałów o znacznej masie, stosowany w transporcie bliskim i magazynowaniu.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wózek teleskopowy
Producent:	JCB
Typ/model:	TLT 250 TCR
Numer fabryczny:	JCBTLT25T81176666
Rok produkcji:	2008
Czas pracy:	9495h
Masa własna:	4200kg
Rodzaj paliwa:	LPG
Silnik:	JCB
Moc silnika:	Brak danych
Udźwig:	2500kg
Wyposażenie:	- widły paletowe - oświetlenie robocze

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny z zewnątrz i wewnątrz. Wózek teleskopowy zmagazynowany na placu i niezabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

Wózek teleskopowy częściowo sprawny. Rozruch silnika utrudniony. Maszyna wyłączona z eksploatacji. Widoczne liczne wycieki oleju i płynów eksploatacyjnych z silnika. Wg informacji przekazanych przez osobę udostępniającą: „stan techniczny maszyny zły. Wózek zużyty, widocznych wiele wycieków. Słaby silnik LPG - pracuje ciężko. Wózek przechodził częste naprawy, brak możliwości podłączenia chwytaka oraz łyżki”.

Na elementach zewnętrznych obłachowania wózka widoczne liczne zarysowania, przetarcia i ogniska korozji.

Możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń wózka widłowego podczas pełnej próby pracy.

Ogumienie wózka widłowego w przeciętnym stanie.

Podczas oględzin nie okazano dokumentacji technicznej wózka JCB TLT 250 TCR.

Badanie UDT ważne do: 07.2025

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny urządzenia ocenia się jako zły.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

- zł netto

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.













































