

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	145/08/05/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Rozsiewacz nawozów przyczepiany LISICKI Sp. z o.o. N062
Nr fabryczny:	13012000388
Data sporządzenia raportu:	14-05-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 12-05-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Mirela Słomińska w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 145/08/05/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem wyceny jest rozsiewacz nawozów przyczepiany LISICKI Sp. z o.o. N062. Służy do równomiernego rozprawiania nawozów mineralnych, wapna, soli lub piasku na polach uprawnych oraz drogach. Wykorzystywany jest głównie w rolnictwie do nawożenia gruntów oraz w zimowym utrzymaniu dróg przez służby komunalne.

Dane identyfikacyjne i parametry techniczne:

Nazwa:	Rozsiewacz nawozów przyczepiany
Producent:	LISICKI Sp. z o.o.
Typ/model:	N062
Numer fabryczny:	13012000388
Rok produkcji:	Brak danych
Masa:	Bez kraty zasypowej: 900 kg Z kratą zasypową: 990 kg
Pojemność ładunkowa:	2,1 m ³
Maksymalna ładowność:	3000 kg
Zapotrzebowanie mocy:	60 KM
Prędkość robocza:	4–10 km/h
Tarcze rozsiewające:	2 sztuki, wykonane z blachy kwasoodpornej
Napęd:	mechaniczny z wałka WOM (540 obr./min)
Wymiary transportowe:	Długość: 4600 mm Szerokość: 1880 mm Wysokość: 1430 mm (1750 mm z kratą zasypową)

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedmiot został okazany na otwartej przestrzeni, bez zabezpieczenia przed wpływem warunków atmosferycznych. Urządzenie wizualnie w stanie dość dobrym. Stwierdzono ślady przechowywania na zewnątrz, w tym zabrudzenia, powierzchniową korozję, zarysowania oraz miejscowe ubytki powłoki lakierniczej.

Ponadto odnotowano korozję na kracie zasypowej oraz błotnikach.

Ogumienie stosunkowo dobrze zachowane, z szacowanym zużyciem na poziomie około 30%.

Przedmiot nie posiada własnego napędu, a ze względu na brak możliwości technicznych nie przeprowadzono próby ruchowej, co uniemożliwia ocenę stanu mechanicznego podzespołów. W związku z tym istnieje ryzyko występowania wad ukrytych.

Na tabliczce znamionowej widoczne jest oznaczenie zgodności CE, potwierdzające spełnienie podstawowych wymagań bezpieczeństwa i zgodność z normami Unii Europejskiej.

Nie okazano żadnej dokumentacji technicznej ani użytkowej urządzenia.

Szczegółowy stan techniczny i wizualny został przedstawiony w dokumentacji fotograficznej.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

































































