

Nr zlecenia: 91/14/11/2024/CarArena STANDARD

z dnia: 14.11.2024

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Sebastian Sajdak /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XI-2024	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M B J R 7 N X 8 M Y 1 6 0 2 0 7
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	WE3W830
Model pojazdu:	Octavia IV 1.5 TSI e-Tec MR`20 E6d	Nr Info-Ekspert:	034-04479
Wersja:	Ambition DSG	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza		172902 km	
Data pierwszej rejestracji		22.07.2021	
Data ważności badania technicznego		16.07.2026	
Rodzaj nadwozia		kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe	
Dop. masa całkow.		1920 kg	
Jednostka napędowa		z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)	
Pojemność / Moc silnika		1498 ccm / 110kW (150KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		automatyczna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Biały 2-warstwowy typu uni	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE					
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia		L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół		29	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach	
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS		30	Sygnalizacja otwartych drzwi	
3	Bluetooth		31	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł	
4	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania		32	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy	
5	Czujniki parkowania - tył z MANOEUVRE ASSIST		33	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Kessy Go	

6	Funkcja SMART LINK	34	System DSR
7	Głośniki 8 szt.	35	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
8	Gniazdo 12V w bagażniku	36	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
9	Hamulec postojowy elektromechaniczny	37	System Front Assist
10	Immobilizer	38	System kontroli ciśnienia w oponach
11	Kamera cofania	39	System ostrzegający przed zjechaniem z pasa ruchu
12	Kierownica 2-ramienna	40	System pokolizyjny ACS
13	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	41	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
14	Komputer pokładowy	42	System Start/Stop
15	Kurtyny powietrzne boczne	43	System wspomagający hamowanie w zakrętach
16	Lusterko wewnętrzne z czujnikiem wilgotności	44	System wspomagania ruszania pod górę
17	Miotelka w schowku drzwi kierowcy	45	Szyby regulowane elektrycznie z mechanizmem zapobiegającym przycięciu tylne
18	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	46	Światła do jazdy dziennej
19	Poduszka powietrzna kierowcy	47	Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem łuków LED
20	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	48	Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami
21	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	49	Tarcze kół aluminiowe 17" "Rotare Aero"
22	Poduszki powietrzne boczne przednie	50	Tuner radiowy cyfrowy DAB
23	Radio Skoda Auto Swing (wyświetlacz 8,25" ,USB-C)	51	Usługa Care Connect
24	Reflektory LED Basic	52	Wspomaganie układu kierowniczego
25	Relingi dachowe czarne	53	Wycieraczka szyby tylnej
26	Roleta do bagażnika	54	Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy
27	Schówek na okulary	55	Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane
28	Siatki mocujące bagaż 3 szt.	56	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Podłokietniki centralne: przedni i tylny
Podłokietnik centralny przedni
Podłokietnik siedzeń tylnych
- System kontroli poślizgu ASR/MSR
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
System p/poślizgowy MSR
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- +Koło zapasowe
- Lakier Biel Candy
- System parkowania Park Assist (dopłata)
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*FIRESTONE	205/55	R17	95V	ROADHAWK 2	5,0
Przednie prawe:	*FIRESTONE	205/55	R17	95V	ROADHAWK 2	5,0
Tylne lewe:	*FIRESTONE	205/55	R17	95V	ROADHAWK 2	7,0
Tylne prawe:	*FIRESTONE	205/55	R17	95V	ROADHAWK 2	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
2	Błotnik tylny	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100	
2	Dach		80	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Drzwi przednie	L	90	
5	Drzwi tylne	L	80	
6	Błotnik tylny	L	240	
7	Błotnik przedni	P	70	
8	Drzwi przednie	P	80	
9	Drzwi tylne	P	70	
10	Błotnik tylny	P	80	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, pęknięcia		

2	Zderzak tylny	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, pęknięcia	
3	Szyba przednia	Odpryski, pęknięcia	

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Komunikaty na zestawie wskaźników: Akumulator 12V słaby. Doładowanie podczas jazdy.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	okazano 2szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK TYMCZASOWY - SKAN
3	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
4	Podnośnik samochodowy	TAK
5	Instrukcja obsługi	TAK
6	Gaśnica	TAK
7	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.


ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



19 listopada 2024

Fot. nr 37



19 listopada 2024

Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



RZECZPOSPOLITA POLSKA

POZWOLENIE CZASOWE

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY

01-003 WARSZAWA

SOLIDARNOŚCI 90

ORGAN WYDAJĄCY

CEL WYDANIA POZWOLENIA CZASOWEGO

Art. 74 ust. 2 pkt 1

A

WE 3W830

D.1

SKODA

D.2

NX

D

D.3

ACDFYAX0 NFD7FD7CW0074E1VL011A04

OCTAVIA

RODZAJ POJAZDU / PRZEZNACZENIE

SAMOCHOÓD OSOBOWY

DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ

NAJWIĘKSZY DOP. NACISK OSI

9,70

E

TMBJR7NX8MY160207

B

2021-07-22

I

2024-11-05

H

2024-12-05

SERIA PC/AAK

8159518

Fot. nr 79

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

3.23011013 Adam Regulski

System INFO-EKSPERT / SRTSiRD

Strona 46