



Wycena numer: TMBAG7NXXMY081885_2

z dnia: 2025/02/28

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2020

Model: Octavia IV 2.0 TDI MR`20 E6d

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: EL9W256

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBAG7NXXMY081885



Nr INFO-EKSPERT

034-04400

Data pierwszej rejestracji

2020/12/18

Data ważności badania technicznego

2025/12/14

Data oględzin

2025/02/28

Miejsce oględzin

ŁÓDŹ ŁÓDŹ_

łódzkie

Wskazanie drogomierza

231202 km

Okres eksploatacji pojazdu (20/12/18-25/02/28)

50 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

ZIELONY 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkowita

1910 kg

Rodzaj nadwozia

liftback 5 drzwiowy

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1968 ccm / 116KM (85kW)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej



OCENA TECHNICZNA nr: TMBAG7NXXMY081885_2

z dnia: 2025/02/28

Wykonawca opinii : Moto-Rzeczoznawcy ,93-264 Łódź ,Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2020

Model: Octavia IV 2.0 TDI MR`20 E6d

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: EL9W256

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBAG7NXXMY081885

Nr INFO-EKSPERT	034-04400
Data pierwszej rejestracji	2020/12/18
Data ważności badania technicznego	2025/12/14
Data oględzin	2025/02/28
Miejsce oględzin	ŁÓDŹ ŁÓDŹ_
	łódzkie
Wskazanie drogomierza	231202 km
Okres eksploatacji pojazdu (20/12/18-25/02/28)	50 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	ZIELONY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 116KM (85kW)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE (2020.10-2020.11)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	32	Siatki mocujące bagaż 3 szt.
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	33	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach
3	Bluetooth Plus (WLAN, obsługa głosowa, wzmacnianie sygnału GSM, ładowarka indukcyjna)	34	Sygnalizacja otwartych drzwi
4	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania	35	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
5	Czujniki parkowania - tył z MANOEUVRE ASSIST	36	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
6	Funkcja SMART LINK	37	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Kessy Go
7	Głośniki 8 szt.	38	System DSR
8	Gniazdo 12V w bagażniku	39	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
9	Hamulec postojowy elektromechaniczny	40	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
10	Immobilizer	41	System Front Assist
11	Kamera cofania	42	System kontroli ciśnienia w oponach
12	Kierownica 2-ramienna	43	System kontroli poślizgu ASR/MSR
13	Kierownica podgrzewana pokryta skórą	44	System ostrzegający przed zjechaniem z pasa ruchu
14	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	45	System pokolizyjny ACS
15	Komputer pokładowy	46	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
16	Kurtyny powietrzne boczne	47	System Start/Stop
17	Lakier metalizowany	48	System wspomagający hamowanie w zakrętach
18	Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i	49	System wspomagania ruszania pod górę

19	składane elektrycznie Lusterko wewnętrzne z czujnikiem wilgotności	50	Szyby regulowane elektrycznie z mechanizmem zapobiegającym przycięciu tylne
20	Miotłka w schowku drzwi kierowcy	51	Światła do jazdy dziennej
21	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	52	Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem łuków LED
22	Pakiet COMFORT BASIC	53	Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami
23	Pakiet Selection	54	Tarcze kół aluminiowe 17" "Rotare Aero"
24	Podłokietniki centralne: przedni i tylny	55	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
25	Poduszka powietrzna kierowcy	56	Tuner radiowy cyfrowy DAB
26	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	57	Usługa Care Connect
27	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	58	Wspomaganie układu kierowniczego
28	Poduszki powietrzne boczne przednie	59	Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy
29	Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3	60	Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane
30	Reflektory LED Basic	61	Zestaw naprawczy opon
31	Schówek na okulary		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN 205/55 R17 95V XL ALPIN 6 TL	5,5	53
Przednie prawe:	MICHELIN 205/55 R17 95V XL ALPIN 6 TL	4,0	71
Tylne lewe:	MICHELIN 205/55 R17 95V XL ALPIN 6 TL	4,0	71
Tylne prawe:	MICHELIN 205/55 R17 95V XL ALPIN 6 TL	6,6	39

UWAGI

Przy ustalaniu kompletacji pojazdu posłużono się danymi uzyskanymi z programu InfoEkspert oraz danymi wynikającymi z oględzin pojazdu.

Dokumenty ,kompletacja

Oględzin pojazdu dokonano w obecności zleceniodawcy ,który przedłożył do wglądu :

- Dowód rejestracyjny (nr/seria): 0046108 / BAR
- Dowód ubezpieczenia OC (zakład ubezpieczeniowy ,nr/seria) : n/okazano
- Kluczyki (szt./rodzaj) : 1 kpl.
- Książkę przeglądów serwisowych (ostatni wpis z dn./przebieg) : n/okazano

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym. Nie badano poprawności i budowy numeru VIN.

Zespół napędowy ,komora silnika

Silnik o zapłonie samoczynnym uruchomiono w trybie normalnym. Jednostka napędowa pracowała bez nadmiernej głośności i dymienia, praca w dostępnym dla biegu jałowego spectrum prędkości obrotowych wału korbowego przebiegała prawidłowo ,równomiernie. Nie stwierdzono śladów wycieków oleju na elementach silnika i jego osprzęcie.

W skrzyni biegów nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z załączaniem biegów.

Przeprowadzono próbę ruchową na terenie parkingu.

Układ zawieszenia , układ kierowniczy i elementy podwozia

W wyniku badania organoleptycznego na podstawie przemieszczania pojazdu w ograniczonej przestrzeni parkingu nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w układach kinematycznych elementów zawieszenia oraz układu kierowniczego.

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- obręcz koła PL ze stopu lekkiego - odkształcenie na krawędzi zewnętrznej ,ubytek

- obręcz koła PP ze stopu lekkiego - porysowana na pow zewnętrznnej

Weryfikacja przeprowadzona została w warunkach parkingowych.

Układ hamulcowy

Na podstawie przeprowadzonej na terenie parkingu próby ruchowej stwierdzono ,że zarówno hamulec zasadniczy jak i pomocniczy działają. Nie przeprowadzano próby określenia stopnia sprawności układów hamulcowych.

Zabezpieczenie antykradzieżowe

Immobiliser fabryczny : nie weryfikowano sprawności

Alarm : nie weryfikowano sprawności

Karoseria /nadwozie ,poszycie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- zderzak P - przemieszczony, otarty ,porysowany
- spoiler zderzaka P - urwany
- zderzak T - porysowany ;narożnik P
- listwy ozdobne "chrom" zew. szyb - porysowane
- szyba czołowa - wielopunktowe mikroubytki

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- drzwi PL - starcia lakieru na krawędzi pionowej tylnej
- drzwi TP - miejscowo porysowane
- błotnik TP - liniowo porysowany do warstwy podkładu

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie wewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- wykładziny podłogi ,poszycie tapicerki siedzeń I i II rzędu - zabrudzone
- wykładzina tapicerska ramy drzwi TL/wnętrza - porysowana ,uszkodzona faktura

Wyposażenie uzupełniające ,kompletacja

- zestaw narzędzi fabrycznych - tak
- podnośnik samochodowy - tak
- gaśnica - tak
- trójkąt ostrzegawczy - tak

Usterki , wady wpływające na obniżenie wartości rynkowej przedmiotowego pojazdu

- Poszczególne elementy poszycia karoserii jak i pozostałe elementy nadwozia noszą ślady drobnych zarysowań powłok lakierowanych o różnej intensyfikacji i miejscu występowania.Uszkodzenia te mają charakter eksploatacyjny ,można usunąć je w procesie polerowania powłok lakierowanych.

Uwagi dodatkowe

- Pochodzenie pojazdu : salon Polska
- Poziom paliwa : 25%
- Weryfikacja prawdziwości danych pojazdu(m.in. rok produkcji) : nie przeprowadzono ,przyjęto wg okazanych dokumentów
- Weryfikacja przebiegu : nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach

elektronicznych pojazdu

- Nie przeprowadzano badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Oszacowanie sporządzono na podstawie oględzin wycenianego pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Oszacowanie kosztu naprawy przeprowadzono tylko w oparciu o obraz uszkodzeń. Wyliczony faktyczny koszt naprawy (w oparciu o części alternatywne) może być znacznie niższy.
- Kwalifikacja uszkodzeń przyjęta wg zasady przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia.
- Opracowanie wraz z załącznikami stanowi integralną całość. Żaden z załączników ani samo opracowanie nie mogą być interpretowane oddzielnie.

Zastrzeżenia ograniczające

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być używane w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość

Opracowanie może być wykorzystane tylko przez Zleceniodawcę dla celu jak podano w tytule opracowania.

Opracowanie nie może być publikowane i rozporzechniane w całości lub części bez zgody autora. Opinia stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04-02-1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.nr24 poz93) oraz ustawie z dnia 08-06-1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.nr47 poz211)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: TMBAG7NXXMY081885_2

z dnia: 2025/02/28

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2025

Marka: SKODA


Rok produkcji: 2020

Model: Octavia IV 2.0 TDI MR`20 E6d

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: EL9W256

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



















































































































Wykonawca opinii : Moto-Rzeczoznawcy ,93-264 Łódź ,Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2020


Model: Octavia IV 2.0 TDI MR`20 E6d

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: EL9W256

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



INFORMACJE DODATKOWE

- podano skrajne ,zmierzone wartości grubości powłoki lakierowanej w zaokrągleniu do pełnych wartości.
- Jednostka miary : μm
- pomiary wykonano z wykorzystaniem urządzenia : GL-PRO-2-FAZ ,Prodig-Tech ;