

Nr zlecenia: 34/08/04/2025/Fleetmobility

z dnia: 08.04.2025

Zleceniodawca:

Jania Fleet Mobility sp. z o.o.
Koreańska 31B
52-121 Wrocław

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2025
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN: TMBZZZAAZH D 6 2 9 0 9 3
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny: WW869XV
Model pojazdu:	Citigo MR`12 E6	Nr Info-Ekspert: 034-03590
Wersja:	Fun	Rok produkcji: 2017

Wartość pojazdu brutto (zakup) **12 000 PLN**

Wskazanie drogomierza	227312 km
Data pierwszej rejestracji	10.07.2017
Data ważności badania technicznego	16.05.2025
Rodzaj nadwozia	hatchback 3 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1320 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 44kW (60KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	19	Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3 + złącze AUX IN
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	20	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	21	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV

4	Gniazdo 12V	22	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Immobilizer	23	System kontroli ciśnienia w oponach
6	Kierownica 3-ramienna	24	System p/poślizgowy MSR
7	Klimatyzacja manualna Climatic	25	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
8	Kolumna kierownicy regulowana	26	System wspomagania nagłego hamowania
9	Komputer pokładowy	27	System wspomagania ruszania pod górę
10	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	28	Szyby przednie regulowane elektrycznie
11	Obrotomierz	29	Światła do jazdy dziennej
12	Okleina FUN na masce, drzwiach i pokrywie bagażnika	30	Światła z regulacją kąta pochylenia
13	Oparcie siedzeń tylnych dzielone	31	Tapicerka foteli "Fun"
14	Opony 165/70 R14	32	Tarcze kół aluminiowe 14" opony 175/65
15	Podsufitka w kolorze czarnym	33	Wspomaganie układu kierowniczego elektrohydrauliczne
16	Poduszka powietrzna kierowcy	34	Zamek centralny zdalnie sterowany
17	Poduszka powietrzna pasażera	35	Zderzaki w kolorze nadwozia
18	Poduszki powietrzne boczne przednie	36	Zestaw naprawczy opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Instalacja gazowa LPG

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BARUM 165/70 R14 POLARIS 5	4,0
Przednie prawe:	*BARUM 165/70 R14 POLARIS 5	3,5
Tylne lewe:	*BARUM 165/70 R14 POLARIS 5	5,0
Tylne prawe:	*BARUM 165/70 R14 POLARIS 5	5,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (95 mies.)		21 600 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	182 PLN	21 782 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 007 PLN	22 789 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 6 736 PLN	16 053 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3 547 PLN	
Weryfikacja serwisowa	- 359 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 3 906 PLN	12 147 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 167 PLN	11 980 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		12 000 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Pojazd wyposażony w instalację gazową LPG.

Wartość dodatkowego wyposażenia została uwzględniona w wycenie pojazdu.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Bogusław Kobiłka

Wycena wykonana: Adam Regulski

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc kwiecień 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

12000 PLN

(słownie: dwanaście tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 2243,90 PLN

Wartość określono na podstawie:


- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IV-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgniecenia, zdeformowany, Odpryski powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Brak emblematu		
3	Drzwi boczne	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
4	Drzwi boczne	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
5	Słupek przedni	L		za	
6	Próg	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
7	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
8	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej		
9	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu. Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.). Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120-150	
2	Dach		120-130	
3	Błotnik przedni	L	120-150	
4	Drzwi	L	140-150	
5	Błotnik tylny	L	120-160	
6	Drzwi	P	120-140	
7	Błotnik tylny	P	130-140	
8	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
4	Szyba przednia		Odpryski		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Przepalone miejscowo poszycie, Poplamiona		
4	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone, zarysowane		
5	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
6	Kratka nawiewu	L	Peknięta, zamocowany uchwyt		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Oslabione działanie klimatyzacji.
Konieczna weryfikacja serwisowa.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | OSŁABIONE DZIAŁANIE KLIMATYZACJI |

Akumulator rozładowany, silnik uruchomiono po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania.
Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 1szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16

[illegible]

Fot. nr 17

Ważne wytyczne:

- Wykonanie przeglądu jest ważne dla bezpieczeństwa i wydajności działania urządzenia.
- Wykonanie przeglądu jest ważne dla bezpieczeństwa i wydajności działania urządzenia.
- Wykonanie przeglądu jest ważne dla bezpieczeństwa i wydajności działania urządzenia.

Ważne wytyczne:

- Wykonanie przeglądu jest ważne dla bezpieczeństwa i wydajności działania urządzenia.
- Wykonanie przeglądu jest ważne dla bezpieczeństwa i wydajności działania urządzenia.
- Wykonanie przeglądu jest ważne dla bezpieczeństwa i wydajności działania urządzenia.

Ważne wytyczne:

- Wykonanie przeglądu jest ważne dla bezpieczeństwa i wydajności działania urządzenia.
- Wykonanie przeglądu jest ważne dla bezpieczeństwa i wydajności działania urządzenia.
- Wykonanie przeglądu jest ważne dla bezpieczeństwa i wydajności działania urządzenia.

Ważne wytyczne:

- Wykonanie przeglądu jest ważne dla bezpieczeństwa i wydajności działania urządzenia.
- Wykonanie przeglądu jest ważne dla bezpieczeństwa i wydajności działania urządzenia.
- Wykonanie przeglądu jest ważne dla bezpieczeństwa i wydajności działania urządzenia.

Fot. nr 18

Fot. nr 19Fot. nr 20

[illegible]

Fot. nr 21

[illegible]

Fot. nr 22

**POŚWIADCZENIE WYKONANIA I BADANIA
SAMOCHODOWEGO ZBIORNIKA LPG**
MANUFACTURE AND TEST CERTIFICATE OF AUTOMOTIVE LPG TANK

171905344  **WORTHINGTON
INDUSTRIES**

WYTWÓRCA	STAKO Sp. z o.o. ul. Poznańska 54, 76 -200 SŁUPSK tel./fax: +48/59/842 48 95 www.stako.pl		
NR FABRYCZNY	171905344	CISNIENIE PRÓBNICZE (MPa)	2,0
ROK PRODUKCJI	2017	CISNIENIE PRACUJĄCE (MPa)	3,0 MPa
WID. ŚREDNIA	TOROIDAL	ŚREDNICA D (mm)	600
KLAS. ZBIORNIKA	1	DŁUG. WYS. L/H (mm)	200
GRUBOŚĆ ŚC.	42	GRUBOŚĆ MAT. G (mm)	2,5
		CIĘŻAR WAGENBERGA (N)	80

Tabela A.

EDUKO BA 67R 0194004; TOMASZKO BB 67R 013018
CHUMK EL3 67R 010013; EMER ED 67R 0150416
OMB KA BA 67R 010238; BRC EL3 67R 010004
TACAPINI BB 67R 013018
INTERNAL SURFACES RETESTED AND APPROVED ON 18.08.2010

Uwaga:
Osprzęt do zbiornika montować ściśle wg. instrukcji producenta osprzętu.
Do tego zbiornika może być montowany tylko osprzęt o homologacjach wymienionych w tabeli A.
Dopuszczalne mocowanie zbiorników na zewnątrz pojazdu pod warunkiem zastosowania osłony antykorozyjnej.
Zbiornik poddano u wytwórcy badaniu budowy, oraz próbie ciśnieniowej z wynikiem pozytywnym. Zbiornik uznano jako nadający się do pracy i oświadczono stemplem kontroli jakości na tabliczce fabrycznej.
Pełna dokumentacja będzie przechowywana u wytwórcy przez 10 lat od daty wyprodukowania zbiornika.
Producent zbiornika udziela gwarancji 18 miesięcy od daty sprzedaży, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty produkcji. Gwarancja na zabezpieczenie antykorozyjne wnętrza zbiornika niezamontowanego w samochodzie wynosi 6 miesięcy od daty sprzedaży.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń z winy użytkownika lub z powodu niewłaściwego zamontowania zbiornika.
Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej producenta za produkt.

PRACOWNIK KONTROLI JAKOŚCI
SPECJALISTA KONTROLI PRAC
1. STAKO
IN. STAKO
ul. Poznańska 54
76-200 SŁUPSK
tel./fax: +48/59/842 48 95

STAKO Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Poznańska 54
tel./fax: +48/59/842 48 95
REGON 1748868

DYREKTOR OPERACYJNY
[Podpis]
Dział Operacyjny

Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu