

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-98/2025_BI367GJ

Numer szkody / sprawy SM-98/2025_BI367GJ
Nr kalkulacji 8130

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0132060

Numer rejestracyjny: BI367GJ
Numer nadwozia: VF3CUYHYSJY123006
Marka: PEUGEOT
Model: 2008 16-19
Typ: 2008 1.5 BlueHDi Active
Data pierwszej rejestracji: 29.10.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 8013
Data wyceny: 06.03.2025
Wycena na dzień: 06.03.2025
Wersja bazy danych: 2025.03
Wartość: 24 600,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8130**
 Data wyceny **06.03.2025**
 Wycena na dzień **06.03.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-98/2025_BI367GJ

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0132060 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN BI367GJ / VF3CUYHYSJY123006
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 29.10.2018 / 77
 Rok produkcji 2018
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia / Nie podano
 Przebieg standardowy / różnica (km) 119 200 /
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka PEUGEOT
 Model 2008 16-19
 Typ 2008 1.5 BlueHDi Active
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.05.2018 - 30.11.2019
 Pojemność silnika (ccm) 1499
 Moc kW / KM 75 / 102
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 5

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.03)	PLN	33 700
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	650
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	330
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-9 620
Korekta na stan opon	PLN	-440

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	24 600
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- AFU - system wspomagania hamowania
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Dźwignia hamulca ręcznego wykończona skórą
- Elektryczne podnoszenie szyb, przód
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem 195/60
- Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości
- Gniazdo USB
- Hill Assist
- Immobilizer
- Kierownica skórzana, 3-ramienna z chromowanym wykończeniem
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja
- Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
- Koło zapasowe dojazdowe
- Komputer pokładowy
- Kontrolki zapięcia pasów bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z funkcją ostrzegania o odpięciu pasów
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Multimedialny Ekran Dotykowy (CD), pakiet
- Oświetlenie bagażnika
- Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami, ogranicznikami napięcia i regulacją wysokości mocowania
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami - tył
- Radio z MP3 + 6 głośników
- Relingi dachowe
- Spoiler tylny
- Sterowanie radiem z kierownicy
- Szyby barwione
- Światła LED do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyświetlacz kolorowy LCD 7-calowy, dotykowy
- Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth z funkcją przesyłania muzyki Streaming Audio

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Alarm (V)	PLN	110
• Pakiet Miejski (V)	PLN	220
□ Czujniki odległości przy parkowaniu - tył		
□ Lusterka boczne składane elektrycznie		

SUMA**PLN****330****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Ślady wcześniejszych napraw lakierni (-3%)	PLN	-1 030
• Brak możliwości sprawdzenia pojazdu (-10%)	PLN	-3 440
• Konieczność naprawy pojazdu (-15%)	PLN	-5 150

SUMA**PLN****-9 620****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), KORMORAN, 195/60R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-100****Oś 1, Opona 2 (prawa), KORMORAN, 195/60R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-100**

Oś 2, Opona 1 (lewa), FALKEN, 195/60R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	83
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

-120

Oś 2, Opona 2 (prawa), FALKEN, 195/60R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	83
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

-120

SUMA

PLN

-440

NOTATKI**Komentarz do korekty na przebieg:**

Brak możliwości ustalenia przebiegu pojazdu. Do wyliczenia przyjęto przebieg normatywny dla danego okresu eksploatacji.

Notatka do wyceny:**OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.**

Do oceny przedstawiono pojazd niesprawny technicznie.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak możliwości ustalenia przebiegu pojazdu – drogomierz elektroniczny.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Stwierdzono drobne zapocenia i wycieki płynów eksploatacyjnych.

Silnik wraz z osprzętem częściowo zdemontowany, zdekompletowany.

Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności silnika wraz z osprzętem w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD WYDECHOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. części nadwozia:

- pokrywa komory silnika [220 – 240 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone, zawilgocone,

- szyba czołowa – punktowe odpryski,

- zderzak przedni – porysowany, niedopasowany na zamocowaniach.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- lampa kierunkowskazu bocznego lewego – pęknięta.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki

innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



































































