

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-170/2025_CT2355X

Numer szkody / sprawy SM-170/2025_CT2355X
Nr kalkulacji 8289

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0142451

Numer rejestracyjny: CT2355X
Numer nadwozia: ZFA26300006U14663
Marka: FIAT
Model: Doblo Cargo 1.6 MJ Euro 6 1598ccm - 105KM 2,1/2,5t 19-22
Typ: Doblo Kombi Maxi 1.6 MJ Dynamic
Data pierwszej rejestracji: 29.03.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8172
Data wyceny: 15.04.2025
Wycena na dzień: 15.04.2025
Wersja bazy danych: 2025.04
Wartość: 50 900,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8289**
 Data wyceny **15.04.2025**
 Wycena na dzień **15.04.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-170/2025_CT2355X

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0142451 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	CT2355X / ZFA26300006U14663
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	29.03.2021 / 49
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	77 712 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	145 300 / -67 588
Lakier	biały uni
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	FIAT
Model	Doblo Cargo 1.6 MJ Euro 6 1598ccm - 105KM 2,1/2,5t 19-22
Typ	Doblo Kombi Maxi 1.6 MJ Dynamic
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	01.09.2019 - 31.12.2022
Pojemność silnika (ccm)	1598
Moc kW / KM	77 / 105
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	2 375
Masa własna / ładowność	1 570 / 805
Rozstaw osi 1 / 2	3 105 /

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.04)	PLN	53 700
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-487
Korekta na przebieg	PLN	2 160
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	1 060
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-5 540

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	50 900
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Czujnik temperatury zewnętrznej
- Drzwi boczne przesuwne lewe
- Drzwi boczne przesuwne prawe
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, oszklone
- El. podnoszenie szyb, przód
- Elektryczna blokada drzwi
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotel pasażera pojedynczy z regulacją oparcia
- Gniazdo 12V w desce rozdzielczej
- Gniazdo 12V w przedziale ładunkowym
- Instalacja radiowa (bez głośników)
- Kłapa tylna podnoszona do góry
- Klimatyzacja manualna
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Kołpaki kół, pełne
- Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk
- Listwy boczne czarne
- Lusterka zewnętrzne regulowane i ogrzewane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Pełnowymiarowe koło zapasowe
- Podłokietnik przedni
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Półka na drobne przedmioty zamykana na klucz
- Półka pod sufitem
- Radio VP1 MP3 + Bluetooth
- Roleta przykrywająca bagaże
- Schowek na drobne przedmioty zamykany na kluczyk
- System ESC (zaw. ABS, EBD, HBA, ASR, MSR, ESC i wspomaganie ruszania pod górę)
- System Start/Stop
- Tarcze hamulcowe przednie powiększone
- Wspomaganie kierownicy
- Zawieszenie wzmocnione
- Zderzaki w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Fotel pasażera ze składanym oparciem (V)	PLN	70
• Kierownica ze sterowaniem radia (V)	PLN	100
• Pakiet Plus (V)	PLN	610
□ Czujnik deszczu i zmierzchu		
□ Czujnik parkowania tylne		
□ Tempomat		
• Szyby tylne przyciemniane (V)	PLN	140
• Zamek centralny zdalnie sterowany (V)	PLN	140

SUMA**PLN****1 060****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN	-5 540
--------------------------------------	-----	--------

SUMA**PLN****-5 540****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), FALKEN, 195/60R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), FALKEN, 195/60R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), FALKEN, 195/60R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), FALKEN, 195/60R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Łyszkowicach, ul. Targowa 15.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie prawe – wgniecione, zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- obicie tapicerskie drzwi skrzydłowych tylnych – porysowane,
- obudowy wnęk kół tylnych (lewego oraz prawego) – powgniatane, porysowane,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak przedni – zarysowany,
- zderzak tylny – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- pióro wycieraczki szyby drzwi skrzydłowych tylnych – zużyta.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za

oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*





















































































