

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-181/2025_FZ5216S

Numer szkody / sprawy SM-181/2025_FZ5216S
Nr kalkulacji 8317

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0135110

Numer rejestracyjny: FZ5216S
Numer nadwozia: NMTBZ3BE30R082939
Marka: TOYOTA
Model: Corolla Sedan 18-22
Typ: Corolla 1.8 Hybrid Comfort
Data pierwszej rejestracji: 15.06.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8200
Data wyceny: 25.04.2025
Wycena na dzień: 25.04.2025
Wersja bazy danych: 2025.04
Wartość: 60 900,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8317**
 Data wyceny **25.04.2025**
 Wycena na dzień **25.04.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-181/2025_FZ5216S

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0135110

Numer rejestracyjny / numer VIN FZ5216S / NMTBZ3BE30R082939
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 15.06.2021 / 46
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 107 681 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 65 200 / 42 481
 Lakier złoty metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka TOYOTA
 Model Corolla Sedan 18-22
 Typ Corolla 1.8 Hybrid Comfort
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.11.2018 - 31.08.2020
 Pojemność silnika (ccm) 1798
 Moc kW / KM 72 / 98
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 1

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.04)	PLN	70 200
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	379
Korekta na przebieg	PLN	-5 100
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	680
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-5 230

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	60 900
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 6 głośników
- ABS
- Antena dachowa Shark-Fin
- Automatyczne światła drogowe
- BA - system wspomagania hamowania
- Czujnik zmierzchu
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
- Elektryczny hamulec postojowy (EPB)
- Elementy stylizacyjne zewnętrzne chromowane
- ESC - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotele przednie z profilowanym podparciem bocznym
- Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył
- Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home
- Gniazdo 12V
- Gniazdo USB i Aux-In
- HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów
- Immobilizer
- Inteligentny asystent utrzymania toru jazdy (LKA)
- Interfejs Android Auto i Apple CarPlay
- Kamera cofania
- Kanapa tylna składana, dzielona 60/40
- Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kieszeń w oparciu fotela pasażera
- Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa
- Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Listwa okienna chromowana
- Lusterka boczne ogrzewane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Miękkie materiały wykończeniowe
- Nawiew wentylacji na tylną kanapę
- Obrotomierz
- Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)
- Ogranicznik prędkości - automatyczny
- Podłokietnik przedni, regulowany
- Podłokietnik tylny
- Podsufitka jasna
- Poduszka powietrzna kolan kierowcy
- Poduszki powietrzne boczne - przód
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- Poduszki powietrzne kurtynowe
- Prędkościomierz analogowy
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
- System Bluetooth
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 8 cali
- System oświetlenia wnętrza
- System rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
- System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
- Światła do jazdy dziennej typu LED
- Światła główne w technologii projektorowej
- Światła przeciwmgielne LED
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat aktywny
- Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
- Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD)
- Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop
- Usługi łączności Toyota Connected Car
- VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC
- Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz kolorowy między zegarami 4,2 cala
- Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
- Zamek centralny sterowany pilotem
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Lakier metalik

PLN

680

SUMA**PLN****680****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw lakierni (-5%)
- Konieczność naprawy pojazdu (-3%)

PLN

-3 270

PLN

-1 960

SUMA**PLN****-5 230****OPONY****Zakup**

Oś 1, Opona 1 (lewa), UNIROYAL, 205/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), UNIROYAL, 205/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), UNIROYAL, 205/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), UNIROYAL, 205/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru złotego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni prawy [350 µm],
- drzwi przednie prawe [190 µm],
- drzwi tylne prawe [200 µm],
- błotnik tylny prawy [190 – 330 µm],
- dach [310 – 390 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowane.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika

































