

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-214/2025_PY68304

Numer szkody / sprawy SM-214/2025_PY68304
Nr kalkulacji 8385

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0139139

Numer rejestracyjny: PY68304
Numer nadwozia: WAUZZZF45RN002738
Marka: AUDI
Model: A4 [8W] 19-
Typ: A4 35 TFSI mHEV S Line S tronic
Data pierwszej rejestracji:
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 8268
Data wyceny: 15.05.2025
Wycena na dzień: 15.05.2025
Wersja bazy danych: 2025.05
Wartość: 83 800,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8385**
 Data wyceny **15.05.2025**
 Wycena na dzień **15.05.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-214/2025_PY68304

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0139139 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN PY68304 / WAUZZZF45RN002738
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach
 Rok produkcji 2023
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia / Nie podano
 Przebieg standardowy / różnica (km) 32 600 /
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka AUDI
 Model A4 [8W] 19-
 Typ A4 35 TFSI mHEV S Line S tronic
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.08.2019 - ...
 Pojemność silnika (ccm) 1984
 Moc kW / KM 110 / 150
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 7

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.05)	PLN	100 700
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	8 810
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-25 180
Korekta na stan opon	PLN	-480

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	83 800
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu
- Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary
- Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi
- Audi Extensive 4 lata/120 000 km - program serwisowy
- Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Dywaniki podłogowe przód
- Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 18 (5 ramienne), stylistyka S z ogumieniem 245/40
- Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
- Hamulec postojowy - elektromechaniczny
- Immobilizer
- Instalacja radiowa + 8 głośników
- Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, obszyta skórą
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem
- Końcówki rur wydechowych, chromowane
- Lakier uni
- Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym
- Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium z logo S, podświetlane
- Lusterka w kolorze nadwozia
- Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
- Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane
- Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe
- Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane
- Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia z ograniczeniem prędkości
- Oświetlenie wnętrza
- Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy
- Pilot sterujący zamkiem centralnym
- Podłokietnik przedni
- Podsufitka tkaninowa, szary Titan lub beżowy Atlas
- Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi
- Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji pasażera , przód
- Pokrywa bagażnika, otwierana automatycznie
- Reflektory przednie w technologii LED
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- System Start/Stop
- Szyba przednia, akustyczna
- Szyby termoizolacyjne
- Światła do jazdy dziennej
- Tapicerka tkaninowa Index
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether
- Wariant dla niepalących
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
- Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne
- Zagłówki przednie
- Zawieszenie sportowe
- Zderzaki, wzmocnione
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Zestaw narzędzi
- Złącze Bluetooth
- Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

• Audi hold assist - wspomaganie ruszania pod górę (V)	PLN	120
• Audi Smartphone Interface (V)	PLN	1 240
• Audi Virtual Cockpit Plus - w pełni cyfrowy zestaw wskaźników z dodatkowymi funkcjami (V)	PLN	900
• Fotele przednie sportowe (V)	PLN	560
• Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana (V)	PLN	230
• Koło zapasowe dojazdowe (V)	PLN	190
• Lampy przednie i tylne w technologii LED(diodowe) z dynamicznymi kierunkowskazami z tyłu (V)	PLN	1 490
• Pakiet optyczny w tonacji aluminium (Rama dachu i listwy wokół okien z anodowanego aluminium) (V)	PLN	300
□ Listwy wokół szyb bocznych pokryte anodowanym aluminium		
□ Rama dachu w anodowanym aluminium		
• Pakiet oświetlenia konturowego i Ambiente, wielokolorowy (V)	PLN	780
□ Diody w dolnej części drzwi z tyłu (białe)		
□ Oświetlenie ambiente drzwi przednich/tylnych (wielokolorowe)		
□ Oświetlenie konturowe drzwi przednich/tylnych (wielokolorowe)		
□ Oświetlenie konturów deski rozdzielczej (wielokolorowe)		
□ Pakiet oświetlenia Ambiente		

□ Pakiet oświetlenia Ambiente □ Pakiet oświetlenia Ambiente □ Uchwyty na kubki z przodu (oświetlenie wielokolorowe)		
● Pakiet promocyjny Comfort (V)	PLN	2 330
□ Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył □ Dodatkowe oświetlenie wnętrza w technice LED □ Fotele przednie ogrzewane □ Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa □ Kluczyk komfortowy □ Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika i □ Pakiet oświetlenia Ambiente □ Podłokietnik przedni komfortowy		
● Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy) (V)	PLN	630
● Tapicerka tkaninowa System (V) (G)	PLN	
● Zbiornik paliwa - 54l (V) (G)	PLN	
● Zestaw narzędzi z podnośnikiem (V)	PLN	40

SUMA	PLN	8 810
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
● Konieczność naprawy pojazdu (-15%)	PLN	-15 110
● Brak możliwości sprawdzenia pojazdu (-10%)	PLN	-10 070
SUMA	PLN	-25 180

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), GOODYEAR, 245/40R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	33	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 1, Opona 2 (prawa), GOODYEAR, 245/40R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	33	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 245/40R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	83	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-240
Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 245/40R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	83	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-240
SUMA	PLN	-480

NOTATKI

Komentarz do korekty na miesiąc 1. rejestracji:

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.

Do wyliczenia przyjęto datę neutralną, tj. 15.05.2023r.

Komentarz do korekty na przebieg:

Brak możliwości ustalenia przebiegu pojazdu. Do wyliczenia przyjęto przebieg normatywny dla danego okresu eksploatacji.

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd niesprawny technicznie.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak możliwości ustalenia przebiegu pojazdu – drogomierz elektroniczny.

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.

Rok produkcji ustalono na podstawie informacji z bazy zewnętrznej.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Stwierdzono drobne zapocenia i wycieki płynów eksploatacyjnych.

Mimo prób, silnika nie uruchomiono – brak reakcji na podłączenie zewnętrznego źródła zasilania.

Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności silnika wraz z osprzętem w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD WYDECHOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,

- zderzak przedni – zarysowany,

- zderzak tylny – zarysowany.

UWAGA!

Brak możliwości dokładnej weryfikacji stanu technicznego (sprawność, kompletność) nadwozia wraz z wyposażeniem.

Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności wyposażenia nadwozia w warunkach serwisowych!

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden klucz do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*





























