

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	63/30/05/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Podnośnik kolumnowy PZTS łączność SDO-25
Nr fabryczny:	3687
Data sporządzenia raportu:	02-06-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 30-05-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Adam Głogowski w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 63/30/05/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem wyceny jest podnośnik kolumnowy PZTS łączność SDO-25

Dane identyfikacyjne i parametry techniczne:

Nazwa:	Podnośnik kolumnowy
Producent:	PZTS łączność
Typ/model:	SDO-25
Numer fabryczny:	3687
Rok produkcji:	1997
Czas pracy:	Brak danych
Zasilanie:	400V
Udźwig maksymalny:	2500kg
Liczba kolumn:	2

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedmiot okazano wewnątrz budynku zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Wizualnie przedmiot w stanie przeciętnym noszący liczne ślady eksploatacji w postaci zabrudzeń, śladów korozji, zarysowań itp.

Podczas oględzin przedmiot podłączono do zasilania oraz podjęto bezskuteczną próbę uruchomienia. Według informacji otrzymanych od okazującego przedmiot sprawny. Zaleca się weryfikację stanu technicznego przez wyspecjalizowany serwis. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad po uruchomieniu. Urządzenie wyłączone z czynnej eksploatacji.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Nie okazano żadnej dokumentacji do urządzeń.

Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające


Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.









29 05 2025



