

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-297/2025\_EL6MJ30

Numer szkody / sprawy SM-297/2025\_EL6MJ30  
Nr kalkulacji 8514

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0117236

Numer rejestracyjny: EL6MJ30  
Numer nadwozia: W0VBD6EC5JG122628  
Marka: OPEL  
Model: Astra V Hatchback 15-19  
Typ: Astra V 1.4 T Enjoy S&S aut  
Data pierwszej rejestracji: 14.02.2019  
Rok produkcji: 2018

### WYCENA

Nr wyceny: 8397  
Data wyceny: 13.06.2025  
Wycena na dzień: 13.06.2025  
Wersja bazy danych: 2025.06  
Wartość: 43 800,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8514**  
 Data wyceny **13.06.2025**  
 Wycena na dzień **13.06.2025**  
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

### DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-297/2025\_EL6MJ30

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
 Adres 54-202 Wrocław  
 ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0117236 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN EL6MJ30 / W0VBD6EC5JG122628  
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 14.02.2019 / 76  
 Rok produkcji 2018  
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 79 248 / Odczytany  
 Przebieg standardowy / różnica (km) 101 800 / -22 552  
 Lakier srebrny metalik  
 Liczba właścicieli Nie podano  
 Stan pojazdu Dobry  
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE  
 Marka OPEL  
 Model Astra V Hatchback 15-19  
 Typ Astra V 1.4 T Enjoy S&S aut  
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5  
 Okres dostępności 01.11.2015 - 31.07.2018  
 Pojemność silnika (ccm) 1399  
 Moc kW / KM 110 / 150  
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)  
 Układ / liczba cylindrów R / 4  
 Skrzynia / liczba biegów A / 6

### WYCENA POJAZDU

### Zakup

|                                          |     |        |
|------------------------------------------|-----|--------|
| Notowanie Eurotax (baza danych 2025.06)  | PLN | 49 300 |
| Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji | PLN | -1 035 |
| Korekta na przebieg                      | PLN | 1 630  |
| Korekta na rok produkcji                 | PLN | -3 082 |
| Wartość wyposażenia dealerskiego         | PLN | 1 970  |
| Wartość czynników obniżających wartość   | PLN | -4 980 |

|                                 |            |               |
|---------------------------------|------------|---------------|
| <b>Wartość pojazdu (brutto)</b> | <b>PLN</b> | <b>43 800</b> |
|---------------------------------|------------|---------------|

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU**

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby, tył
- Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa
- ESP + TCS
- Felgi stalowe 15 z ogumieniem
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja
- Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli
- Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń
- Przyciski sterowania na kierownicy
- Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat
- Spojler tylny
- System monitorujący ciśnienie w oponach
- System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie
- System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali)
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Tylne oparcie składane, dzielone 60:40
- Układ wspomagania ruszania pod górę HSA
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
- Zestaw do naprawy przebitej opony

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE****Zakup**

|                                                              |     |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|
| • Czujnik odległości przy parkowaniu - tył (V)               | PLN | 260 |
| • Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu (V)                    | PLN | 50  |
| • Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem (V)                       | PLN | 430 |
| • Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, pakiet (V)       | PLN | 190 |
| □ Hamulec postojowy sterowany elektrycznie                   |     |     |
| □ Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym |     |     |
| • Koło zapasowe dojazdowe (V)                                | PLN | 90  |
| • Lakier metalik (V)                                         | PLN | 480 |
| • Pakiet Oświetlenie Wnętrza (V)                             | PLN | 130 |
| □ Lampki do czytania z tyłu                                  |     |     |
| □ Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych        |     |     |
| • Szyby tylne przyciemniane (V)                              | PLN | 170 |
| • Światła przeciwmgielne z przodu (V)                        | PLN | 170 |

**SUMA****PLN****1 970****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

|                                                                |     |        |
|----------------------------------------------------------------|-----|--------|
| • Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-5%) | PLN | -2 490 |
| • Konieczność naprawy pojazdu (-5%)                            | PLN | -2 490 |

**SUMA****PLN****-4 980****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 215/55R16**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 8  |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 5  |
| Zużycie [%]:                         | 50 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Oś 1, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 215/55R16**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 8  |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 5  |
| Zużycie [%]:                         | 50 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Oś 2, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 215/55R16**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 8  |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 5  |
| Zużycie [%]:                         | 50 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Oś 2, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 215/55R16**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 8  |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 5  |
| Zużycie [%]:                         | 50 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

---

**NOTATKI****Notatka do wyceny:****OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.**

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu – pojazd zablokowany w miejscu parkingowym.

W czasie oględzin stwierdzono:

**SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:**

Stwierdzono drobne zapocenia i wycieki płynów eksploatacyjnych.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika w zakresie prędkości obrotowej biegu jałowego nie budzi zastrzeżeń.

**PODWOZIE:**

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

**UKŁAD KIEROWNICZY:**

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

**UKŁAD HAMULCOWY:**

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

**UKŁAD WYDECHOWY:**

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

**NADWOZIE:**

Nadwozie koloru srebrnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. części nadwozia:

- błotnik przedni lewy [181 – 410 µm],
- błotnik przedni prawy [110 – 190 µm],
- drzwi przednie lewe [160 – 180 µm],
- drzwi tylne lewe [140 – 170 µm],
- błotnik tylny prawy [80 – 160 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- tapicerka kanapy tylnej – przepalona punktowo,
- światła hamowania – niesprawne,
- układ monitorowania ciśnienia w oponach – niesprawne,
- zderzak przedni – zarysowany,
- reflektor lewy – zarysowany,
- reflektor prawy – ślady przegrzania klosza.

**WYPOSAŻENIE:**

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

---

**ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:**

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

#### **Objaśnienia:**

- \* wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika

























































































































