

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-183/2025_WH98933

Numer szkody / sprawy SM-183/2025_WH98933
Nr kalkulacji 8319

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0133974

Numer rejestracyjny: WH98933
Numer nadwozia: UU1J9220761765338
Marka: DACIA
Model: Lodgy 12-22
Typ: Lodgy 1.5 Blue dCi Laureate S&S
Data pierwszej rejestracji: 19.12.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 8202
Data wyceny: 25.04.2025
Wycena na dzień: 25.04.2025
Wersja bazy danych: 2025.04
Wartość: 23 600,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8319**
 Data wyceny **25.04.2025**
 Wycena na dzień **25.04.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-183/2025_WH98933

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0133974

Numer rejestracyjny / numer VIN WH98933 / UU1J9220761765338
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 19.12.2018 / 76
 Rok produkcji 2018
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 189 613 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 157 200 / 32 413
 Lakier srebrny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka DACIA
 Model Lodgy 12-22
 Typ Lodgy 1.5 Blue dCi Laureate S&S
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 7
 Okres dostępności 01.09.2018 - 30.04.2021
 Pojemność silnika (ccm) 1461
 Moc kW / KM 85 / 115
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU
Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.04)	PLN	29 400
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	1 143
Korekta na przebieg	PLN	-1 480
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	330
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-5 810

Wartość pojazdu (brutto) PLN 23 600

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag - 4 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód)
- Chromowana listwa nad osłoną chłodnicy
- El. podnoszenie szyb, przód
- ESC + ASR
- Felgi stalowe 15 z ogumieniem
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kanapa w trzecim rzędzie niedzielona z możliwością złożenia do pionu
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klamki drzwi w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja manualna
- Kolumna kierownicy regulowana manualnie
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Listwy boczne
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterko umożliwiające kontakt wzrokowy z osobami siedzącymi na tylnych miejscach
- Oświetlenie bagażnika
- Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości
- Podłokietniki w drzwiach w kolorze beżowym
- Radio Dacia Plug & Radio - MP3 z funkcją sterowania
- w kolumnie kierownicy + Bluetooth USB i Jack
- Relingi dachowe
- Schowek w górnej części deski rozdzielczej - zamykany
- Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy
- Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera
- System kontroli ciśnienia w oponach
- System wspomagania hamowania
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa
- Tapicerka materiałowa z szarymi przeszyciami
- Tempomat z ogranicznikiem
- Tylne kanapa składana i dzielona
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wycieraczka tylnej szyby
- Wykończenie wnętrza - chromowane elementy ozdobne (obramowanie dysz i zegarów, klamki, dźw. bieg.)
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny z pilotem
- Zderzaki - dwubarwne
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- | | | |
|------------------|-----|-----|
| • Lakier metalik | PLN | 330 |
|------------------|-----|-----|

SUMA**PLN****330****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- | | | |
|--|-----|--------|
| • Ślady wcześniejszych napraw lakierni (-5%) | PLN | -1 450 |
| • Konieczność naprawy pojazdu (-15%) | PLN | -4 360 |

SUMA**PLN****-5 810****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), ARIVO, 185/65R15**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), ARIVO, 185/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), ARIVO, 185/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Os 2, Opona 2 (prawa), ARIVO, 185/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Stwierdzono stuki podczas pracy zawieszenia.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Stwierdzono stuki podczas pracy układu.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru srebrnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni prawy [160 µm],
- drzwi przednie lewe [140 µm],
- błotnik tylny prawy [100 – 180 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – zarysowany,
- błotnik przedni prawy - zarysowany,
- drzwi przednie lewe – zarysowane,
- drzwi przednie prawe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- dach – powgniatany punktowo, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- rama dachu prawa – wgnieciona.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- tapicerka fotela kierowcy – przepalona punktowo,
- zderzak przedni – porysowany, wyłamany z zamocowań,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- reflektor prawy – klosz zarysowany,
- reflektor przeciwmgłowy lewy – wyłamany z zamocowań,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika







































































