

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-271/2025_WW317SV

Numer szkody / sprawy SM-271/2025_WW317SV
Nr kalkulacji 8488

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o. o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0133115

Numer rejestracyjny: WW317SV
Numer nadwozia: TMBEP6NJ0KZ149285
Marka: SKODA
Model: Fabia III Hatchback 18-21
Typ: Fabia 1.0 TSI Ambition
Data pierwszej rejestracji: 08.07.2019
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 8371
Data wyceny: 06.06.2025
Wycena na dzień: 06.06.2025
Wersja bazy danych: 2025.06
Wartość: 30 800,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8488**
 Data wyceny **06.06.2025**
 Wycena na dzień **06.06.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-271/2025_WW317SV

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o. o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0133115 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WW317SV / TMBEP6NJ0KZ149285
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 08.07.2019 / 71
 Rok produkcji 2019
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 87 037 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 79 950 / 7 087
 Lakier biały perłowy
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka SKODA
 Model Fabia III Hatchback 18-21
 Typ Fabia 1.0 TSI Ambition
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.08.2018 - 31.07.2021
 Pojemność silnika (ccm) 999
 Moc kW / KM 70 / 95
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 3
 Skrzynia / liczba biegów M / 5

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.06)	PLN	33 600
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	200
Korekta na przebieg	PLN	-460
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	1 590
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-4 000
Korekta na stan opon	PLN	-180

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

30 800

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS + MSR + ASR + EDL + HBA + TPM
- ACS - system pokolizyjny
- Bluetooth
- Dekor Light Brushed na desce rozdzielczej
- Easy Light Assistant – czujnik zmierzchu
- Elementy kontrolne nawiewów powietrza chromowane
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi stalowe 15 z osłonami DENTRO z ogumieniem 185/60
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
- Grill przedni w kolorze czarnym z chromowaną ramką
- Haczyki na torby
- Hamulec antykolizyjny - multicollision brake
- Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
- Immobilizer
- Kierownica 3-ramienna z chromowanymi elementami
- Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klimatyzacja manualna
- Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Ogranicznik prędkości
- Oświetlenie bagażnika
- Panel instrumentów – Ambition/Style/MC
- (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer)
- Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód
- Podpowieź zmiany biegu
- Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją
- Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
- Przegroda wnęki nadkola – z lewej strony
- Przycisk hamulca ręcznego chromowany
- Radio Swing (ekran 6,5 cala, SD, USB)
- Ramki bocznych nawiewów powietrza chromowane
- Schowek na okulary
- Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem)
- Schowki w drzwiach - przód
- Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową
- System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii
- Szyby boczne-tylne przyciemniane
- Szyby elektrycznie sterowane przednie
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych
- Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich
- Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera
- Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
- Wycieraczka szyby tylnej
- Wycieraczki Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy
- Wykończenie wnętrza - Ambition
- XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów
- Zagłówki z regulacją wysokości
- Zamek centralny ze składanym kluczykiem
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Funkcja SmartLink+ (V)	PLN	150
• Lakier specjalny - Biel Laser	PLN	250
• Pakiet Comfort (V)	PLN	170
□ Czujnik odległości przy parkowaniu - tył		
□ Felgi aluminiowe 15 CYGNUS z ogumieniem 185/60		
□ Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości		
□ Światła przeciwmgielne		
• Pakiet Premium (V)	PLN	710
□ Kamera ułatwiająca parkowanie		
□ Kierownica wielofunk. skórzana 3 ramienna z obsł. radia/tel,		
□ Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT		
□ Radio Swing Plus (ekran 6,5 cala, SmartLink+, Skoda Surround, 2		
• Pakiet zimowy (V)	PLN	310
□ Fotele przednie z funkcją podgrzewania		
□ Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej		

SUMA**PLN****1 590**

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-2%)	PLN	-670
• Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN	-3 330
SUMA	PLN	-4 000

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), DEBICA, 195/60R15		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-90
Oś 1, Opona 2 (prawa), DEBICA, 195/60R15		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-90
Oś 2, Opona 1 (lewa), DEBICA, 195/60R15		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	33	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 2, Opona 2 (prawa), DEBICA, 195/60R15		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	33	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
SUMA	PLN	-180

NOTATKI	
Notatka do wyceny: OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU. Do oceny przedstawiono pojazd kompletny. Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8. W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu. W czasie oględzin stwierdzono: SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU: Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych. Silnik wraz z komorą silnikową - brudny. Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń. Wg wskazań komputera pokładowego: „Wymiana oleju i przegląd teraz!”. PODWOZIE: Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków. Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami. UKŁAD KIEROWNICZY: Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń. UKŁAD HAMULCOWY: Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń. UKŁAD WYDECHOWY: Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń. NADWOZIE: Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy perłowy. Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym. Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:	

- błotnik przedni lewy [140 – 200 µm],
 - błotnik przedni prawy [170 – 180 µm].
- Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.
Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – ślady demontażu reklamy firmowej, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – ślady demontażu reklamy firmowej,
- drzwi tylne lewe – ślady demontażu reklamy firmowej,
- drzwi tylne prawe – ślady demontażu reklamy firmowej,
- błotnik tylny prawy – zarysowany,
- drzwi tyłu nadwozia – ślady demontażu reklamy firmowej,
- próg lewy – zarysowany,
- rama drzwi tylnych lewych – wgnieciona punktowo,
- rama drzwi tylnych prawych – wgnieciona punktowo.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak przedni – zarysowany,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*













































































A photograph of a car engine with a white Castrol service sticker attached. The sticker contains handwritten information about the service performed, including mileage, date, and oil type. The background shows various engine components like hoses and metal parts.



SEPPANIS GLENN

Przebieg km.

8kT₂8

Data:

27 02 2024

SILNIK

OLEJ CASTROL

5W30

WYMIENIONO FILTR:

POW. 7

1

OLEJU X

PALIYAN

SKRZYŃNIA BIEGÓW

OLEJ CASTRO

TYLNY MOSI

OLEJ LAMP
KAPLON

THE YIN HALL, CASH

THE YIN CHIAI CHIAI

MASTHEAD
PAGE 10

08.2025

MASTHEAD
PAGE 10



















2025/06/04

2025/06/04



















































Dokumentacja przekazania samochodu

Data przekazania samochodu: 27 / 06 / 2019

Partner handlowy SKODA

PLICHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
84-200 Wejherowo, ul. Gdańska 11c
NIP 588-239-12-34 REGON 140238380
Skoda Gdańsk, ul. Łobowidzka 46
(31) Tel. 58 555 23 00, 607 450 000

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Potwierdzam, że pojazd został mi przekazany w prawidłowym stanie oraz że otrzymałem(am) informacje dotyczące prawidłowej obsługi i warunków gwarancji.

Podpis klienta

Czy pojazd posiada przedłużoną gwarancję? Tak ☐ Nie ☐

Ograniczenie przedłużonej gwarancji SKODA *

lat: _____ lub _____ km: _____
lub _____ mil: _____

* Z uwagi na wymogi ogólnie wiążących przepisów prawa krajowego zamawiający przekazania samochodu może być pocana data pierwszej rejestracji.
** W zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2025/06/04



