

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-145/2025_WX0510E

Numer szkody / sprawy SM-145/2025_WX0510E
Nr kalkulacji 8238

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0125286

Numer rejestracyjny: WX0510E
Numer nadwozia: YV1UZ68VCJ1049584
Marka: VOLVO
Model: XC60 17-21
Typ: XC60 D5 AWD Momentum aut
Data pierwszej rejestracji: 06.12.2017
Rok produkcji: 2017

WYCENA

Nr wyceny: 8121
Data wyceny: 03.04.2025
Wycena na dzień: 03.04.2025
Wersja bazy danych: 2025.04
Wartość: 73 800,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8238**
 Data wyceny **03.04.2025**
 Wycena na dzień **03.04.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-145/2025_WX0510E

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0125286 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WX0510E / YV1UZ68VCJ1049584
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 06.12.2017 / 88
 Rok produkcji 2017
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 275 240 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 141 200 / 134 040
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka VOLVO
 Model XC60 17-21
 Typ XC60 D5 AWD Momentum aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.03.2017 - 30.04.2018
 Pojemność silnika (ccm) 1969
 Moc kW / KM 173 / 235
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.04)	PLN	103 800
Korekta na przebieg	PLN	-21 330
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	2 850
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-10 720
Korekta na stan opon	PLN	-780

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	73 800
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag chroniący kolana kierowcy
- Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu
- AQS - System poprawy jakości powietrza w kabinie
- Blokada schowka, centralna
- Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu
- CTC - kontrola trakcji w zakręcie
- Czujnik deszczu
- Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
- Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu
- Driver Alert Control - układ ostrzegający o dekoncentracji kierowcy
- Dywaniki tekstylne
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu
- ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji
- Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne z ogumieniem 235/60
- Fotele pochłaniające energię zderzenia
- Fotele przednie z elektryczną regulacją lędźwiową
- Funkcja Auto Hold
- Gniazdo 12V w konsoli centralnej
- Immobilizer
- Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60
- Kierownica skórzana z elementami wykończeniowymi z aluminium
- Kierownica ze sterowaniem audio
- Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, 2-strefowa
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lampki do czytania z przodu i z tyłu
- Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu
- Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu
- Oświetlenie wnętrza poziom II
- Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji
- Reflektory przednie LED
- Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
- Relingi dachowe - srebrne
- Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych
- RSC - układ stabilizacji przechyłu
- Sensus Connect Infotainment System wraz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth
- SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego
- System audio High Performance Sound
- System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie
- System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
- System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA)
- Tapicerka tekstylno-wynylowa T-tec
- Tempomat
- Uchwyty na kubki z przodu
- Układ wspomagania hamowania City Safety
- WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wykończenie wnętrza w aluminium Iron Ore
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz cyfrowy zegarów, 8 cali
- Zamek centralny zdalnie sterowany

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył (V)	PLN	220
• Koło zapasowe - dojazdowe (V)	PLN	50
• Lakier metalik (V)	PLN	460
• Pakiet Business Connect (V)	PLN	1 200
□ Android Auto i Apple Carplay		
□ Nawigacja Sensus		
□ Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala		
• Pakiet Versatility (V)	PLN	380
□ Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (otwieranie/zamykanie)		
□ Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej		
□ Siatka przedziału bagażowego, miękka		
• Pakiet Winter (V)	PLN	280
□ Dysze spryskiwaczy szyby przedniej, podgrzewane		
□ Fotele przednie ogrzewane		
• Szyba przednia podgrzewana (V)	PLN	110
• Światła przeciwmgielne przednie (V)	PLN	150

SUMA	PLN	2 850
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Ślady wcześniejszych napraw lakierni (-5%)	PLN	-4 120
• Konieczność naprawy pojazdu (-8%)	PLN	-6 600
SUMA	PLN	-10 720
OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 235/60R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	90	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-210
Oś 1, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 235/60R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	80	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-190
Oś 2, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 235/60R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	80	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-190
Oś 2, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 235/60R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	80	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-190
SUMA	PLN	-780

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.

Rok produkcji ustalono na podstawie informacji z fabrycznej tabliczki znamionowej.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika głośna.

Kontrolka „check engine” świecąca stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi przednie lewe [130 – 170 µm],
- drzwi tylne lewe [160 – 280 µm],
- błotnik tylny lewy [100 – 170 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej, zarysowana,
- drzwi przednie lewe – listwa dolna zarysowana,
- drzwi przednie prawe – zarysowane, listwa dolna zarysowana,
- drzwi tylne lewe – listwa dolna zarysowana,
- drzwi tylne prawe – odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- obicie skórzane wieńca koła kierownicy – wytarte,
- obicie tapicerskie podłokietnika centralnego – pęknięte miejscowo,
- obicie tapicerskie drzwi przednich lewych – pęknięte miejscowo,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak przedni – porysowany, ubytki powłoki lakierowej,
- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*







































































































