

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	05/12/06/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Minikoparka gąsienicowa SANY SY26U
Nr fabryczny:	SY0027CB30658
Data sporządzenia raportu:	20-06-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 19-06-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Janusz Chomicz zgodnie ze 05/12/06/2025/CarArena STANDARD. Zlecniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem raportu jest minikoparka gąsienicowa SANY SY26U. Mini-koparka to kompaktowa maszyna budowlana służąca do prac ziemnych, takich jak kopanie rowów, fundamentów czy przygotowanie terenu. Sprawdza się w miejscach o ograniczonej przestrzeni, np. w miastach, ogrodach czy na posesjach prywatnych.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Minikoparka gąsienicowa
Producent:	SANY HEAVY MACHINERY LIMITED
Typ/model:	SY26U
Numer fabryczny:	SY0027CB30658
Czas pracy:	2384h
Rok produkcji:	2022

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa własna:	2680kg
Silnik:	Yanmar 3TNV80F
Moc silnika:	15,2 kW
Max. głębokość kopania:	2 820 mm
Max. wysokość wysypu:	3 100 mm
Siła odrywania łyżki:	27 kN
Wymiary:	4285x1550x2430mm
Prędkość jazdy:	2,4–4,5 km/h
Maks. zdolność wspinania:	25–35°
Wyposażenie:	3xłyżka szybkoszłące

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na parkingu, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin ze względu na brak przeszkolonego operatora próby ruchowej nie wykonano. Uruchomiono jedynie silnik i wyświetlono przebieg. Głośność pracy silnika w całym zakresie obrotów prawidłowa. Według informacji otrzymanych od okazującego koparka jest w pełni sprawna. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń. Wizualnie przedmiot w stanie dobrym, noszący typowe ślady zużycia eksploatacyjnego w postaci zabrudzeń, zarysowań czy nielicznych śladów korozji. Gąsienice z prawidłowym napięciem.

Dane techniczne opisane w tabeli powyżej przyjęto na podstawie informacji widniejących w wyspecjalizowanych witrynach internetowych.

Podczas oględzin okazano 1 kluczyk.

Podsumowanie

Stan przedmiotu na dzień oględzin określa się jako dobry.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.













































































