

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	90/09/06/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Rafał Choromański
Przedmiot raportu:	Koparka gąsienicowa CAT 323
Nr fabryczny:	CAT00323LRAZ10190
Data sporządzenia raportu:	17.06.2025
Wartość rynkowa (zakup):	- PLN netto



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 11-06-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 90/09/06/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu

Przedmiotem wyceny jest koparka gąsienicowa CAT 323 będąca maszyną roboczą z grupy maszyn budowlanych. Często wykorzystywana w budownictwie, do wyrównania terenu, wykopu i załadunku materiałów sypkich (piach, żwir)

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Koparka gąsienicowa
Producent:	CAT
Typ/model:	323
Nr fabryczny:	CAT00323LRAZ10190
Rok produkcji:	2019

Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

Wskazanie licznika czasu pracy:	7074h
Typ silnika:	Caterpillar C6.1 Acert
Moc silnika:	120kW
Masa eksploatacyjna:	25100kg
Głębokość kopania (standard):	6.73m
Maksymalny zasięg:	9.87m
Siła zrywająca:	120kN
Wyposażenie:	- smarowane ogniwa łańcuchów - klimatyzacja - fotel zawieszony pneumatycznie - oświetlenie robocze - ramie BOOM – banan o długości 5,7m wykonany w wersji HEAVY DUTY - STICK o długości 2,9m wykonany w wersji HEAVY DUTY - rolki wykonane w wersji HEAVY DUTY - przeciwwaga 5,4t - komplet linii hydraulicznych - pompa elektryczna do tankowania - szybkozłącz hydrauliczne - łyżka skarpowa uchylna 2.15m - łyżka do kopania N3 C 1500 CW40

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny zewnątrz i wewnątrz, następnie przeprowadzono próbę ruchową pojazdu i symulację ruchów roboczych bez obciążenia i z obciążeniem.

Koparka sprawna, wykonano próbę ruchową w warunkach pracy tj. jazdę próbną, sprawdzono działanie układu jezdnego (gąsienic), układu napędowego, silnika, mechanizmów roboczych kopania – sprawne ze stopniem zużycia adekwatnym do przebiegu. Mechanizmy robocze koparki: ramię z łyżką działa poprawnie we wszystkich kierunkach i płaszczyznach roboczych próby bez obciążenia i z obciążeniem. Działanie układów hydraulicznych z mechanizmami sterującymi i ich stan techniczny bez uwag. Praca silnika w całym zakresie obrotów prawidłowa, płynna, bez uwag.

Nadwozie koparki z zarysowaniami powłoki lakierowej. Widoczne wgniecenia i ogniska korozji na elementach obłachowania zewnętrznego. Kabina operatora w stanie dobrym, wyświetlacz główny sprawny, zespoły dźwigi kompletne, wytarte przyciski na joystickach sterujących.

Mechanizmy sterowania sprawne, oświetlenie sprawne. Stan wizualny maszyny ocenia się jako dobry.

Brak informacji o roku produkcji maszyny oraz mocy silnika na tabliczce znamionowej. Dane te przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez osobę okazującą maszynę do oględzin. Podczas oględzin nie odnaleziono nr VIN wybitego na elemencie stałym.

Na tabliczce nie odnaleziono oznakowania CE, nie przedstawiono deklaracji zgodności.

Wg informacji przekazanych przez osobę okazującą do koparki gąsienicowej CAT 323 dedykowana jest dokumentacji serwisowa przedstawiająca przeprowadzone serwisy i naprawy maszyny.

Liczba kluczyków: 1 szt.

Dane techniczne przyjęto na podstawie broszury widniejącej na stronie internetowej producenta oraz informacji przekazanych przez osobę udostępniającą.

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



























































































