

Nr zlecenia DEKRA: SIXT/CEN/28550/25/04/18
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 18-04-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecniodawca:
Sławomir Woszczyk
SIXT
ul. Arabska 9
03-977 Warszawa



Rzeczoznawcy: **Marcin Sosnowski.**
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Wycena wartości pojazdu sprzedaż

Zakres ekspertyzy	Wycena wartości pojazdu, Opis stanu technicznego/Kosztorys naprawy
Kod ekspertyzy	SIXT-PZP(E)/RT/KN(A)/WPO(Z)+WPO(S)-1, KN, OST
Nr zlecenia DEKRA	SIXT/CEN/28550/25/04/18
Data zlecenia	18-04-2025
Zlecniodawca	Sławomir Woszczyk SIXT ul. Arabska 9 03-977 Warszawa
Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Producent	TOYOTA
Model	Corolla TS Kombi 18-22
Typ/wersja	Corolla 1.2 T Comfort MS
Nr rejestracyjny	WT4582F
VIN	SB1ZA3BE50E028527
Data oględzin	2025-04-24
Miejsce oględzin	MAZOWIECKIE, 02-159 Warszawa, Sixt - Parking techniczny Warszawa, Jamesa Gordona Bennetta 12

Zestawienie wyników

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0135129
Producent	TOYOTA
Model	Corolla TS Kombi 18-22
Typ/wersja	Corolla 1.2 T Comfort MS
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1402
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1870
Rozstaw osi 1/2	2700
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1197
Moc silnika [KM/kW]	116/85
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	WT4582F
VIN	SB1ZA3BE50E028527
Data 1. rejestracji	26-08-2022
Data 1. rej. w Polsce	26-08-2022
Data nast. bad. techn.	26-08-2025
Rok produkcji	2022
Stan licznika [km]	51 310 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	UNIROYAL, WINTER EXPERT	205/55 16 91H	6,0 mm
	lewe	UNIROYAL, WINTER EXPERT	205/55 16 91H	6,0 mm
tylna	prawe	UNIROYAL, WINTER EXPERT	205/55 16 91H	5,0 mm
	lewe	UNIROYAL, WINTER EXPERT	205/55 16 91H	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 6 głośników
2. ABS
3. Antena dachowa Shark-Fin
4. Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
5. Automatyczne światła drogowe
6. BA - system wspomagania hamowania
7. Czujnik zmierzchu
8. Dyfuzor tylny w kolorze Piano Black
9. Dywaniki welurowe
10. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
11. ESC - układ stabilizacji toru jazdy
12. Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
13. Elektryczny hamulec postojowy (EPB)
14. Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55
15. Fotel kierowcy z regulacją wysokości
16. Fotel pasażera z regulacją wysokości
17. Fotele przednie z profilowanym podparciem bocznym
18. Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył
19. Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home
20. Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
21. Gniazdo 12V
22. Gniazdo 12V w bagażniku
23. Gniazdo USB
24. HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów
25. Immobilizer
26. Interfejs Android Auto i Apple CarPlay
27. Kamera cofania
28. Kanapa tylna składana, dzielona 60/40
29. Kierownica skórzana
30. Kierownica wielofunkcyjna
31. Kieszeń w oparciu fotela pasażera
32. Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa
33. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w dwóch płaszczyznach
34. Komputer pokładowy
35. Lakier uni
36. Lusterka boczne ogrzewane
37. Lusterka boczne regulowane elektrycznie
38. Miękkie materiały wykończeniowe
39. Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane
40. Nawiew wentylacji na tylną kanapę
41. Obrotomierz
42. Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)
43. Ogranicznik prędkości - automatyczny
44. Oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych
45. Podsufitka ciemna
46. Poduszka powietrzna kolan kierowcy
47. Poduszki powietrzne boczne - przód
48. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
49. Poduszki powietrzne kurtynowe
50. Podwójna podłoga bagażnika
51. Podłokietnik przedni, regulowany
52. Podłokietnik tylny
53. Prędkościomierz analogowy
54. Relingi dachowe
55. Roleta przestrzeni bagażowej
56. Spojler tylny
57. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
58. System Bluetooth
59. System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
60. System monitorowania ciśnienia w oponach
61. System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 8 cali
62. System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC)
63. System oświetlenia wnętrza
64. System rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
65. System składania tylnych siedzeń Toyota Easy Flat
66. System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
67. Tapicerka materiałowa
68. Tempomat aktywny
69. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
70. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD)
71. Usługi łączności Toyota Connected Car
72. VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC
73. Wstawki chromowane we wnętrzu auta
74. Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym
75. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
76. Wyświetlacz kolorowy między zegarami 4,2 cala
77. Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
78. Zamek centralny sterowany pilotem
79. Zestaw do naprawy przebitej opony
80. Światła do jazdy dziennej typu LED
81. Światła główne LED (Basic)
82. Światła przeciwmgielne LED
83. Światła tylne typu LED


Data: 25-04-2025

Rzecznik DEKRA:
Marcin Sosnowski.
Dariusz Gomuliński

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

[2] - Wartość obiektu (sprzedaż) - oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego
strona 4/34

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	150 - 200
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 200
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- inne:

alarm brak możliwości weryfikacji

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody

wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy nie załączono zdjęć dow. rej./karty poj. lub dołączono te dokumenty, jednakże z \"ukrytymi\" informacjami dot. Użytkownika/Kredytobiorcy. Nie podano też żadnych informacji w pozostałej części ekspertyzy dot. Użytkownika/Kredytobiorcy. TAK.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Pojazd oklejony grafiką reklamową. Nadwozie zabrudzone uniemożliwiające wykonanie szczegółowej oceny powłoki lakierowej. Widoczne zaprawki lakiernicze. Rysy i odpryski na samochodzie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z przodu



Fot. 6.
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Przekątna tylna prawa



Fot. 8.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Przekątna tylna lewa



Fot. 10.
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Bok lewy z przodu



Fot. 12.
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Konsola środkowa



Fot. 20.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Kierownica (na wprost)



Fot. 22.
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Komora silnika



Fot. 24.
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Spód pojazdu przód



Fot. 26.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28.

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30.
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Dowód rej. Str. 1




Fot. 32.
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.


Książka serwisowa – dane



Fot. 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Instrukcje



Fot. 36.
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Szyba czołowa - Inne 1



Fot. 40.
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 42.

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zderzak - Inne 1



Fot. 44.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52.

Drzwi przed L - Inne 1

Arkusz kontrolny

Producent

Model

Typ

Nr rejestracyjny

VIN

TOYOTA

Corolla TS Kombi 18-22

Corolla 1.2 T Comfort MS

WT4582F

SB1ZA3BE50E028527