

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Opel**
 Typ: **Astra J Sports Tourer**
 Fahrgestellnummer: **W0LPE8EN6E8013295**
 Erstzulassung: **25.10.2013**
 Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 6 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU5**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **181.461 km**
 Kraftstoffart: **Diesel**
 Farbe: **Karbonschw**
 Leistung: **121 kW / 165 PS**
 Hubraum: **1956 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **1**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan
 Besichtigungsdatum: 9.7.2025
 Auftragsnummer: 013295


Zustandsbericht**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
3	Bremsassistent
4	Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
5	Heckleuchten dunkel getönt
6	Wärmeschutzverglasung
7	Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
8	Außenspiegel Wagenfarbe
9	Einstiegsleisten (Aluminium)
10	Kopf-Airbag-System
11	Nebelschlussleuchte
12	Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
13	Aktive Kopfstützen vorn
14	Klimaautomatik 2-Zonen
15	Motor 2,0 Ltr. - 121 kW 16V CDTI
16	Rücksitz geteilt / klappbar
17	Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
18	Innenausstattung: Dekorleisten Platin / Ruthenium-Grau
19	Karosserie: 5-türig
20	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
21	Modellpflege
22	Sicht-Paket
23	Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
24	Bordcomputer
25	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

Nr.	Bezeichnung
26	Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
27	Leseleuchten vorn (2)
28	Seitenairbag vorn
29	Dachreling silber
30	Elektron. Traktionskontrolle
31	Heckscheibenwischer
32	Innenraumfilter: Pollenfilter
33	Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung
34	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
35	Anti-Blockier-System (ABS)
36	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
37	Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
38	Licht-Paket
39	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
40	Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
41	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
42	Doppeltonfanfare
43	Drehzahlmesser
44	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
45	Heckscheibe heizbar
46	Lenkrad (Leder)
47	Mittelarmlehne vorn verschiebbar
48	Rußpartikelfilter
49	Sitz vorn links höhenverstellbar
50	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
2	Innenraum-Paket
3	* Kopfstützen hinten (3-fach)
4	* Mittelarmlehne hinten
5	Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
6	Reifendruck-Kontrollsystem
7	Audio-Navigationssystem SD Navi 900
8	* Farbdisplay (CID)
9	* Dachantenne im Haifischflossen-Design
10	* Audiosystem 7 Lautsprecher
11	* USB-Schnittstelle
12	Business-Paket Premium
13	* Abbiegelicht
14	* Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
15	* Sitzneigungsverstellung vorn rechts
16	* Sitzneigungsverstellung vorn links

Nr.	Bezeichnung
34	* Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
35	* Scheibenwischer mit Regensensor
36	* Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
37	* Parkpilotsystem vorn und hinten
38	* USB-Schnittstelle
39	* Farbdisplay (CID)
40	* Mittelarmlehne vorn verschiebbar
41	* Audio-Navigationssystem Navi 600
42	* Fahrassistent-System: Fernlichtassistent
43	* Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
44	* Nebelscheinwerfer
45	* Einschaltautomatik für Fahrlicht
46	* Aktives Kurvenlicht (AFL)
47	Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
48	Sitzbezug / Polsterung: Leder Mondial
49	* Sitzheizung vorn

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****Nr. Bezeichnung**

17	* Sitz vorn rechts mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
18	* Sitz vorn rechts höhenverstellbar
19	* Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
20	* Sicht-Paket
21	* Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
22	* Leuchtweitenregelung automatisch
23	* Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
24	* Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
25	* Innenspiegel mit Abblendautomatik
26	* Feststellbremse elektrisch
27	* Ergonomiesitz vorn rechts
28	* Ergonomiesitz vorn links
29	* Dachantenne im Haifischflossen-Design
30	* Audiosystem 7 Lautsprecher
31	* Aktive Kopfstützen vorn
32	* Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
33	* Tagfahrlicht LED

Nr. Bezeichnung

50	* Sitzneigungsverstellung vorn links
51	* Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
52	* Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
53	* Mittelarmlehne hinten
54	* Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
55	* Kopfstützen hinten (3-fach)
56	* Ergonomiesitz vorn links
57	* Aktive Kopfstützen vorn
58	Assistenz-Paket
59	* Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
60	* Park-Assistent
61	* Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent
62	LM-Felgen 7x17 (10-Speichen)
63	Reserverad als Notrad
64	Lenkrad heizbar
65	* Audiobedienung am Lenkrad
66	* Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja: nein: Servicenachweis

Fahrgestellnummer

WOLPE8EN6E8013295

Fahrzeugtyp:

Opel Astra J Sports Tourer 121 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	14.11.2024	177370
2	Wartungsarbeiten u. Bremsflüssigkeitsservice	24.10.2023	166322

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 10/25 fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig nicht rollfähig (immobil) nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✓ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Kotflügel links 236µm
10	Kotflügel rechts 233µm
11	Motorhaube 243µm
2	Tür vorne links 215µm
3	Dach 196µm
4	Tür hinten links 182µm
5	Seitenteil links 164µm
6	Heckklappe 177µm
7	Seitenteil rechts 311µm
8	Tür hinten rechts 238µm
9	Tür vorne rechts 182µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Dämmmatte Motorhaube	1	eingerrissen	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
2	Rückstrahler im Stoßfänger hinten links	2	gebrochen	
3	Stoßfänger hinten	3, 4, 5	zerkratzt	
4	Heckklappe	6, 7, 8	zerkratzt	
5	Seitenteil rechts	9, 10, 11	Delle und zerkratzt	
6	Einstieg hinten rechts	12, 13, 14	Delle und zerkratzt	
7	Tür hinten rechts	15, 16	Kratzer	
8	B-Säule rechts	17	Delle und zerkratzt	
9	Einstieg vorne rechts	18, 19	zerkratzt	
10	Tür vorne rechts	20, 21	Kratzer	
11	Spiegelkappe rechts	22	Kratzer	
12	Dachkante vorn	23, 24	Steinschlag mit Korrosionsansatz	
13	Heizungsbedienfeld	25	Knopf abgegriffen	
14	Spiegelabdeckung Sonnenblende rechts	26	abgebrochen	
15	Schlüsselfernbedienung	27	Gehäuse gebrochen	
16	Frontscheibe	28, 29	Steinschlag	
17	Motorhaube	30, 31	Steinschläge	
18	Kotflügel links	32, 33, 34	zerkratzt	
19	Einstieg vorne links	35, 36	zerkratzt	
20	Tür vorne links	37, 38, 39	zerkratzt	
21	Tür hinten links	40, 41, 42	zerkratzt	
22	Seitenteil links	43, 44, 45	leicht deformiert und zerkratzt	
23	Felge vorne rechts	46	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	225/50 R17 94V	Continental	4
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	225/50 R17 94V	Continental	4
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	225/50 R17 94V	Continental	5
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	225/50 R17 94V	Continental	5



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 17: Sonstiges




Bild 18: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 19: Sonstiges



Bild 20: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 3: Instrumententafel




Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Serviceheft

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven




Bild 7: Serviceheft




Bild 8: Serviceheft

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven




Bild 9: Serviceheft




Bild 10: Serviceheft

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven




Bild 11: Serviceheft




Bild 12: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Dämmmatte Motorhaube eingerissen



Bild 2: Technik / Rückstrahler im Stoßfänger hinten links gebrochen



Bild 3: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 7: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Seitenteil rechts Delle und zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Seitenteil rechts Delle und zerkratzt




Bild 11: Karosserie / Seitenteil rechts Delle und zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Einstieg hinten rechts Delle und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Karosserie / Einstieg hinten rechts Delle und zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Einstieg hinten rechts Delle und zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 16: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer




Bild 17: Karosserie / B-Säule rechts Delle und zerkratzt



Bild 18: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 19: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 21: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 22: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 23: Karosserie / Dachkante vorn Steinschlag mit Korrosionsansatz



Bild 24: Karosserie / Dachkante vorn Steinschlag mit Korrosionsansatz

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 25: Innenraum / Heizungsbedienfeld Knopf abgegriffen



Bild 26: Innenraum / Spiegelabdeckung Sonnenblende rechts abgebrochen



Bild 27: Technik / Schlüsselfernbedienung Gehäuse gebrochen



Bild 28: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 29: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 30: Karosserie / Motorhaube Steinschläge

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 31: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 32: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 33: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 34: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 35: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt



Bild 36: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt



Bild 37: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 38: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 39: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 40: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 41: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 42: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

013295

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 43: Karosserie / Seitenteil links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 44: Karosserie / Seitenteil links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 45: Karosserie / Seitenteil links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 46: Reifen - Felge / Felge vorne rechts Kratzer