

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	121/30/06/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Adam Regulski
Przedmiot raportu:	Żuraw samochodowy HYVA CRANE HB100 E2
Nr fabryczny:	205941
Data sporządzenia raportu:	14-07-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 08-07-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Dariusz Korzeniec zgodnie ze zleceniem numer 121/30/06/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem raportu jest żuraw samochodowy HYVA CRANE HB100 E2

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Żuraw samochodowy
Producent:	HYVA CRANE
Typ/model:	HB100 E2
Numer fabryczny:	205941
Rok produkcji:	2015
Czas pracy:	Brak danych

Podstawowe dane techniczne

Maksymalny zasięg:	7,64m
Maksymalna wysokość podnoszenia:	11,30m
Maksymalny udźwig:	4195 kg
Udźwig na maksymalnym zasięgu:	1140kg
Kąt obrotu:	395°
Masa własna:	1435 kg
Wymiary:	2480x2170x640

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedstawiono urządzenie zmagazynowane na placu nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Urządzenie zdemontowane. Brak możliwości sprawdzenia poprawności w działaniu i zweryfikowania stanu technicznego. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po uruchomieniu. Nie udostępniono specyfikacji technicznej wycenianego urządzenia. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w specyfikacji oraz wyposażeniu.

Stan wizualny ocenia się jako średni, adekwatny do wieku i charakteru pracy.

Według informacji otrzymanych od osoby udostępniającej urządzenie zostało zdemontowane około 3 lat temu i w chwili demontażu było sprawne. Brak informacji o ważności badań UDT.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

Nie okazano dokumentacji serwisowej i technicznej do żurawia HYVA CRANE HB100 E2
Szczegółowy stan urządzenia zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Stan wizualny ocenia się jako średni, adekwatny do wieku i charakteru pracy. Przed ponownym włączeniem do czynnej eksploatacji zaleca się weryfikację serwisową.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.











































