

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-210/2025_CT3305X

Numer szkody / sprawy SM-210/2025_CT3305X
Nr kalkulacji 8381

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0119246

Numer rejestracyjny: CT3305X
Numer nadwozia: VF7YC2MHU12E53476
Marka: CITROEN
Model: Jumper 35 BlueHDi Euro 6 1997ccm - 130KM 3,5t 16-19
Typ: Jumper 35 BlueHDi L3
Data pierwszej rejestracji: 20.09.2017
Rok produkcji: 2017

WYCENA

Nr wyceny: 8264
Data wyceny: 15.05.2025
Wycena na dzień: 15.05.2025
Wersja bazy danych: 2025.05
Wartość: 36 300,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8381**
 Data wyceny **15.05.2025**
 Wycena na dzień **15.05.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-210/2025_CT3305X

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0119246 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	CT3305X / VF7YC2MHU12E53476
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	20.09.2017 / 92
Rok produkcji	2017
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	261 685 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	220 400 / 41 285
Lakier	biały uni
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Przeciętny
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	CITROEN
Model	Jumper 35 BlueHDi Euro 6 1997ccm - 130KM 3,5t 16-19
Typ	Jumper 35 BlueHDi L3
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Podwozie, kabina podwójna / 4 / 6
Okres dostępności	01.04.2016 - 31.08.2019
Pojemność silnika (ccm)	1997
Moc kW / KM	96 / 130
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 308 / 1 192
Rozstaw osi 1 / 2	4 035 /
Zabudowa	Skrzyniowa

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.05)	PLN	46 300
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	360
Korekta na przebieg	PLN	-1 540
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	1 200
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-13 540
Wartość zabudowy podwozia	PLN	3 475

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

36 300

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 2. rząd siedzeń: siedzenie 3-os.
- ABS + BAS + EBD
- Airbag kierowcy
- Elektryczne podnoszenie szyb, przód
- ESP + ASR
- Immobilizer
- Instalacja radiowa
- Lusterka zewnętrzne regulowane mechanicznie
- Mech. regulacja położenia kierownicy
- Popielniczka + zapalniczka
- Półka przednia podsufitowa
- Przyłącze do adaptatora
- Schowki w przednich drzwiach
- Siedzenie pasażera dwumiejscowe
- Trzecie światło stop
- Zamek centralny z pilotem
- Zamykany schowek w desce rozdzielczej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Klimatyzacja manualna (V)	PLN	740
• Lusterka boczne o rozstawie 2,20 m. (V)	PLN	30
• Lusterka boczne sterowane elektrycznie i ogrzewane (V)	PLN	70
• Osłona pod silnikiem (V)	PLN	50
• Radio FM+USB+Bluetooth+sterowanie przy kierownicy (V)	PLN	230
• Zawieszenie wzmocnione pod adaptację (V)	PLN	80

SUMA**PLN****1 200****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Ślady wcześniejszych napraw lakierni (-5%)	PLN	-2 260
• Konieczność naprawy pojazdu (-15%)	PLN	-6 770
• Brak możliwości sprawdzenia pojazdu (-10%)	PLN	-4 510

SUMA**PLN****-13 540****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), FIRESTONE, 215/70R15C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	9
Zużycie [%]:	22
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), FIRESTONE, 215/70R15C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	9
Zużycie [%]:	22
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), TAURUS, 215/70R15C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), TAURUS, 215/70R15C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd niesprawny technicznie.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Stwierdzono drobne zapocenia i wycieki płynów eksploatacyjnych.
Silnika nie uruchomiono.
Sprzęgło uszkodzone.
Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności silnika wraz z osprzętem w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.
Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD WYDECHOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. części nadwozia:
- błotnik przedni prawy [140 µm],
- drzwi tylne prawe [180 µm].
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.
Nadwozie z reklamą firmową.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – zarysowane, klamka zewnętrzna porysowana,
- próg lewy – powłoka lakierowa wytarta.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – znacznie zabrudzone,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana,
- zderzak tylny – ogniska korozji.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- tapicerka fotela kierowcy – porwana,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – pęknięta, porysowana,
- klosz lampy zespolonej tylnej lewej – pęknięty.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono trzy kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.
Pojazd wyposażony w zabudowę skrzyniową otwartą.
Burty skrzyni ładunkowej – porysowane, powgniatane.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*













































