

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-329/2025_GD8G649

Numer szkody / sprawy SM-329/2025_GD8G649
Nr kalkulacji 8563

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0126878

Numer rejestracyjny: GD8G649
Numer nadwozia: WV3ZZSZK9047817
Marka: VOLKSWAGEN
Model: Crafter 35 BiTDI Euro 6 1968ccm - 177KM 3,5t 17-24
Typ: Crafter 35 BiTDI Aut.
Data pierwszej rejestracji: 07.10.2019
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 8446
Data wyceny: 01.07.2025
Wycena na dzień: 01.07.2025
Wersja bazy danych: 2025.07
Wartość: 58 000,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8563**
 Data wyceny **01.07.2025**
 Wycena na dzień **01.07.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-329/2025_GD8G649

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0126878 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN GD8G649 / WV3ZZZSZK9047817
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 07.10.2019 / 69
 Rok produkcji 2019
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 524 677 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 190 500 / 334 177
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Przeciętny
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka VOLKSWAGEN
 Model Crafter 35 BiTDI Euro 6 1968ccm - 177KM 3,5t 17-24
 Typ Crafter 35 BiTDI Aut.
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Podwozie, kabina krótka / 2 / 3
 Okres dostępności 01.06.2017 - 30.06.2024
 Pojemność silnika (ccm) 1968
 Moc kW / KM 130 / 177
 Paliwo / katalizator Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8
 Dopuszczalna masa całkowita 3 500
 Masa własna / ładowność 2 783 / 717
 Rozstaw osi 1 / 2 4 490 /
 Zabudowa Skrzyniowa z opończą

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.07)	PLN	66 200
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	1 896
Korekta na przebieg	PLN	-13 620
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	2 270
Wartość czynników podnoszących wartość	PLN	3 351
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-8 170
Korekta na stan opon	PLN	-660
Wartość zabudowy podwozia	PLN	6 750

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

58 000

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania)
- Adaptive ESP 9i (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy uwzględniający obciążenie pojazdu)
- EBC (zabezpieczenie przed blokowaniem kół napędowych podczas hamowania silnikiem)
- EDB (elektroniczny rozdział siły hamowania między przednią i tylną osią)
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem
- Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i regulacją wysokości
- Gniazdo 12V w kabinie kierowcy
- HBA (hydrauliczny asystent hamowania)
- Hill Decent Control (asystent ruszania ze wzniesienia)
- Immobiliser
- Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego
- Kluczyki składane dwa
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Lakier podstawowy, uni
- Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Progresywne wspomaganie kierownicy Servotronic
- Radio Composition Audio
- Siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem pod siedziskiem
- System start-stop z funkcją odzyskiwania energii hamowania
- Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej
- Tapicerka materiałowa Austin
- TCS (system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania)
- Wyświetlacz wielofunkcyjny PLUS
- Zamek centralny sterowany pilotem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist (V)	PLN	190
• Fotel kierowcy ergoActive (funkcja masażu, regulacja pochylenia i elektr. podparcia lędźwiowego) (V)	PLN	270
• Fotel pasażera Comfort PLUS (regul. manualna pochylenia i elektryczna odcinka lędźwiowego) (V)	PLN	10
• Gniazda 12V na desce rozdzielczej (4 sztuki) (V)	PLN	30
• Kabel do lamp tylnych wydłużony (V)	PLN	20
• Klimatyzacja Climatic półautomatyczna (V)	PLN	820
• Lusterka zewnętrzne na pałkach oraz przednie białe światła obrysowe na dachu (V)	PLN	60
• Reflektory LED z przodu (ze światłami do jazdy dziennej LED) (V)	PLN	450
• Schowki nad głową z dwoma kieszeniami 1 DIN, oraz lampka do czytania (V)	PLN	70
• Światła boczne pozycyjne (V)	PLN	40
• Światła pozycyjne na dachu (V)	PLN	30
• Tempomat (V)	PLN	150
• Zawieszenie wzmocnione i amortyzatory, wzmocnione stabilizatory (V)	PLN	130

SUMA**PLN****2 270****CZYNNIKI PODNOSZĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Kabina sypialna	PLN	3 351
-------------------	-----	-------

SUMA**PLN****3 351****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Konieczność naprawy pojazdu (-15%)	PLN	-8 170
--------------------------------------	-----	--------

SUMA**PLN****-8 170****OPONY****Zakup**

Oś 1, Opona 1 (lewa), WV100, 235/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-240****Oś 1, Opona 2 (prawa), WV100, 235/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-240****Oś 2, Opona 1 (lewa), KORMORAN, 235/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-90****Oś 2, Opona 2 (prawa), KORMORAN, 235/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-90****SUMA****PLN****-660****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Stwierdzono stuki podczas pracy zawieszenia.

Rama podwoziowa z ogniskami korozji.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Stwierdzono stuki podczas pracy układu.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD HAMULCOWY:

Wg wskazań komputera pokładowego, konieczność wymiany okładzin hamulcowych, kontrolka aktywna stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – wgnieciona, porysowana,
- błotnik przedni prawy – wgnieciony, porysowany,
- drzwi przednie lewe – wgniecione.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:
- błotnik przedni lewy – pocięty.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- tapicerka fotela kierowcy – rozerwana miejscowo,
- zderzak przedni – porysowany,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:
- kratka wentylacyjna – pęknięta,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – pęknięta, wkład lusterka pęknięty,
- zderzak tylny – pęknięty.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.
Pojazd wyposażony w skrzynię ładunkową z opończą koloru szarego orazabinę sypialną.
Poszycie kabiny sypialnej – pęknięte, porysowane.
Opończa – porysowana.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika































































