

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-187/2025_KR9YK87

Numer szkody / sprawy SM-187/2025_KR9YK87
Nr kalkulacji 7667

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0145523

Numer rejestracyjny: KR9YK87
Numer nadwozia: VXEEVHZ7NZ036993
Marka: OPEL
Model: Zafira Life 19-22
Typ: Zafira Life 2.0 CDTI Extra Long Family Elite Aut.
Data pierwszej rejestracji: 09.08.2022
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 7550
Data wyceny: 30.04.2025
Wycena na dzień: 30.04.2025
Wersja bazy danych: 2025.04
Wartość: 94 800,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **7667**
 Data wyceny **30.04.2025**
 Wycena na dzień **30.04.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-187/2025_KR9YK87

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0145523 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN KR9YK87 / VXEEVHHZ7NZ036993
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 09.08.2022 / 32
 Rok produkcji 2022
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 296 396 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 73 600 / 222 796
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka OPEL
 Model Zafira Life 19-22
 Typ Zafira Life 2.0 CDTI Extra Long Family Elite Aut.
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 4 / 8
 Okres dostępności 01.08.2020 - 28.02.2022
 Pojemność silnika (ccm) 1997
 Moc kW / KM 130 / 177
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.04)	PLN	157 700
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	2 925
Korekta na przebieg	PLN	-41 760
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	810
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-23 770
Korekta na stan opon	PLN	-1 100

Wartość pojazdu (brutto) PLN 94 800

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS z ESP oraz HSA
- Czujnik deszczu sterujący wycieraczkami przednimi
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujnik świateł
- Dach panoramiczny - dwa szklane panele (100x40cm) na wysokości drugiego i trzeciego rzędu z roletami
- Dodatkowe oświetlenie wnętrza i lampki do czytania LED - przód
- Dodatkowe oświetlenie wnętrza i lampki do czytania LED - tył
- Drzwi przesuwne prawe i lewe
- Dywaniki podłogowe dla 3 rzędów foteli
- Felgi aluminiowe 17 Diamond Cut z ogumieniem
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją wysokości, lędźwiową, wzdłużną
- Fotel pasażera nieregulowany z podłokietnikiem i składanym oparciem
- Fotel pasażera z elektryczną regulacją wysokości, lędźwiową, wzdłużną
- Fotele przednie ogrzewane
- Fotele przednie z funkcją masażu
- Głośniki 10 (średniotonowe, wysokotonowe, dodatkowy z przodu, niskotonowy) i dodatkowy wzmacniacz
- Gniazdko 230V w 2. rzędzie siedzeń
- Kamera cofania - panoramiczna 180 stopni
- Kanapa tylna składana, dzielona 2+1, przesuwna, mocowania ISOFIX
- Kanapa w trzecim rzędzie, przesuwna, dzielona 2+1
- Kłapa tylna przeszklona, okno niezależnie otwierane z ogrzewaniem i wycieraczką
- Klimatyzacja automatyczna
- Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
- Koło kierownicy pokryte skórą z przyciskami sterowania
- Lakier uni
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne sterowane i pogrzewane elektrycznie
- Lusterka boczne, klamki i listwy boczne w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne dodatkowe do obserwacji wnętrza
- Manetki zmiany biegów na kierownicy
- Ogrzewanie postojowe
- Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem po stronie pasażera
- Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
- Ostrzeżenie o potencjalnej kolizji
- Podłokietnik fotela kierowcy
- Podłokietnik fotela pasażera
- Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
- Poduszki powietrzne kurtynowe dla drugiego i trzeciego rzędu
- Przyciemniające się lusterko wsteczne
- Reflektory przeciwmgielne
- Roleta bagażnika
- Rolety przeciwsłoneczne tylnych szyb
- Rozpoznawanie znaków ograniczenia prędkości
- Sterowanie elektryczne drzwiami przesuwanymi prawymi i lewymi
- Sterowanie zdalne drzwiami przesuwanymi prawymi i lewymi
- System automatycznego sterowania zamkami drzwi i zapłonem Open&Start
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System Multimedia Navi, Bluetooth, USB, ekran dotykowy 7"
- System Opel Connect (eCall)
- System wykrywania zmęczenia kierowcy
- Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe
- Szyby boczne dodatkowo przyciemniane 90% dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń
- Szyby boczne stałe na wysokości drugiego rzędu siedzeń
- Szyby boczne stałe na wysokości trzeciego rzędu siedzeń
- Szyby przednie sterowane elektrycznie jednoimpulsowo
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła mijania ksenonowe, drogowe halogenowe
- Tapicerka skórzana ekologiczna Claudia
- Tempomat adaptacyjny
- Tuner cyfrowy DAB
- Układ ostrzegający o pojazdach w martwym polu
- Lusterka zewnętrznych
- Wyświetlacz kierowcy graficzny kolorowy
- Wyświetlacz projekcyjny (Head-UP Display)
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzak przedni w kolorze nadwozia
- Zderzak tylny częściowo w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | | |
|---|-----|-----|
| • Lakier metalik | PLN | 600 |
| • Siatka zabezpieczająca bagaż (możliwość zamocowania za każdym rzędem, dla Compact za 1. i 2.) (V) | PLN | 210 |

SUMA

PLN

810

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Brak możliwości sprawdzenia pojazdu (-10%)	PLN	-11 890
• Konieczność naprawy pojazdu (-5%)	PLN	-5 940
• Długotrwały przestój (-5%)	PLN	-5 940
SUMA	PLN	-23 770

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), TRANZANO, 225/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	0	
Zużycie [%]:	100	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-330
Oś 1, Opona 2 (prawa), TRANZANO, 225/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	1	
Zużycie [%]:	100	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-330
Oś 2, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 225/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-220
Oś 2, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 225/55R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-220
SUMA	PLN	-1 100

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd niesprawny technicznie.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Stwierdzono drobne zapoczenia i wycieki płynów eksploatacyjnych.

Mimo prób, silnika nie uruchomiono.

Wg wskazań komputera pokładowego: „Usterka silnika: Napraw pojazd”, „Skrzynia biegów uszkodzona: Napraw pojazd”.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD HAMULCOWY:

Wg wskazań komputera pokładowego: „Hamulec postojowy: Napraw pojazd”.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, listwa dolna zarysowana,
- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- poszycie boku lewego – zarysowane,
- poszycie boku prawego – wgniezione, porysowane.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- drzwi tyłu nadwozia – pocięte.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- system poduszek powietrznych – wg wskazań komputera pokładowego: „Usterka poduszki powietrznej lub pasa z napinaczem”,
- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- zderzak przedni – zarysowany,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- szyba czołowa – pęknięta,
- zderzak tylny – poszycie odkształcone, porysowany.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- ława pasażerska rzędu II,
- ława pasażerska rzędu III.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA
Marcin Szura

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*













































































































































































