

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-306/2025_PY68169

Numer szkody / sprawy SM-306/2025_PY68169
Nr kalkulacji 8530

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0154678

Numer rejestracyjny: PY68169
Numer nadwozia: JMZKBAC320A277027
Marka: MAZDA
Model: 2 Hybrid 22-24
Typ: 2 1.5 Hybrid Agile CVT
Data pierwszej rejestracji: 07.12.2023
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 8413
Data wyceny: 23.06.2025
Wycena na dzień: 23.06.2025
Wersja bazy danych: 2025.06
Wartość: 68 100,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8530**
 Data wyceny **23.06.2025**
 Wycena na dzień **23.06.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-306/2025_PY68169

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0154678

Numer rejestracyjny / numer VIN PY68169 / JMZKBAC320A277027
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 07.12.2023 / 18
 Rok produkcji 2023
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 68 100 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 21 600 / 46 500
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka MAZDA
 Model 2 Hybrid 22-24
 Typ 2 1.5 Hybrid Agile CVT
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.02.2022 - 31.01.2024
 Pojemność silnika (ccm) 1490
 Moc kW / KM 68 / 92
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów R / 3
 Skrzynia / liczba biegów A / 1

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.06)	PLN	74 100
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	3 471
Korekta na przebieg	PLN	-6 850
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	2 310
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-4 950

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	68 100
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 6 głośniki
- ABS
- Apple Carplay & Android Auto
- Czujnik deszczu
- Driver Alert — system wykrywający znużenie kierowcy
- Drzwi przednie i tylne wykończone filcową tkaniną
- Felgi aluminiowe 15 z ogumieniem 185/65
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotele przednie podgrzewane
- Gałka dźwigni zmiany biegów wykończona skórą
- Gniazdo 12V
- Gniazdo USB
- Immobilizer
- Kamera cofania
- Kierownica ogrzewana
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja automatyczna
- Kurtyny powietrzne dla obu rzędów
- Lakier uni
- Lampy tylne LED
- Lusterka boczne - ogrzewane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia
- Podłokietnik centralny
- Podsufitka w kolorze szarym
- Poduszki powietrzne centralne
- Poduszki powietrzne przednie i boczne
- Przycisk uruchamiania silnika
- Spojler dachowy
- System bezkluczykowego dostępu do pojazdu
- System e-Call
- System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LDWS+LKA)
- System zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach
- Szyby sterowane elektrycznie, przód i tył
- Światła drogowe, automatyczne
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa Medium
- Tempomat aktywny (MRCC)
- Tryb wyboru jazdy
- TSR - system rozpoznający znaki ograniczenia prędkości
- Tuner cyfrowy DAB
- Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu HLA
- Wspomaganie hamowania z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów
- Wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia
- Wyświetlacz centralny 8-calowy ze sterowaniem dotykowym
- Zamek centralny sterowany zdalnie
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Pakiet Comfort	PLN	2 310
☐ Fotel pasażera z regulacją wysokości ☐ Fotele sportowe - przód ☐ Kierunkowskazy tylne LED ☐ Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa ☐ Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją auto ☐ Reflektory przednie LED ☐ Światła przeciwmgielne LED ☐ Tapicerka materiałowa łączona z ekologiczną skórą ☐ Zegary cyfrowe		

SUMA**PLN****2 310****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-2%)	PLN	-1 410
• Konieczność naprawy pojazdu (-5%)	PLN	-3 540

SUMA**PLN****-4 950****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 185/65R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 185/65R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 185/65R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 185/65R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika [650 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,

- szyba czołowa – punktowe odpryski.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być

uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*

































