

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-239/2025_SH4785F

Numer szkody / sprawy SM-239/2025_SH4785F
Nr kalkulacji 8418

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0154378

Numer rejestracyjny: SH4785F
Numer nadwozia: VXEYDCPFCNG002732
Marka: OPEL
Model: Movano Heavy CDTI Euro 6 2179ccm - 165KM 3,5t 21-24
Typ: Movano Heavy CDTI L4H2 Edition
Data pierwszej rejestracji: 19.09.2022
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 8301
Data wyceny: 21.05.2025
Wycena na dzień: 21.05.2025
Wersja bazy danych: 2025.05
Wartość: 77 600,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8418**
 Data wyceny **21.05.2025**
 Wycena na dzień **21.05.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-239/2025_SH4785F

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0154378 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN SH4785F / VXKEYDCPFCNG002732
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 19.09.2022 / 32
 Rok produkcji 2022
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 79 698 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 108 800 / -29 102
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka OPEL
 Model Movano Heavy CDTI Euro 6 2179ccm - 165KM 3,5t 21-24
 Typ Movano Heavy CDTI L4H2 Edition
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Furgon, wysoki dach / 4 / 3
 Okres dostępności 01.12.2021 - 31.10.2022
 Pojemność silnika (ccm) 2179
 Moc kW / KM 121 / 165
 Paliwo / katalizator Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6
 Dopuszczalna masa całkowita 3 500
 Masa własna / ładowność 2 195 / 1 305
 Rozstaw osi 1 / 2 4 035 /

WYCENA POJAZDU

		Zakup
Notowanie Eurotax (baza danych 2025.05)	PLN	88 400
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	1 480
Korekta na przebieg	PLN	1 050
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	280
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-13 640

Wartość pojazdu (brutto) PLN 77 600

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Airbag kierowcy
- Alarm dźwiękowy ostrzegający w trakcie manewru cofania
- Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna
- Drzwi tylne nieprzeszkłone, otwierane pod kątem 180 st.
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem letnim 215/75
- Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach, regulacją podparcia lędźwiowego, podłokietnik, szuflada
- Gniazdo 12 V w przedziale ładunkowym
- Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów
- Immobilizer
- Klimatyzacja sterowana ręcznie + klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej
- Kolumna kierownicy regulowana przód-tył
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie
- Nadkola boczne kół w kolorze czarnym
- Oświetlenie przedziału ładunkowego
- Panele do połowy wysokości ścian przestrzeni ładunkowej z laminatu Tefor
- Pełna przegroda kabiny oddzielająca przedział pasażerski od ładunkowego
- Radio Multimedia z 5" ekranem dotykowym, radio DAB, 4 głośniki, USB, Bluetooth, Apple, Android
- Schowek w środkowej części kokpitu, zamykany + uchwyt na telefon
- Siedzenie pasażera podwójne, nieregulowane z podłokietnikiem, ze składanym oparciem środ. w stół
- System antypoślizgowy ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego BAS
- System ogrzewania z recyrkulacją powietrza
- System stabilizacji toru jazdy ESP z system wspomagania ruszania na pochyłościach
- Szyby przednie sterowane elektrycznie. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy.
- Światła do jazdy dziennej
- Światła obrysowe
- Tapicerka tekstylna Darko
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyt na dokumenty na desce rozdzielczej
- Uchwyty do zabezpieczania ładunku
- Zagłówki komfortowe w fotelach przednich
- Zamek centralny zdalnie sterowany (automatyczna blokada zamków po ruszeniu)
- Zbiornik paliwa 90 litrów
- Zderzaki, boczne listwy ochronne, lusterka i klamki w kolorze czarnym

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- | | | |
|----------------------|-----|-----|
| • Kamera cofania (V) | PLN | 280 |
|----------------------|-----|-----|

SUMA**PLN****280****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- | | | |
|--|-----|--------|
| • Ślady wcześniejszych napraw lakierni (-5%) | PLN | -4 550 |
| • Konieczność naprawy pojazdu (-10%) | PLN | -9 090 |

SUMA**PLN****-13 640****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 215/75R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 215/75R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 215/75R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 215/75R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Zmiana biegów – trudna, nieprecyzyjna.

Kontrolka „check engine” aktywna stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Hamulec pomocniczy – niesprawny.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi przesuwne prawe [120 – 2500 µm],

- poszycie boku prawego [120 – 1900 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,

- błotnik przedni lewy – listwa ochronna zarysowana,

- błotnik przedni prawy – zarysowany,

- drzwi przednie lewe – zarysowana, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, listwa ochronna zarysowana,

- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,

- drzwi przesuwne prawe – porysowane,

- poszycie boku lewego – porysowane,

- poszycie boku prawego – wgniecione, porysowane, listwy ochronne porysowane,

- próg lewy – powłoka lakierowa wytarta,

- próg prawy – powłoka lakierowa wytarta,

- słupek przedni lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej,

- słupek środkowy prawy – punktowe odpryski powłoki lakierowej,

- drzwi skrzydłowe tylne – powgniatane punktowo, zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,

- ściana działowa – powgniatana, porysowana,

- obudowy wnęk kół tylnych (lewego oraz prawego) – powgniatane, porysowane,

- lampa zespolona tylna lewa – klosz zarysowany,

- lampa zespolona tylna prawa – klosz zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- obudowa podstawy fotela kierowcy – pęknięta,

- klamka wewnętrzna drzwi skrzydłowych tylnych lewych – połamana,

- obicie tapicerskie drzwi skrzydłowych tylnych prawych – pęknięte,
- zderzak przedni – pęknięty, porysowany,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – połamana,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – połamana,
- zderzak tylny – połamany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





















































































































