

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-310/2025_SK750XP

Numer szkody / sprawy SM-310/2025_SK750XP
Nr kalkulacji 8539

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0135840

Numer rejestracyjny: SK750XP
Numer nadwozia: WAUZZZF22MN004101
Marka: AUDI
Model: A6 [C8] 18-23
Typ: A6 40 TDI mHEV Quattro S tronic
Data pierwszej rejestracji: 10.11.2020
Rok produkcji: 2020

WYCENA

Nr wyceny: 8422
Data wyceny: 25.06.2025
Wycena na dzień: 25.06.2025
Wersja bazy danych: 2025.06
Wartość: 115 500,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8539**
 Data wyceny **25.06.2025**
 Wycena na dzień **25.06.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-310/2025_SK750XP

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0135840

Numer rejestracyjny / numer VIN SK750XP / WAUZZZF22MN004101
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 10.11.2020 / 55
 Rok produkcji 2020
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 59 853 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 125 800 / -65 947
 Lakier niebieski metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka AUDI
 Model A6 [C8] 18-23
 Typ A6 40 TDI mHEV Quattro S tronic
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.12.2018 - 30.06.2023
 Pojemność silnika (ccm) 1968
 Moc kW / KM 150 / 204
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 7

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.06)	PLN	100 000
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	4 550
Korekta na przebieg	PLN	8 960
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	8 810
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-6 820

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	115 500
---------------------------------	------------	----------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 8 głośników
- Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu
- Aplikacje dekoracyjne wnętrza - pokryte lakierem refleksyjnym
- Asystent świateł drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania świateł drogowych
- Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy)
- Audi Extensive 3 lata/90 000 km - program serwisowy
- Audi lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
- Audi Music Interface (UF7) - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych
- Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów
- Audi Pre Sense Front
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Dodatkowy zbiornik adBlue(12 litrów)
- Dywaniki podłogowe przód i tył
- Elektryczne otwieranie pokrywy bagażnika
- Felgi aluminiowe 17 (10-ramienne) z ogumieniem
- Fotele przednie regulowane elektrycznie z funkcją pamięci ustawień dla fotela kierowcy
- Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
- Kierownica wielofunkcyjna - skórzana
- Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
- Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia
- Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem
- Kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu
- Lakier uni
- Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED)
- Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym
- Listwy progowe - aluminiowe
- Lusterka boczne elektrycznie składane z funkcją pamięci, podgrzewane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas cofania
- Lusterka w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją przeciwosłepieniową
- Panel obsługi z przyciskami z matowej czerni
- Podłokietnik przedni, komfortowy, dla kierowcy i pasażera (ze schowkiem)
- Podsufitka materiałowa
- Progresywny układ kierowniczy
- Radio MMI plus
- Reflektory przednie w technologii LED
- Rozszerzony zakres ochrony pieszych
- Szyba tylna i szyby boczne z powłoką termoizolacyjną
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka tkaninowa Index
- Tempomat z regulacją i limitem prędkości
- Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
- Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether
- Usługi Audi connect Safety&Service
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu
- Zagłówki w fotelach z przodu
- Zamek centralny z pilotem
- Zawieszenie dynamiczne
- Zbiornik paliwa - 63l
- Zderzaki, wzmocnione
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Złącze Bluetooth

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

• Audi parking system przód/tył - czujniki parkowania	PLN	760
• Audi Virtual Cockpit Plus - w pełni cyfrowy zestaw wskaźników z dodatkowymi funkcjami	PLN	150
• Brak oznaczenia modelu/silnika (G)	PLN	
• Felgi aluminiowe 18 (10-ramienne) szare z ogumieniem	PLN	930
• Fotele przednie ogrzewane	PLN	370
• Kierownica 4-ramienna wielofunkcyjna, z funkcją zmiany przełożeń, skórzana	PLN	120
• Klimatyzacja automatyczna - 4 strefowa	PLN	910
• Lakier metalik	PLN	970
• Pakiet systemów wspomagających kierowcę na trasie	PLN	2 600
□ Asystent jazdy w korkach		
□ Asystent omijania przeszkody		
□ Asystent skrętu w lewo		
□ Asystent wydajności		
□ Audi lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu		
□ Tempomat z regulacją i limitem prędkości		

- System MMI Navi plus, kolor. wyświetlacz 10.1, kolor. wyświetlacz 12.3, PLN
- 10 głośników, Audi connect

2 000

SUMA	PLN	8 810
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-3%)	PLN	-3 410
• Konieczność naprawy pojazdu (-3%)	PLN	-3 410
SUMA	PLN	-6 820

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 225/55R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 1, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 225/55R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 225/55R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 225/55R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi tylne prawe [140 – 170 µm],
- błotnik tylny prawy [180 – 550 µm],

- pokrywa komory bagażnika [160 – 180 µm].
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni prawy – zarysowany,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, klamka zewnętrzna zarysowana,
- drzwi przednie prawe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – wgniecione punktowo, zarysowane,
- pokrywa komory bagażnika – zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- zderzak przedni – porysowany,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika











































































