

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-348/2025_SK984VU

Numer szkody / sprawy SM-348/2025_SK984VU
Nr kalkulacji 8601

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0138113

Numer rejestracyjny: SK984VU
Numer nadwozia: W1N2533841F997978
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: GLC Coupe [C 253] 19-23
Typ: GLC Coupe 300 4-Matic
Data pierwszej rejestracji: 07.02.2022
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8484
Data wyceny: 10.07.2025
Wycena na dzień: 10.07.2025
Wersja bazy danych: 2025.07
Wartość: 161 000,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8601**
 Data wyceny **10.07.2025**
 Wycena na dzień **10.07.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-348/2025_SK984VU

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0138113 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN SK984VU / W1N2533841F997978
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 07.02.2022 / 41
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 49 048 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 72 800 / -23 752
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka MERCEDES-BENZ
 Model GLC Coupe [C 253] 19-23
 Typ GLC Coupe 300 4-Matic
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.06.2019 - 31.03.2023
 Pojemność silnika (ccm) 1991
 Moc kW / KM 190 / 258
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 9

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.07)	PLN	157 900
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-2 070
Korekta na przebieg	PLN	3 700
Korekta na rok produkcji	PLN	-4 571
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	15 040
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-7 980
Korekta na stan opon	PLN	-1 040

Wartość pojazdu (brutto) PLN 161 000

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Adaptacyjne światła hamowania (migające)
- Airbag kolan kierowcy
- Alarm
- Asystent hamowania - aktywny
- Automatyczna dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
- Czujnik deszczu
- Dodatkowe oświetlenie wnętrza
- Dywaniki welurowe
- Felgi aluminiowe 18, 10-ramienne z ogumieniem
- Fotel kierowcy z 4-stopniową regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
- Gaśnica
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gniazdo USB 2x, tył
- Kamera parkowania - tył
- Keyless-go start - system identyfikacji kierowcy
- Kierownica wielofunkcyjna, sportowa - skórzana
- Kierownica z manetkami zmiany biegów Direct Select
- Klimatyzacja automatyczna Thermatic - 2 strefowa
- Lakier uni
- Lampy LED High Performance
- Pakiet Chrom
- Podsufitka materiałowa, czarna
- Przygotowanie do funkcji sterowania pojazdem
- Przygotowanie do usług nawigacyjnych
- System EASY-PACK - roleta bagażnika
- System EASY-PACK kłapa tylna - automatyczne otwieranie/zamykanie bagażnika
- System multimedialny MBUX
- Szyby atermiczne, przyciemniane
- Tapicerka foteli ARTICO
- Tempomat
- Tirefit - zestaw do naprawy opon
- Touchpad
- Uchwyty na kubki z przodu
- Wykończenie wnętrza - lakier fortepianowy czarny
- Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
- Zawieszenie sportowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Dynamic Select - selektor trybu jazdy (V)	PLN	150
• Elementy wykończenia wnętrza - antracytowe drewno dębowe (V)	PLN	570
• Felgi aluminiowe 18, 5-potrójnych ramion z ogumieniem (V) (G)	PLN	
• Fotele przednie z funkcją podgrzewania (V)	PLN	470
• Lakier metalik (V)	PLN	1 140
• Pakiet Advantage (V)	PLN	4 330
☐ Pakiet lusterek		
☐ Pakiet parkowania		
☐ Pakiet przygotowania do łączności nawigacyjnej		
☐ Wyświetlacz szerokokątny		
• Pakiet integracji smartphone-a (V)	PLN	750
☐ Android Auto		
☐ Apple CarPlay		
☐ Carplay		
• Pakiet przygotowania do łączności nawigacyjnej (V)	PLN	1 390
☐ Nawigacja na dysku twardym		
• Pakiet utrzymania pasa ruchu (V)	PLN	1 670
☐ Asystent martwego punktu		
☐ Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny		
• Parktronic z aktywnym asystentem parkowania (V)	PLN	1 070
• System kontroli ciśnienia w ogumieniu (RDK) (V)	PLN	450
• System ochrony pieszych (V) (G)	PLN	
• Tapicerka skórzana (V)	PLN	2 450
• Tuner radiowy - cyfrowy (DAB) (V)	PLN	600

SUMA**PLN****15 040****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Konieczność naprawy pojazdu (-5%)	PLN	-7 980
-------------------------------------	-----	--------

SUMA**PLN****-7 980****OPONY****Zakup**

Oś 1, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 235/60R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	60
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

-260**Oś 1, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 235/60R18**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	60
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

-260**Oś 2, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 235/60R18**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	60
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

-260**Oś 2, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 235/60R18**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	60
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

-260**SUMA**

PLN

-1 040**NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Wg wskazań komputera pokładowego: „Przegląd A3 wymagany od 115 dni”.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, klamka zewnętrzna zarysowana,
- drzwi tylne lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej, zarysowane,
- drzwi tylne prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- błotnik tylny lewy – zarysowany, listwa ochronna zarysowana,

- błotnik tylny prawy – wgnieciony punktowo, zarysowany, listwa ochronna zarysowana,
- drzwi tyłu nadwozia – zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak przedni – pozwy, punktowe odpryski powłoki lakierowej, listwa dolna wyłamana z zamocowań,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika









2025/07/09


Mercedes-Benz

197
TYP: 204 X
PZ: 9
ID 1,0 %
Made in Germany
0770702 A 000 817 44 04

MERCEDES-BENZ AG
e1*2001/116*0480
W1N2533841F997978

	2435 kg
	4935 kg
1-	1135 kg
2-	1300 kg

2025/07/09

W1N2533841F997978



































































































































2025/07/09



2025/07/09

















