

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-311/2025_WD0416S

Numer szkody / sprawy SM-311/2025_WD0416S
Nr kalkulacji 8540

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0135869

Numer rejestracyjny: WD0416S
Numer nadwozia: WAUZZZF49KA110079
Marka: AUDI
Model: A4 [8W] 15-19
Typ: A4 40 TFSI S tronic
Data pierwszej rejestracji: 21.08.2019
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 8423
Data wyceny: 25.06.2025
Wycena na dzień: 25.06.2025
Wersja bazy danych: 2025.06
Wartość: 87 500,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8540**
 Data wyceny **25.06.2025**
 Wycena na dzień **25.06.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-311/2025_WD0416S

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0135869 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WD0416S / WAUZZZF49KA110079
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 21.08.2019 / 70
 Rok produkcji 2019
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 93 014 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 110 100 / -17 086
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka AUDI
 Model A4 [8W] 15-19
 Typ A4 40 TFSI S tronic
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.12.2018 - 30.09.2019
 Pojemność silnika (ccm) 1984
 Moc kW / KM 140 / 190
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 7

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.06)	PLN	84 000
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	1 800
Korekta na przebieg	PLN	2 200
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	6 580
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-7 040

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	87 500
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Alarm
- Aplikacje dekoracyjne wnętrza - pokryte lakierem refleksyjnym
- Audi Connect dla systemu nawigacji
- Audi drive select efficiency (zmiana charakterystyki trybu jazdy)
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Dywaniki welurowe przód i tył
- Elektryczne otwieranie pokrywy bagażnika
- Elektrycznie sterowana blokada drzwi
- Felgi aluminiowe 16, (5-ramion) z ogumieniem 205/60
- Fotele przednie standardowe
- Hamulec postojowy, elektromechaniczny z asystentem podjazdu
- Kierownica 3-ramienna - skórzana
- Klimatyzacja automatyczna
- Koło zapasowe dojazdowe
- Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem
- Kurtyny powietrzne z zagłówkami przednich siedzeń
- Lakier uni
- Lampy ksenonowe
- Listwy progowe - aluminiowe
- Lusterka w kolorze nadwozia
- Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
- Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją przeciwślepieniową
- Pakiet dla palących
- Pakiet oświetlenia wnętrza (Lampki do czyt., ośw. konsoli cen., podś schowek, lamp w бага.)
- Podłokietnik przedni
- Podnośnik samochodowy
- Podsufitka materiałowa
- Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód
- Radio MMI plus
- System nagłośnienia - 8 głośników
- System Start/Stop
- Szyba tylna i szyby boczne z powłoką termoizolacyjną
- Szyby termoizolacyjne
- Śruby zabezpieczające do kół
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka tkaninowa Index
- Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether
- Wskaźnik ograniczenia prędkości
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
- Wzmocnienie odbioru LTE
- Zamek centralny z pilotem
- Zawieszenie dynamiczne
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Złącze Bluetooth
- Złącze USB i AUX-IN

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Audi Connect - 3 lata (V)	PLN	310
• Audi Extensive 3 lata/90 000 km - program serwisowy (V) (G)	PLN	
• Audi Pre Sense Front (V)	PLN	
• Audi Virtual Cockpit - wyświetlacz cyfrowy kokpitu kierowcy (V)	PLN	250
• Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) odlewane, częściowo polerowane (PRJ) z ogumieniem 245/40 (V)	PLN	930
• Fotele przednie ogrzewane (V)	PLN	370
• Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego (V)	PLN	260
• Fotele przednie z manualną regulacją wysokości (V) (G)	PLN	
• Kamera ułatwiająca parkowanie z czujnikiem odległości (V)	PLN	
• Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem (V) (G)	PLN	
• Lakier metalik	PLN	890
• Pakiet optyczny w tonacji aluminium (Rama dachu i listwy wokół okien z anodowanego aluminium) (V)	PLN	190
• Pakiet promocyjny Comfort (V)	PLN	490
□ Alarm □ Audi parking system przód/tył - czujniki parkowania z wizualizacją na □ Klimatyzacja automatyczna □ Kluczyk komfortowy z funkcją Safe lock □ Pakiet oświetlenia wnętrza (Lampki do czyt., ośw. konsoli cen., podś		
• Pakiet promocyjny Technology (V)	PLN	1 590
□ Audi phone box (w konsoli centralnej) - system głośnomówiący □ Audi sound system (10 głośników z głośnikiem centr. i subwoof. 6 □ Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana □ System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus z kolorowym □ Usługi Audi connect Safety&Service		

• Przedni podłokietnik, przesuwany (V)	PLN	190
• S line Selection (V)	PLN	810
□ Felgi aluminiowe 18 (10-ramienne) odlewane, polerowane z		
□ Pakiet stylistyczny S line Exterieur		
• Tempomat z ogranicznikiem prędkości (V)	PLN	300
• Trójkąt ostrzegawczy i apteczka (V) (G)	PLN	

SUMA	PLN	6 580
-------------	------------	--------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
------------------------------------	--	--------------

• Konieczność naprawy pojazdu (-8%)	PLN	-7 040
-------------------------------------	-----	--------

SUMA	PLN	-7 040
-------------	------------	---------------

OPONY		Zakup
--------------	--	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), IMPERIAL, 245/40R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), IMPERIAL, 245/40R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), IMPERIAL, 245/40R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), IMPERIAL, 245/40R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca paska osprzętu – głośna.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – ślady demontażu, wgniecioną, punktowe odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji,
- błotnik przedni lewy – wgnieciony punktowo, zarysowany,
- drzwi przednie lewe – wgniezione punktowo, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – powgniatane punktowo, zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej
- drzwi tylne lewe – powgniatane punktowo, zarysowane,
- drzwi tylne prawe – powgniatane punktowo, zarysowane,
- błotnik tylny lewy – wgnieciony punktowo, zarysowany,
- błotnik tylny prawy - wgnieciony punktowo, zarysowany,
- pokrywa komory bagażnika – zarysowana, powgniatana punktowo,
- rama dachu lewa – zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – znacznie zabrudzone,
- panel sterowania systemem multimedialnym – przycisk „back” niesprawny,
- system AirBag – kontrolka aktywna stale podczas pracy silnika,
- zderzak przedni – zarysowany, powłoka lakierowa pęknięta, listwa dolna porysowana,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- reflektor lewy – brak śruby mocującej, ślady rozklejania,
- zderzak tylny – porysowany, poszycie przecięte miejscowo.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*


































Servicing & checks → Service intervals

Next oil change in
6000 km / 102 days

Next inspection in
21000 km / 102 days

Reset oil change interval

FM Kampus

12:24

Servicing & checks → Car information

Chassis number:

WAUZZZF49KA110079

Number of keys initialised for vehicle:

2

FM Kampus

12:24









