

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-821/2024_WP2752S

Numer szkody / sprawy SM-821/2024_WP2752S
Nr kalkulacji 7820

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0128684

Numer rejestracyjny: WP2752S
Numer nadwozia: W0VJ7E604JV622180
Marka: OPEL
Model: Vivaro 1.6 BiTurbo CDTI Euro 6 1598ccm - 145KM 2,8/3t 15-19
Typ: Vivaro L2H1 2.9t Elegance
Data pierwszej rejestracji: 22.02.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 7703
Data wyceny: 05.12.2024
Wycena na dzień: 05.12.2024
Wersja bazy danych: 2024.12
Wartość: 48 700,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny 7820
Data wyceny 05.12.2024
Wycena na dzień 05.12.2024
Numer licencji / użytkownik 35006 / Walewski Andrzej

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-821/2024_WP2752S

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0128684 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WP2752S / W0VJ7E604JV622180
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 22.02.2018 / 82
Rok produkcji 2018
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia / Nie podano
Przebieg standardowy / różnica (km) 188 200 /
Lakier niebieski metalik
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Przeciętny
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka OPEL
Model Vivaro 1.6 BiTurbo CDTI Euro 6 1598ccm - 145KM 2,8/3t
Typ Vivaro L2H1 2.9t Elegance
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 4 / 9
Okres dostępności 01.10.2017 - 30.06.2019
Pojemność silnika (ccm) 1598
Moc kW / KM 107 / 145
Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów M / 6
Dopuszczalna masa całkowita 3 020
Masa własna / ładowność 1 848 /
Rozstaw osi 1 / 2 3 498 /

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2024.12)	PLN	62 900
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-725
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	2 170
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-15 550
Korekta na stan opon	PLN	-80

Wartość pojazdu (brutto) PLN 48 700

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 2. rząd siedzeń: siedzenie 3-os.
 - Czujnik temperatury zewnętrznej
 - Drzwi boczne prawe przesuwne z szybą odsuwaną
 - ESP z systemem wspomagania ruszania na pochyłościach
 - Felgi stalowe 15 z ogumieniem
 - Fotel pasażera podwójny
 - Fotel pasażera podwójny ze schowkiem pod siedziskiem
 - Gniazdo 12V
 - Kierownica i dźwignia zmiany biegów obszyte skórą
 - Kierownica z przyciskami sterowania
 - Kłapa tylna oszklona
 - Klimatyzacja manualna z przodu i tyłu
 - Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
 - Koło zapasowe pełnowymiarowe
 - Komputer pokładowy
 - Lusterka zewnętrzne sterowane i podgrzewane elektrycznie
 - Nadwozie przeszklone
 - Okna boczne stałe w tylnej części nadwozia

- Okna przyciemnione w tylnej części nadwozia
 - Panel boczny lewy z otwieranym oknem
 - Podłoga pokryta tworzywem w tylnej części wnętrza
 - Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
 - Radio 16BT USB ze zintegrowanym wyświetlaczem, Bluetooth, AUX-in, 2xUSB
 - System dodatkowej regulacji nawiewu ciepłego powietrza na tył
 - System monitorowania ciśnienia w oponach
 - System Start/Stop
 - Sztywna półka bagażnika
 - Szyby przednie sterowane elektrycznie z funkcją impulsową
 - Światła do jazdy dziennej
 - Światła przeciwmgielne
 - Tapicerka premium Java Nate Connect
 - Tempomat
 - Układ ABS z systemami EBD i EBA
 - Wycieraczka i ogrzewanie szyby tylnej
 - Zamek centralny
 - Zderzaki w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE	Zakup
------------------------------------	-------

• Drzwi boczne lewe przesuwne z szybą odsuwaną (V)	PLN	450
• Felgi aluminiowe 17 z oponami 205/65R17 (V)	PLN	530
• Lakier metalik	PLN	360
• Mocowanie na smartfona FlexDock (V)	PLN	30
• Pakiet Tour Elegance (V)	PLN	530
☐ Czujnik parkowania z tyłu		
☐ Czujnik zmierzchu i czujnik deszczu		
☐ Pakiet Zewnętrzny 3 (zderzaki, obudowy tylnych lamp, listwy, słupki i		
☐ Światła do jazdy dziennej LED		
• System nawigacji IntelliLink Navi 50 (V)	PLN	270

SUMA	PLN	2 170
------	-----	-------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
-----------------------------	-------

• Brak możliwości sprawdzenia pojazdu (-10%)	PLN	-6 220
• Konieczność naprawy pojazdu (-15%)	PLN	-9 330

SUMA	PLN	-15 550
------	-----	---------

OPONY	Zakup
-------	-------

Oś 1, Opona 1 (lewa), IMPERIAL, 205/65R16		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	55	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), IMPERIAL, 205/65R16		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	55	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN

Oś 2, Opona 1 (lewa), NOKIAN, 205/65R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

-80**Oś 2, Opona 2 (prawa), NOKIAN, 205/65R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	55
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

SUMA**PLN****-80****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd niesprawny technicznie.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak możliwości ustalenia przebiegu pojazdu – drogomierz elektroniczny.

Tabliczka znamionowa – zerwana, nieczytelna.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Stwierdzono drobne zapocenia i wycieki płynów eksploatacyjnych.

Mimo prób (z użyciem zasilania zewnętrznego – akumulator pojazdu całkowicie rozładowany), silnika nie uruchomiono.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD WYDECHOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowane.

Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni lewy – ubytki powłoki lakierowej,
- błotnik przedni prawy – zarysowany,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, zarysowane,
- drzwi przednie prawe – porysowane,
- poszycie boku prawego – wgniecione, porysowane,
- drzwi skrzydłowe tylne – wgniecione, zarysowane.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- drzwi przesuwne lewe – pogięte, porysowane, listwa ochronna porysowana,
- drzwi przesuwne prawego – pogięte, porysowane, listwa ochronna porysowana,
- poszycie boku lewego – pogięte, porysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- tapicerka fotela kierowcy – rozerwana miejscowo,
- panel systemu wentylacji rzędu II – wyłamana z zamocowań,
- zderzak przedni – porysowany,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – niedopasowane barwą, zarysowana,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana,

- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika











































































































