

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-241/2025_WW085SY

Numer szkody / sprawy SM-241/2025_WW085SY
Nr kalkulacji 8421

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0137877

Numer rejestracyjny: WW085SY
Numer nadwozia: WF0AXXWPM AKL25362
Marka: FORD
Model: Kuga 16-19
Typ: Kuga 1.5 EcoBoost FWD Edition ASS GPF aut
Data pierwszej rejestracji: 16.07.2019
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 8304
Data wyceny: 21.05.2025
Wycena na dzień: 21.05.2025
Wersja bazy danych: 2025.05
Wartość: 44 900,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8421**
 Data wyceny **21.05.2025**
 Wycena na dzień **21.05.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-241/2025_WW085SY

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0137877 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WW085SY / WF0AXXWPM AKL25362
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 16.07.2019 / 70
 Rok produkcji 2019
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 232 123 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 118 200 / 113 923
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka FORD
 Model Kuga 16-19
 Typ Kuga 1.5 EcoBoost FWD Edition ASS GPF aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.01.2019 - 31.12.2019
 Pojemność silnika (ccm) 1499
 Moc kW / KM 110 / 150
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.05)	PLN	61 600
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	833
Korekta na przebieg	PLN	-10 670
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	330
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-6 730
Korekta na stan opon	PLN	-440

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

44 900

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk
- Airbag kolan kierowcy
- Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
- Dywaniki podłogowe z przodu
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- EBD - system rozdziału siły hamowania
- ESC
- Felgi aluminiowe 17 wzór 5 ramienny z ogumieniem
- Ford MyKey - funkcja programowania i przypisania właściwości kluczykowi
- Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach
- Fotel pasażera regulowany manualnie w 4 kierunkach
- Fotele przednie podgrzewane
- Gniazdko 12V
- Gniazdko 12V w bagażniku
- Gniazdko 12V z tyłu
- Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)
- Kanapa tylna dzielona
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
- Konsola centralna Premium między przednimi fotelami
- Lakier zwykły Blazer Blue
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie
- Przycisk Ford Power - uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku
- Przygotowanie do montażu haka holowniczego
- Relingi bagażnika dachowego – z wykończeniem aluminiowym
- Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową
- Spryskiwacze reflektorów
- System Auto-Start-Stop
- System kontroli ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
- System nawigacji sat., SYNC 3, TMC, Bluetooth, CD/MP3, wysł. 8-cal, USB/iPod, 6 głośn.
- System poprawiający stabilność w zakrętach (TVC)
- System stabilizacji przyczepy (TSA)
- Światła awaryjnego hamowania - pulsujące światła stop, włączające się podczas gwałtownego hamowania
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa Boost
- Tempomat
- Wspomaganie ruszania pod górę (HSA)
- Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne (EPAS)
- Wyświetlacz na tablicy zegarów - 4.2
- Zamek centralny sterowany pilotem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach (V)	PLN	30
• Koło zapasowe dojazdowe (V)	PLN	60
• Lakier zwykły Frozen White/Race Red	PLN	120
• Reflektory automatyczne, pakiet (V)	PLN	120
□ Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki)		
□ Czujnik zmierzchu		
□ Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie		

SUMA**PLN****330****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN	-5 180
• Ślady wcześniejszych napraw lakierni (-3%)	PLN	-1 550

SUMA**PLN****-6 730****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 235/55R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-120**

Oś 1, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 235/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-120****Oś 2, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 235/55R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-100****Oś 2, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 235/55R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-100****SUMA****PLN****-440****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika w zakresie obrotowym biegu jałowego – nierównomierna.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika [120 – 180 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- dach – punktowe odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone, nieprzyjemny zapach,
- obicie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – zarysowane,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – zarysowana.

WYPOSAŻENIE:

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika















































































