

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-273/2025_WW851SV

Numer szkody / sprawy SM-273/2025_WW851SV
Nr kalkulacji 8490

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0126688

Numer rejestracyjny: WW851SV
Numer nadwozia: TMBEP6NH2K4037436
Marka: SKODA
Model: Rapid Spaceback 17-19
Typ: Rapid Spb. 1.0 TSI Active
Data pierwszej rejestracji: 21.01.2019
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 8373
Data wyceny: 06.06.2025
Wycena na dzień: 06.06.2025
Wersja bazy danych: 2025.06
Wartość: 28 600,00 zł (kupno brutto)

F Numer wyceny **8490**
 Data wyceny **06.06.2025**
 Wycena na dzień **06.06.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-273/2025_WW851SV

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0126688 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WW851SV / TMBEP6NH2K4037436
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 21.01.2019 / 77
 Rok produkcji 2019
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 99 522 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 102 800 / -3 278
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka SKODA
 Model Rapid Spaceback 17-19
 Typ Rapid Spb. 1.0 TSI Active
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.05.2017 - 31.10.2019
 Pojemność silnika (ccm) 999
 Moc kW / KM 70 / 95
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów R / 3
 Skrzynia / liczba biegów M / 5

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.06)	PLN	34 800
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-677
Korekta na przebieg	PLN	170
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	450
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-6 170

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	28 600
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 4 głośniki z przodu
- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- ACS - system pokolizyjny
- Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
- Deska rozdzielcza w kolorze czarnym
- Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu
- EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- Elektryczne podnoszenie szyb, przód
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi stalowe 15 z ogumieniem
- Filtr przeciwpyłkowy
- HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
- Kieszeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym
- Klimatyzacja manualna Climatic
- Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie
- Lakier uni
- Lampy tylne przyciemniane
- Lusterka boczne regulowane manualnie
- Lusterka boczne w kolorze czarnym
- MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
- Oświetlenie bagażnika
- Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km
- Podpowiedź zmiany biegu
- Półka nad częścią bagażową
- Radio Blues (SD, USB, AUX-in)
- Ramka grilla chromowana
- Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa
- System Start-Stop
- Szyba tylna ogrzewana
- Szyby przyciemniane (barwione)
- Światła do jazdy dziennej
- TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
- Trzecie światło STOP
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Wykończenie wnętrza - Active
- Zamek centralny z pilotem
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Pakiet Comfort (V) PLN 450
 - Easy Light Assistant – czujnik zmierzchu
 - Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
 - Radio Swing (ekran 6,5 cala, SD, USB, AUX-in)

SUMA**PLN****450****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-3%) PLN -1 030
- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN -5 140

SUMA**PLN****-6 170****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), DEBICA, 185/60R15**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), DEBICA, 185/60R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), DEBICA, 185/60R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), DEBICA, 185/60R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak Dowodu Rejestracyjnego pojazdu – rok produkcji ustalono na podstawie bazy zewnętrznej.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

Wg wskazań komputera pokładowego: „Wymiana oleju i przegląd teraz!”.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Tłumik końcowy z powierzchniowymi ogniskami korozji.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik tylny lewy [170 – 430 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji,
- błotnik przedni lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji,
- drzwi przednie lewe – ślady demontażu reklamy firmowej, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie prawe – ślady demontażu reklamy firmowej,
- drzwi tylne lewe – ślady demontażu reklamy firmowej,
- drzwi tylne prawe – ślady demontażu reklamy firmowej,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- drzwi tyłu nadwozia - ślady demontażu reklamy firmowej,
- próg lewy – zarysowany,
- próg prawy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- zderzak przedni – porysowany,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- kołpaki ozdobne kół – ubytki powłoki lakierowej,
- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika


























2025/06/04



2025/06/04



























2025/06/04



2025/06/04











































































































Dokumentacja przekazania samochodu

Data przekazania samochodu: 25 / 09 / 2018

Partner handlowy SKODA
SKODA AUTO CENTRUM GLIWICE
 Lellek Group SKA
 Gliwice
 Dealer AD1 00141

Specjalista ds. Sprzedaży: Patryk Słota

Pieczętka i podpis sprzedającego

Potwierdzam, że pojazd został mi przekazany w prawidłowym stanie oraz że otrzymałem(am) informacje dotyczące prawidłowej obsługi i warunków gwarancji.

Podpis klienta

Czy pojazd posiada przedłużoną gwarancję? Tak ☐ Nie ☒

Ograniczenie przedłużonej gwarancji SKODA:

lat: 3 lub 5 km: 100 000 lub 150 000 mil: 160 000

* Z uwagi na wymogi ogólnie obowiązujących przepisów prawa krajowego zamiast daty przekazania samochodu może być podana data pierwszej rejestracji.
 * W zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2025/06/04

1. Właściciel pojazdu

Samochód o numerze rejestracyjnym
(wypełnia sprzedawca)
należy do:

90JNGO

Tytuł, nazwisko / firma:

CAPE FLEET

Adres:

Telefon:

SKODA AUTO CENTRUM GLIWICE
 Leltek Group SKA
Gliwice
Dealer  A01 00141

Partner handlowy SKODA

Doradca techniczny:

Telefon:

2. Właściciel pojazdu

Samochód o numerze rejestracyjnym
należy do:

Tytuł, nazwisko / firma:

Adres:

Telefon:

Partner handlowy SKODA

Doradca techniczny:

Telefon:

2025/06/04