

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-307/2025_WW9529Y

Numer szkody / sprawy SM-307/2025_WW9529Y
Nr kalkulacji 8531

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0162735

Numer rejestracyjny: WW9529Y
Numer nadwozia: XP7YGCES9RB393214
Marka: TESLA
Model: Model Y 21-
Typ: Y Long Range RWD
Data pierwszej rejestracji: 14.03.2024
Rok produkcji: 2024

WYCENA

Nr wyceny: 8414
Data wyceny: 23.06.2025
Wycena na dzień: 23.06.2025
Wersja bazy danych: 2025.06
Wartość: 130 900,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny 8531
Data wyceny 23.06.2025
Wycena na dzień 23.06.2025
Numer licencji / użytkownik 35006 / Walewski Andrzej

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-307/2025_WW9529Y

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0162735

Numer rejestracyjny / numer VIN WW9529Y / XP7YGCES9RB393214
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 14.03.2024 / 15
Rok produkcji 2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 19 630 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 24 000 / -4 370
Lakier biały uni
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka TESLA
Model Model Y 21-
Typ Y Long Range RWD
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności 01.04.2024 - ...
Pojemność silnika (ccm) 0
Moc kW / KM 220 / 299
Paliwo / katalizator Elektryczny / Brak
Układ / liczba cylindrów - /
Skrzynia / liczba biegów A / 1

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.06)	PLN	140 000
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-1 400
Korekta na przebieg	PLN	610
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-8 350

Wartość pojazdu (brutto) PLN 130 900

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Autopilot (podstawowy)
- Bluetooth
- Dach szklany przyciemniany z ochroną przed promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwienią
- Dywaniki podłogowe
- ESP
- Felgi aluminiowe 19 Gemini z ogumieniem
- Fotele przednie i tylne podgrzewane
- Fotele przednie regulowane elektrycznie
- Fotele tylne niezależne, składane na płasko
- Fotele tylne z regulowanymi oparciami
- Funkcja Sentry Mode
- Gniazda USB (x4)
- Gwarancja na akumulator i jednostkę napędową 8 lat lub 160 000 km
- Gwarancja ograniczona 4 lata lub 80 000 km
- Immobilizer
- Interfejs Bluetooth z zestawem głośnomówiącym
- Kamera panoramiczna 360 stopni
- Kierownica podgrzewana wielofunkcyjna (światła, kierunkowskazy, wycieraczki, tempomat, kamera tył)
- Kłapa bagażnika tylnego sterowana elektrycznie z regulacją wysokości otwarcia
- Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
- Lakier Multi-Coat, bezpłatny
- Lusterka boczne podgrzewane
- Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie z pamięcią
- Lusterka przyciemniające się automatycznie
- Ładowarka bezprzewodowa do telefonu
- Łączność Premium (1 rok bezpłatnie)
- Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Podłokietnik tylny
- Poduszki powietrzne czołowe, boczne kurtynowe
- Radio FM/DAB/Media strumieniowe (Spotify, Apple Music, Caraoke, Tunes, Tidal)
- Reflektory LED, automatyczne, z automatycznym poziomowaniem
- Schowek na rękawiczki zamykany na kod PIN
- Schowek w konsoli centralnej
- System audio klasy Premium — 13 głośników, 1 subwoofer, 2 wzmacniacze i dźwięk przestrzenny
- System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu Keyless entry
- System filtracyjny HEPA przystosowany do przeciwdziałania skutkom użycia broni biologicznej
- System Lane Assist - zapobieganie zjazdu z pasa ruchu i na pas awaryjny
- System monitorowania martwego pola z ostrzeżeń o możliwej kolizji
- System nawigacji satelitarnej z mapami
- System rozpoznawania znaków drogowych
- System zapobiegający kolizjom
- Szyby boczne sterowane elektrycznie
- Światła przeciwmgielne LED
- Tapicerka ze skóry syntetycznej
- Wykończenie wnętrza w kolorze czarnym
- Wyświetlacz wielofunkcyjny, dotykowy 15 calowy
- Zamek centralny

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

		Zakup
• Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-5%)	PLN	-6 960
• Konieczność naprawy pojazdu (-1%)	PLN	-1 390
SUMA	PLN	-8 350

OPONY

		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), HANKOOK, 255/45R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 1, Opona 2 (prawa), HANKOOK, 255/45R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 1 (lewa), HANKOOK, 255/45R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 2 (prawa), HANKOOK, 255/45R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika [90 – 170 µm],

- błotnik przedni lewy [270 – 370 µm],

- drzwi tylne prawe [90 – 290 µm],

- błotnik tylny prawy [640 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Nadwozie oklejone reklamą firmową.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,

- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki (karty) do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego

oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*





































