

Partnerbüro Rodenbach

Industriestraße 22
63517 Rodenbach

Tel: (06184) 94 89 440

✉ auftrag@sv-haut-hanau.de

Büro Frankfurt

Max-Holder-Str. 3
60437 Frankfurt a. M.
Tel: (069) 58 607 15-0

✉ auftrag@sv-haut.de

🌐 www.sv-haut.de

SV-Büro Haut GmbH & Co.KG * Max-Holder-Str.3 * 60437 Frankfurt

Itzehoer Versicherungen
Itzehoer Platz
25524 Itzehoe

Frankfurt, 07.02.2025

SSH-Compact Drive Out

Kopie

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SH25020014

SSH Büro Rodenbach

Betreff: Schadenkalkulation

Schadennr.:	YX-1014754-25	Bearbeitet von:	Alexander Gilmer
Schaden vom:	02.02.2025		
Schadenart:	Kasko		
Auft.-Datum:	03.02.2025 16:17	Bes.-Datum:	05.02.2025 13:30
Anspruchsteller:	EUROPA SERVICE Schorberger Str. 66 42699 Solingen	Vers.-Nehmer:	EUROPA SERVICE Schorberger Str. 66 42699 Solingen
		Besichtigungsort:	Hochstr. 5 63179 Obertshausen

<u>Fahrzeugdaten:</u>		<u>Reparaturkosten:</u>	ohne MwSt. €	inkl. MwSt. €
Amtl.Kennz.:	WI ES 9726	Lohnkosten	3.783,50	4.502,37
Fahrzeugart:	Pkw	Lackierung	3.087,00	3.673,53
Fabrikat:	Volkswagen	Nebenkosten	94,00	111,86
Typ:	T-Roc (A11)(09.2017->2021) Basis	Ersatzteile	5.442,12	6.476,12
Fzg. Id.-Nr.:	WVGZZA18RV246962			
Leistung/Hubraum:	110 kw / 1498 ccm	Reparaturkosten	12.406,62	14.763,88
Erstzulassung:	25.10.2024			
Letzte Zulass.:	25.10.2024			
Nächste HU:	10.2025			
Laufleistung:	7991 km abgelesen			
Hinweis:	Reparaturauftrag liegt nicht vor			
<u>Hinweise:</u>	Bestandteil der Beauftragung ist die Feststellung der voraussichtlichen Reparaturkosten. Vorliegendes Dokument ist kein Gutachten, sondern dient ausschließlich der Feststellung des sach- und fachgerechten Reparaturweges und der zu erwartenden Reparaturkosten. Das Fahrzeug wurde in unzerlegtem Zustand besichtigt. Nach Demontage von Anbauteilen oder Freilegung des Schadenbereiches können weitere Schäden festgestellt werden, die zunächst nicht erkennbar waren. In einem solchen Fall ist die Versicherung zu informieren, sodass ggf. eine Ergänzungsbesichtigung erfolgen kann.			

Die in der Kalkulation angegebenen Teilenummern bilden grundsätzlich keine Basis für die Bestellung der Ersatzteile und können abweichen. Die Werkstatt handelt beim Bestellprozess eigenverantwortlich.

Die in der Schadenkalkulation angesetzten Verrechnungssätze beruhen auf Angaben des Auftraggebers.

Anlage: Kalkulation, Lichtbilder

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Frankfurt, 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SH25020014

SSH Büro Rodenbach

FABRIKAT	VW	T-ROC (A11)	R-LINE
FZ-IDENT-NR	WVGZZZA18RV246962	AMTL KZ WI ES 9726	TYP-CODE 06 TC 11
ERSTE ZUL	25.10.2024	NAECH HU 10.2025	LAUFLEIST 7991
BES-DATUM	05.02.2025	SCHD-TAG 02.02.2025	
AUSFUEHR- VARIANTEN	MOBILTELEF SCHNITTST KAELTEMITTEL R1234YF LICHT-/REGENSENSOR AUSSENSP MIT MEMORY VERGL H DUNKEL GET 6 LAUTSPRECHER GRILL BELEUCHTET LEUCHTW-REG AUTOMAT SPORTSITZE V BEIF-SITZ HOEHENVER DIEBSTAHLWARNANLAGE STOP-START-ANLAGE ALU PEDALE MITTELARMLEHNE H 1498CCM 110KW DYNAMIKLENKUNG REIFEN 215/50 R17 94V BREMSBELAGVERSCHL. BREMSE VORN 288X25 R-LINE EXTERIEUR DIST-REGELUNG AUTOM MULTIF-LED-LENKR HZB	INSASSENSCHUTZSYSTEM SCHALT-/WAEHLH LEDER A-SPIE MIT PROJEKTOR GLANZPAKET SCHWARZ DEKORFOLIE C-SAEU GR RADIO "COMP MEDIA" LED-SCHEINW PLUS RUECKFAHRKAMERA AUSST STOFF/KUNSTL NOTRUFASSISTENTSYST DACHHIMMEL SCHWARZ DIGITALER RADIOEMPF AMBIENTE BELEUCHT 1 ACTIVE INFO DISPLAY 7-GANG DSG LADEBODEN VARIABEL ALURAEDE 6 J X 17 LEHNE BEIF KLAPPBAR BREMSE HINTEN 272X10 FUSSGAENGERSCHUTZ AKTIVKOHLEFILTER	AB 07.2024 CLIMATRONIC A-SPIEGEL L ASPH KEYLESS ENTRY INNENSP AUTOM ABBL FAHRERASSISTENZSYST LED-HECKL DYNAMISCH PARKLENKASSISTENT SITZE V HEIZBAR TUERVERKL KUNSTLEDER LENDEW-STUETZE V ANHAENGEVORR ABNEHMB MITTELARMLEHNE V GENERATOR 140A SPURWECHSELASSISTENT SPURHALTEASSISTENT DACHRELING SCHWARZ AUSSTATTUNG R-LINE PANORAMAGLASSDACH GESCHW-/DISTANZREG 5-TUERIG SUV

SERVICE-
-OPTIONEN SERVICE (QI6)

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =235.00	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =235.00	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =235.00	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
44 95 03 00	FAHRZEUG V UND H VERMESSEN (VOR INSTANDSETZUNG) UMFASST: STURZ UND SPUR PRUEFEN, HALTER UND MESSFUEHLER EIN-/AUSBAUEN OHNE EINSTELLARBEITEN	2	9	211.50
01 50 00 ZAX	GFS/GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN)	2	2	47.00
44 05 19 00	RAD (RAEDER) H AUS-/EINBAUEN	1	2	47.00
66 05 19 60	KUEHLERGRILL AUS-/EINBAUEN	2	3	70.50
63 29 19 00	ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	7	164.50

Frankfurt, 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SH25020014

SSH Büro Rodenbach

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM VW)

ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 245.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-UNI	AW	ARB.- PREIS
51 01 71 13	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG NEUTEIL S1 METALL (TEIL/E EINGEBAUT)		17	416.50
51 01 71 93	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG (KUNSTSTOFFE) (TEIL/E AUSGEBAUT) (VERBUNDARBEIT)		2	49.00

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 06.02.2025 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0283		ABDECKUNG STOSSF V	2GA 807 217 AS GRU	634.40
0285		BEF-SATZ STOSSF V	2GA 898 623	44.56
0306		SENS V R A PARKHILFE	5Q0 919 297 B GRU	111.82
0311		HALTER SENSOR V L A	2GA 998 399 GRU	16.95
0312		HALTER SENSOR V R A	2GA 998 399 GRU	16.95
0320		HALTER A R STOSSF V	2GA 807 724 E	31.40
0321		HALTER SENSOR V L I	2GA 998 493	15.91
0322		HALTER SENSOR V R I	2GA 998 493	15.91
0330		FUEHRUNG R STOSSF V	2GA 807 050 B	19.47
0337		DTG SENS PARKH V A L	+5Q0 919 133 9B9	0.74
0338		DTG SENS PARKH V A R	+5Q0 919 133 9B9	0.74
0397	0.05 L	KUNSTSTOFFPRIMER	D 822 150 A1	9.81
0398		APPLIKATOR	D 009 500 25	4.54
0399		2K-KLEBER SENSOREN	D 180 KU2 A1	41.65
0562		SCHEINWERFER R KPL	2GA 941 774 AC	1319.69
0742		KOTFLUEGEL R	2GA 821 022	262.50
0762		STREBE KOTFLUEGEL R	2GA 809 562	7.47
0764		STREBE KOTFL V R	2GA 821 136	13.81
0766		STREBE KOTFL H R	2GA 809 471	7.47
0776		BEF-SATZ KOTFL R	2GA 898 625	27.38
0792		SCHRAUBE R	SIEHE LEIT-NR 0776	
0812		EMBLEM KOTFL V R	2GA 853 688 F DPJ	33.59
0842		RADHAUSSCHALE V R V	2GC 809 958 A	48.72
0850		BEF-SA R-HAUSSCH V R	2GA 898 625	27.38
0884		ABDECKUNG KOTFL V R	2GA 853 718 C 9B9	105.25
0888		ABDECKUNG KOTFL V R	2GA 854 776 R7H	60.84
1482		TUER V R	2GA 831 052 AH	760.00
1516	1	DAEMPfung TUER V R	D 378 500 A2	22.00
1562		AUSSENGRIFF TUER V R	5G0 837 206 R GRU	169.58
1568		BLLENDE TUERGRIFF V R	5G0 839 168 D GRU	7.57
1688		ABDECKUNG U TUER V R	2GA 854 940 AG GRU	141.50

Frankfurt, 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SH25020014
SSH Büro Rodenbach

S C H L U S S K A L K U L A T I O N				EUR	EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD					
GESAMT KL 1	2 AW X	235.00	EUR/STD	47.00	
GESAMT KL 2	130 AW X	235.00	EUR/STD	3 055.00	
GESAMT KL 3	20 AW X	235.00	EUR/STD	470.00	
VERMESSEN KL 2	9 AW X	235.00	EUR/STD	211.50	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN					3 783.50
N E B E N K O S T E N					
HOHLRAUMKONSERV.					
LOHN KL 3	4 AW X	235.00	EUR/STD	94.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN					94.00
L A C K I E R U N G ZEITBASIS 10 AW = 1 STD					
ARBEITSLOHN	90 AW X	245.00	EUR/STD	2 205.00	
LACKIERMATERIAL	40.00 %			882.00	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL					3 087.00
E R S A T Z T E I L E				5 335.41	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)				106.71	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE					5 442.12
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....				12 406.62	

MWST 19.00 %					2 357.26
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....					14 763.88

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
+ = FARB-NR BESTIMMEN
: = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT
MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

* = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
LIZENZ = SVHAUT00

Frankfurt, 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SH25020014

SSH Büro Rodenbach

Bild Nr. 001



Fahrzeugdiagonale vorne links

Bild Nr. 002



Fahrzeugdiagonale hinten links

Frankfurt, 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SH25020014

SSH Büro Rodenbach

Bild Nr. 003



Fahrzeugdiagonale hinten rechts

Bild Nr. 004



Fahrzeugdiagonale vorne rechts


Frankfurt, 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SH25020014

SSH Büro Rodenbach

Bild Nr. 005



Fahrgestellnummer

Bild Nr. 006



Typenschild

Frankfurt, 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SH25020014

SSH Büro Rodenbach

Bild Nr. 007



Laufleistung

Bild Nr. 008



Innenraum

Frankfurt, 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SH25020014

SSH Büro Rodenbach

Bild Nr. 009



Schadenbereich rechte Seite

Bild Nr. 010



Schadenbereich rechte Seite

Frankfurt, 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SH25020014

SSH Büro Rodenbach

Bild Nr. 011



Frontstoßfänger beschädigt

Bild Nr. 012



Kotflügel vorne rechts beschädigt

Frankfurt, 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SH25020014

SSH Büro Rodenbach

Bild Nr. 013



Kotflügel vorne rechts beschädigt

Bild Nr. 014



Tür vorne rechts beschädigt

Frankfurt, 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SH25020014

SSH Büro Rodenbach

Bild Nr. 015



Tür vorne rechts beschädigt

Bild Nr. 016



Tür vorne rechts beschädigt

Frankfurt, 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SH25020014

SSH Büro Rodenbach

Bild Nr. 017



Schadenbereich rechte Seite

Bild Nr. 018



Tür vorne rechts beschädigt

Frankfurt, 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SH25020014

SSH Büro Rodenbach

Bild Nr. 019



Tür vorne rechts beschädigt

Bild Nr. 020



Spiegel rechts

Frankfurt, 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SH25020014

SSH Büro Rodenbach

Bild Nr. 021



Türgriff rechts

Bild Nr. 022



Tür hinten rechts beschädigt

Frankfurt, 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SH25020014

SSH Büro Rodenbach

Bild Nr. 023



Tür hinten rechts beschädigt

Bild Nr. 024



Tür hinten rechts beschädigt


Frankfurt, 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SH25020014

SSH Büro Rodenbach

Bild Nr. 025



Tür hinten rechts beschädigt

Bild Nr. 026



Seitenwand hinten rechts beschädigt

Frankfurt, 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SH25020014

SSH Büro Rodenbach

Bild Nr. 027



Seitenwand hinten rechts beschädigt

Bild Nr. 028



Radlaufblende hinten rechts beschädigt

Frankfurt, 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SH25020014

SSH Büro Rodenbach

Bild Nr. 029



Laufgrad vorne rechts

Bild Nr. 030



Laufgrad vorne rechts

Frankfurt, 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. SH25020014

SSH Büro Rodenbach

Bild Nr. 031



Laufgrad vorne rechts

Bild Nr. 032



Scheinwerfer vorne rechts beschädigt