

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Skoda**
 Typ: **Superb**
 Fahrgestellnummer: **TMBAF93T399023620**
 Erstzulassung: **16.12.2008**
 Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 6 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU4**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **246.752 km**
 Kraftstoffart: **Diesel**
 Farbe: **Cappuccino-Beige**
 Leistung: **125 kW / 170 PS**
 Hubraum: **1968 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **3**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan
 Besichtigungsdatum: 15.7.2025
 Auftragsnummer: 023620


Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Ablagefach für Regenschirm
2	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
3	Bi-Xenon-Scheinwerfer
4	Bremsassistent
5	Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
6	Karosserie: 4-türig
7	Knieairbag Fahrerseite
8	Nebelscheinwerfer
9	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
10	Servolenkung
11	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
12	Außenspiegel Wagenfarbe
13	Elektron. Differentialsperre (EDS)
14	Kopf-Airbag-System
15	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
16	Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
17	Abbiegelicht
18	Antriebsart: Frontantrieb
19	Mittelarmlehne vorn
20	Scheibenwaschdüsen heizbar
21	Tagfahrlicht
22	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
23	Anbauteile Chrom-Dekor (an Heckklappe, Kühlergrill und Seitenscheiben)
24	Maxi-DOT Display
25	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
26	Verglasung getönt
27	3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
28	Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)

Nr.	Bezeichnung
29	Fahrerassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
30	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
31	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
32	Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
33	Scheibenwischer mit Regensensor
34	Seitenairbag vorn
35	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
36	Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
37	Zentralverriegelung
38	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
39	Fernbedienung für Zentralverriegelung
40	Heckklappenöffnung variabel TwinDoor
41	Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF
42	Anti-Blockier-System (ABS)
43	Automatik-Sicherheitsgurte vorn
44	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
45	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
46	Innenausstattung: Dekoreinlagen Noblesse (Holz-Optik)
47	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
48	Lenkrad mit Multifunktion
49	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
50	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
51	Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
52	Multifunktionsanzeige
53	Rußpartikelfilter
54	Sitz vorn links höhenverstellbar
55	Sitzheizung vorn
56	Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
57	Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Sonderausstattung:

Nr. Bezeichnung

1	Metallic-Lackierung
2	Außenspiegel elektr. anklappbar
3	Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) mit Solarzellen
4	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
5	Einparkhilfe vorn und hinten
6	Seitenairbag hinten

Nr. Bezeichnung

7	Zusatzheizung (Standheizung)
8	* Maxi-DOT Display
9	* Wasserstandsanzeige SRA / SWA
10	* Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
11	Sitzheizung hinten
12	Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
13	LM-Felgen 7,5x17 (Trifid)

Zubehör:

3. Ausbauminformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden

ja: nein: Servicenachweis

Fahrgestellnummer TMBAF93T399023620
 Fahrzeugtyp: Skoda Superb 125 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	07.11.2024	237666

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja: nein: Servicenachweis

Fahrgestellnummer TMBAF93T399023620

Fahrzeugtyp: Skoda Superb 125 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	07.11.2024	237666

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 06/25 fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig nicht rollfähig (immobil) nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- ✓ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Tür hinten links 178µm
2	Seitenteil links 1,43mm
3	Tür hinten rechts 215µm
4	Tür vorne rechts 231µm
5	Kotflügel rechts 188µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Dämmmatte Motorhaube	1	ingerissen	
2	Tür hinten links	2, 3	Kratzer	
3	Seitenteil links	4, 5	deformiert	
4	Stoßfänger hinten	6, 7, 8	leicht deformiert und zerkratzt	
5	Heckklappe	9, 10	Kratzer	
6	Seitenteil recht	11, 12	Delle	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
7	Tür hinten rechts	13, 14, 15	zerkratzt	
8	Einstieg vorne rechts	16	Kratzer	
9	AU/HU		fällig	
10	Motorhaube	17, 18, 19	Steinschläge	
11	Stoßfänger vorn	20, 21, 22	zerkratzt	
12	Kotflügel links	23, 24, 25	zerkratzt	
13	Dachkante vorn	26	Steinschläge	
14	Sitzpolster	27	fleckig	
15	B-Säule links	28, 29	Kratzer	
16	Tür vorne links	30, 31	Delle	
17	Einstieg hinten links	32	Kratzer	
18	Felge hinten rechts	33	Kratzer	
19	Felge vorne rechts	34	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 94W	Kenda	5
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 94W	Kenda	5
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 94V	Dunlop	6
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 94V	Dunlop	6

Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Stahl	205/55 R16 94H	Blacklion	5
2 - VR	Winterreifen / Stahl	205/55 R16 94H	Blacklion	5
3 - HL	Winterreifen / Stahl	205/55 R16 94H	Blacklion	5
4 - HR	Winterreifen / Stahl	205/55 R16 94H	Blacklion	5



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Schiebedach



Bild 8: Anhängerkupplung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Standheizung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 19: Sonstiges




Bild 20: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 21: Sonstiges



Bild 22: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 23: Sonstiges



Bild 24: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Dämmmatte Motorhaube eingerissen



Bild 2: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 3: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 4: Karosserie / Seitenteil links deformiert




Bild 5: Karosserie / Seitenteil links deformiert



Bild 6: Karosserie / Stoßfänger hinten leicht deformiert und zerkratzt



Bild 7: Karosserie / Stoßfänger hinten leicht deformiert und zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Stoßfänger hinten leicht deformiert und zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 10: Karosserie / Heckklappe Kratzer




Bild 11: Karosserie / Seitenteil recht Delle



Bild 12: Karosserie / Seitenteil recht Delle

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer



Bild 17: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 18: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 19: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 20: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 22: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 23: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt




Bild 24: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 25: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 26: Karosserie / Dachkante vorn Steinschläge



Bild 27: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 28: Karosserie / B-Säule links Kratzer



Bild 29: Karosserie / B-Säule links Kratzer




Bild 30: Karosserie / Tür vorne links Delle

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

023620

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 31: Karosserie / Tür vorne links Delle



Bild 32: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer



Bild 33: Reifen - Felge / Felge hinten rechts Kratzer




Bild 34: Reifen - Felge / Felge vorne rechts Kratzer