

Nr zlecenia: 14/24/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/24

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M B A P 7 N E 3 K 0 1 5 5 0 5 8
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	GCH67315
Model pojazdu:	Octavia III 1.0 TSI MR`18 E6	Nr Info-Ekspert:	034-03642
Wersja:	Active	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza		181042 km	
Data pierwszej rejestracji		2019/03/20	
Data ważności badania technicznego		2026/03/20	
Rodzaj nadwozia		liftback 5 drzwiowy	
Dop. masa całkowita		1796 kg*	
Jednostka napędowa		z zapłonem iskrowym (wtrysk)	
Pojemność / Moc silnika		999 ccm / 85kW (116KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		3 / rzędowy / 12	
Rodzaj skrzyni biegów		manualna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Biały 2-warstwowy typu uni	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	20	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	21	Sygnalizacja otwartych drzwi
3	Bluetooth	22	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	23	System DSR
5	Głośniki 4 szt.	24	System dystrybucji siły hamowania

6	Gniazdo 12V w bagażniku	25	elektroniczny EBV
7	Immobilizer	26	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
8	Kierownica 3-ramienna	27	System kontroli ciśnienia w oponach
9	Klimatyzacja manualna Climatic	28	System pokolizyjny ACS
10	Komputer pokładowy	29	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
11	Kurtyny powietrzne boczne	30	System Start/Stop
12	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	31	System wspomagający hamowanie w zakrętach
13	Poduszka powietrzna kierowcy	32	Szyby przednie regulowane elektrycznie
14	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	33	Szyby przyciemniane
15	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	34	Światła do jazdy dziennej
16	Poduszki powietrzne boczne przednie	35	Światła tylne LED
17	Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3	36	Tarcze kół stalowe 6Jx15
18	Reflektory halogenowe elipsoidalne	37	Wspomaganie układu kierowniczego
19	Schowek chłodzony	38	Wyświetlacz Maxi-DOT
			Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- System kontroli poślizgu ASR/MSR
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
System p/poślizgowy MSR

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Pakiet amazing Active (dopłata)
Światła p/mgielne przednie
Kierownica 3-ramienna
Kierownica pokryta skórą
Głośniki 4 szt. dodatkowe
Czujniki parkowania - tył

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 195/65 R15 ECO CONTACT 5	6,0
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 195/65 R15 ECO CONTACT 5	4,0
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 195/65 R15 ECO CONTACT 5	4,0
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 195/65 R15 ECO CONTACT 5	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Piotr Mirosław

Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz pokryty okleinami reklamowymi, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu i rozklejeniu.
Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		140-160	
2	Dach		120-130	
3	Błotnik przedni	L	140-150	
4	Drzwi przednie	L	140-180	
5	Drzwi tylne	L	140-150	
6	Błotnik tylny	L	110-130	
7	Błotnik przedni	P	130-140	
8	Drzwi przednie	P	130-140	
9	Drzwi tylne	P	110-120	
10	Błotnik tylny	P	110-140	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110-120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
2	Kanapa tylna		Zabrudzona		
3	Schówek		Zabrudzony		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
5	Tunel środkowy		Zabrudzenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kołpaki 4szt.		Zarysowania		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 1szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54

Lista przeglądu

Nr zlecenia 31136	Typ handlowy SE32B5	Nr rejestracji GCH67315	Rejestracja 2019-04-02
Nr nadwozia TMBAP7NE3K0155058	MKB DKRF	Przebieg (km) 59848	Doradca serwisowy Thomaz, Dariusz (DPOU90)
Typ handlowy OCTAVIA ACT TSS5 1.0 MBF	GKB SEE	Rok modelowy 2019	Data 15.02.2021

Przebieg z wymianą oleju (okres zmienny)

Samochód od wewnątrz	OK	Nie OK	Uszkodzony
Wskazanie terminu przeglądu: resetowanie	☒	☐	☐
Oświetlenie wnętrza w podsuflce, oświetlenie bagażnika i oświetlenie podłęcznego schodka: sprawdzić działanie	☒	☐	☐
Klaskon: sprawdzanie działania	☒	☐	☐
Filtr przeciwzapachowy i antyalergiczny: oczyścić obudowę i wymienić wkład filtra	☒	☐	☐
Układ wycierania i mycia szyby: sprawdzić działanie i ustawienie dysz	☒	☐	☐
Opona koła zapasowego: sprawdzić stan, wygląd bieżnika; zapisać głębokość bieżnika [2,5 mm]	☒	☐	☐
Ciśnienie w kole zapasowym: sprawdzić [3,3 bar]	☒	☐	☐

Samochód z zewnątrz	OK	Nie OK	Uszkodzony
Oświetlenie z przodu - sprawdzanie działania: światła pozycyjne, światła mijania, światła drogowe, reflektor przeciwmgielny, kierunkowskazy, światła awaryjne	☒	☐	☐
Oświetlenie z tyłu - sprawdzanie działania: światła hamowania (również 3. światło hamowania), tylne światło pozycyjne, reflektory do jazdy wstecz, tylne światło przeciwmgielne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, kierunkowskazy, światła awaryjne	☒	☐	☐
Przednia szyba: kontrola wzrokowa pod kątem uszkodzenia	☒	☐	☐
Nadwozie wewnątrz i na zewnątrz: kontrola wzrokowa pod kątem korozji przy otwartych drzwiach i pokrywach	☒	☐	☐
Pióra wycieraczek: sprawdzić pod kątem uszkodzenia	☒	☐	☐

Samochód od spodu

1/3

2025/7/28 12:08

Fot. nr 55

SAAMCHÓD OSOBOWY

ROK WYDANIA: 2019

CIĘŻAR POJAZDU: 9.21 kN

NR DOKŁADU: AAC7782447

SERIA DR/BAP: 1231061

**WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA**
P o w o d z e i s t a c y j n y

STAROSTA CHOJNICKI
ul. 31-GO STYCZNIA 56
69-600 CHOJNICE

ORGAN WYDAJĄCY

A GCH 67315

0.1 SKODA
0.2 SE
-AACKRF8
-NFM6FM6AJ0167CPSTVLN187A

D 0.3 OCTAVIA/315


E TMBAP7NE3K0155058

B 20.03.2019 | 21.03.2019 | **H** ---

SERIA DR/BAP 1231061

2025/7/28 12:08

Fot. nr 56



Fot. nr 57

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu