

## RAPORT TECHNICZNY

<b>Zamawiający raport:</b>	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
<b>Numer zlecenia:</b>	80/01/08/2025/CarArena STANDARD
<b>Wykonawca raportu:</b>	Rafał Choromański
<b>Przedmiot raportu:</b>	Pług czołowy
<b>Nr fabryczny:</b>	brak danych
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	06-08-2025r
<b>Wartość rynkowa:</b>	- PLN netto



## Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 05-08-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 80/01/08/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

## Przedmiot raportu.

Przedmiotem raportu jest pług czołowy.

### Dane identyfikacyjne

<b>Nazwa:</b>	pług czołowy
<b>Producent:</b>	Brak danych
<b>Typ/model:</b>	Brak danych
<b>Numer fabryczny:</b>	brak danych
<b>Rok produkcji:</b>	brak danych

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w kontenerze, w postaci rozłożonej na elementy, wraz z innymi pługami i częściami o nieustalonej przynależności.

Podczas oględzin stwierdzono liczne ogniska korozji powierzchniowej oraz perforacyjnej, zarówno na częściach nośnych, jak i w obrębie elementów układu zgarniającego. Widoczne są także złuszczenia powłoki lakierniczej, deformacje mechaniczne oraz oznaki wcześniejszych napraw eksploatacyjnych. Brak tabliczki znamionowej urządzenia. Brak możliwości ustalenia producenta, modelu, roku produkcji oraz numerów fabrycznych.

Ze względu na sposób składowania – elementy ułożone są w sposób niezorganizowany, w jednym kontenerze z innymi urządzeniami – nie ma możliwości jednoznacznej weryfikacji kompletności oraz przypisania poszczególnych elementów do konkretnego pługu.

Brak dokumentacji technicznej oraz danych dotyczących historii eksploatacji. W związku z tym nie można wykluczyć różnic w specyfikacji oraz wyposażeniu.

Z uwagi na znaczny stopień zużycia i degradacji technicznej, brak możliwości jednoznacznej identyfikacji i kompletacji elementów, nieopłacalność potencjalnych napraw oraz przywrócenia do pełnej sprawności użytkowej, przedmiot kwalifikuje się jako złom użytkowy.

## Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny urządzenia ocenia się jako zły.

## Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

**- zł netto**

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.























