

## RAPORT TECHNICZNY

---

<b>Zamawiający raport:</b>	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
<b>Numer zlecenia:</b>	81/01/08/2025/CarArena STANDARD
<b>Wykonawca raportu:</b>	Przemysław Kaluźny
<b>Przedmiot raportu:</b>	Piaskarko-solarka Schmidt
<b>Nr fabryczny:</b>	Brak danych
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	06-08-2025



## Treść raportu

W dniu 05-08-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 81/01/08/2025/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Rafał Rybicki. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

## Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest piaskarko-solarka Schmidt.

Piaskarko-solarka jest urządzeniem służącym do zimowego utrzymania dróg wszystkich kategorii i przystosowana jest do precyzyjnego rozsypywania środków uszarniających w postaci mieszaniny piasku z solą, piasku z innymi środkami powodującymi topnienie śniegu i lodu oraz samego piasku

## Dane identyfikacyjne i techniczne

<b>Producent:</b>	Schmidt
<b>Produkt:</b>	Piaskarko-solarka (zabudowa do pojazdu ciężarowego)
<b>Model:</b>	Brak danych
<b>Rok budowy:</b>	Brak danych
<b>Nr fabryczny:</b>	Brak danych
<b>Numer wewnętrzny:</b>	626
<b>Pojemność zasobnika:</b>	Brak danych
<b>Masa własna:</b>	Brak danych

## Wynik oględzin

Urządzenie znajduje się na placu magazynowym, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyłączone z czynnej eksploatacji.

Podczas oględzin stwierdzono liczne uszkodzenia w postaci zarysowań śladów korozji perforacyjnej czy deformacji. A ponadto: widoczna korozja układu hydraulicznego oraz złuszczenia powłoki lakierowej, stwierdzono również brak zbiorników bocznych.

Ze względu na sposób przechowywania oraz brak możliwości uruchomienia urządzenia, nie było możliwe przeprowadzenie dokładnej weryfikacji jego stanu technicznego. Istnieje ryzyko występowania dodatkowych wad i braków, które mogą ujawnić się w toku dalszych oględzin lub prób eksploatacji.

Pozostałe odstępstwa od stanu normatywnego zostały udokumentowane fotograficznie.

Tabliczka identyfikacyjna podczas oględzin nie została odnaleziona, nie udostępniono również żadnej dokumentacji do przedmiotu. Identyfikacji dokonano wyłącznie na podstawie wewnętrznego numeru inwentarzowego, co nie wyklucza możliwości występowania rozbieżności w zakresie specyfikacji technicznej i wyposażenia.



Z uwagi na znaczny stopień zużycia technicznego, uszkodzenia oraz nieopłacalność ewentualnej naprawy, urządzenie kwalifikuje się jako złom użytkowy.

## **Podsumowanie**

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako zły.

## **Zastrzeżenia ograniczające**

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## **Załączniki**

Dokumentacja zdjęciowa.













