

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	76/01/08/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot raportu:	Piaskarko-solarka Schmidt STRATOS B40B-36 DCX-450
Nr fabryczny:	S2B32391
Data sporządzenia raportu:	06-08-2025



Treść raportu

W dniu 05-08-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 76/01/08/2025/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Rafał Rybicki. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest piaskarko-solarka Schmidt STRATOS B40B-36 DCX-450. Piaskarko-solarka jest urządzeniem służącym do zimowego utrzymania dróg wszystkich kategorii i przystosowana jest do precyzyjnego rozsypywania środków uszarniających w postaci mieszaniny piasku z solą, piasku z innymi środkami powodującymi topnienie śniegu i lodu oraz samego piasku

Dane identyfikacyjne i techniczne

Producent:	Schmidt
Produkt:	Piaskarko-solarka (zabudowa do pojazdu ciężarowego)
Model:	STRATOS B40B-36 DCX-450
Rok budowy:	2008
Nr fabryczny:	S2B32391
Maksymalny udźwig:	3000kg
Pojemność zasobnika:	4 m ³
Wymiary transportowe:	3200x4700x1950mm
Masa własna:	1084 kg

Wynik oględzin

Urządzenie znajduje się na placu magazynowym, bez zabezpieczenia przed działaniem warunków atmosferycznych i jest wyłączone z czynnej eksploatacji.

W trakcie oględzin stwierdzono liczne uszkodzenia, w tym:

- zarysowania,
- ślady korozji, w tym korozję perforacyjną,
- deformacje elementów konstrukcyjnych,
- widoczną korozję układu hydraulicznego,
- złuszczenia powłoki lakierniczej,
- brak zbiorników bocznych.



Z uwagi na sposób przechowywania urządzenia oraz brak możliwości jego uruchomienia, nie było możliwe przeprowadzenie pełnej weryfikacji technicznej. Istnieje wysokie ryzyko występowania dodatkowych wad i braków, które mogą ujawnić się dopiero podczas prób uruchomienia.

Pozostałe odstępstwa od stanu normatywnego zostały udokumentowane fotograficznie.

Brak udostępnionej dokumentacji technicznej nie pozwala na jednoznaczne potwierdzenie pełnej specyfikacji oraz wyposażenia urządzenia. Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki znamionowej.

Biorąc pod uwagę zaawansowaną degradację techniczną oraz potencjalnie nieopłacalny koszt ewentualnych napraw, urządzenie kwalifikuje się jako złom użytkowy.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako zły.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.













