

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	74/01/08/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot raportu:	Piaskarko-solarka Schmidt ECO 40-36VTL
Nr fabryczny:	ECO 00474
Data sporządzenia raportu:	06-08-2025



Treść raportu

W dniu 05-08-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 74/01/08/2025/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Rafał Rybicki. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży. Nie przedstawiono dokumentacji środka technicznego.

Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest piaskarko-solarka Schmidt ECO 40-36VTL. Piaskarko-solarka jest urządzeniem służącym do zimowego utrzymania dróg wszystkich kategorii i przystosowana jest do precyzyjnego rozsypywania środków uszaruszających w postaci mieszaniny piasku z solą, piasku z innymi środkami powodującymi topnienie śniegu i lodu oraz samego piasku

Dane identyfikacyjne i techniczne

Producent:	Schmidt
Produkt:	Piaskarko-solarka (zabudowa do pojazdu ciężarowego)
Model:	ECO 40-36VTL
Rok budowy:	1997
Nr fabryczny:	ECO 00474
Pojemność zbiorników do zwilżania soli:	3000L
Pojemność zasobnika:	4 m ³
Wymiary transportowe:	3200x4700x1950mm
Masa własna:	1030 kg

Wynik oględzin

Urządzenie znajduje się na placu magazynowym, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyłączone z czynnej eksploatacji.

Podczas oględzin stwierdzono liczne uszkodzenia w postaci zarysowań śladów korozji perforacyjnej czy deformacji. A ponadto: widoczna korozja układu hydraulicznego oraz złuszczenia powłoki lakierowej, stwierdzono również brak leja wraz z rozrzutnikiem.

Ze względu na sposób magazynowania, brak możliwości zweryfikowania dokładnego stanu przedmiotu. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i braków.

Pozostałe odstępstwa od stanu normatywnego zobrazowane w dokumentacji zdjęciowej.

Nie udostępniono specyfikacji technicznej wycenianego urządzenia. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w specyfikacji oraz wyposażeniu.



Dane w tabeli powyżej przyjęto zgodnie z tabliczką identyfikacyjną.

Z przyczyn degradacji technicznej i nieopłacalności naprawy przedmiot kwalifikowany jako złom użytkowy.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako zły.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.









